


後免東町交差点の状況(整備前)について



交差点西側の車線が北側に寄っているため、東西方向の見通しが悪い

軌道の北側と南側で2つの交差点がある

歩行者が待つ場所がない
南側から東側の見通しが悪い



電車軌道と交差している

右折車線がなく信号制御も行われていないため、渋滞が発生している



横断歩道が長い(約30m)