
切勾配と3D設計データ修正

岩質一勾配3分

礫質土=勾配8分

林道は切勾配変更になることが多い

後の変更を考えたデータ作りが必要




課題

①起伏やカーブの多い地形では 作業進捗に合わせたLN据替が必要


②雨の水滴がミラーに付くことによる マシンガイダンス精度の低下

③ソフトウェアの不具合&表示エラー

①起伏やカーブの多い地形では 作業進捗に合わせたLN据替が必要




①起伏やカーブの多い地形では 作業進捗に合わせたLN据替が必要




①起伏やカーブの多い地形では 作業進捗に合わせたLN据替が必要



②雨などの水滴がミラーに付くことによる マシンガイダンス精度の低下



②雨などの水滴がミラーに付くことによる マシンガイダンス精度の低下



③ソフトウェアの不具合

| ≡ | Studio | Q、 チャンネル内で検索 | | | | | ? |) |
|-----------|-----------------|--|--------|----|-----------------------|------|------|------------|
| | S | アップロード動画 ライブ配信 - フィルタ | | | | | | |
| | チャンネル | 動画 | 公開設定 | 制限 | 日付 ↓ | 視聴回数 | コメント | 高評価率(低評価比) |
| :: | ダッシュボード | □ タブレットとマシンの切断の仕方 説明を追加 | ● 限定公開 | なし | 2021/05/18 アップロード日 | 2 | 0 | - |
| | コンテンツ | 20210513 153957 表示がおかしい2 LN-150でバックホウのミラーは追尾していました 15:00ごろ 現地 | ◎ 限定公開 | なし | 2021/05/13 アップロード日 | 55 | 0 | - |
| = | 再生リスト | 0.21 は、 | ● 限定公開 | なし | 2021/05/12 | 0 | 0 | |
| 11. | アナリティクス | リイテックJUELIN型傾即区FFIX/7法ハー人区で配直する立明 説明を追加 12:22 | 9 限足公開 | 4U | アップロード日 | Ü | Ü | - |
| II | マ幕 | □ 【満期のご案内】DJIドローン保険 Phantom 4 RTK 2021 05 11 1 説明を追加 | ● 限定公開 | なし | 2021/05/11 アップロード日 | 0 | 0 | - |
| © \$ | 著作権収益受け取り | R2 (繰) 島林道完成イメージ2021 05 08 説明を追加 | ❷ 限定公開 | なし | 2021/05/08 アップロード日 | 12 | 0 | - |
| Ť | カスタマイズ オーディオライブ | 20210506 132146 爪の位置が変わらない 説明を追加 | ● 限定公開 | なし | 2021/05/06 アップロード日 | 16 | 0 | - |
| | | 20210506 131940 表示がおかしい 説明を追加 | ● 限定公開 | なし | 2021/05/06 アップロード日 | 23 | 0 | - |
| * | 設定 | R2島林道0421 中心元 全8分 説明を追加 | ● 限定公開 | なし | 2021/05/02 アップロード日 | 1 | 0 | - |
| : | フィードバックを送信 | 0:23 | | | | | | |

杭ナビショベルシステムを 導入した結果

○作業の進行が速くなり、雨天による作業中止を大幅に回避することができた。

○他工事に応用できる基礎知識を 得ることができた





○僕自身がICT機器や点群を取り扱う業務が好きで、 会社自体もそれを押してくれていたことから、 今回このような形で施工を行うこととなりました。 初めての試みで、苦労することも多かったですが、 それに見合う経験と知識を得ることができました。

杭ナビショベルに関して

○改善されて欲しい部分もありますが、今まで ICT建機より、さらに高知県の特性に合った システムで、林道工事に限らず、土工の分野 において幅広く役立つ可能性を感じます。

○今後の林道工事にも使っていきたい

ご清聴ありがとうございました