

# 高知県公報

発行  
高知県  
高知市丸ノ内  
一丁目2番20号  
発行日  
毎週2回  
(火曜日・金曜日)

## 目次

告 示	ページ
○土砂災害警戒区域の指定 (防災砂防課)	1
○土砂災害警戒区域の指定の解除 (2件) ( " )	2
○土砂災害特別警戒区域の指定 ( " )	3
○告示(土砂災害警戒区域の指定)の一部改正(2件) ( " )	4

## 告 示

### 高知県告示第641号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月27日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
201-28-010	岩屋川	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-28-011	薊野川(10)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-28-012 a	薊野川(9)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-28-012 b	薊野川(8)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-28-012 c	薊野川(7)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流

201-28-012 d	薊野川(6)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-28-204	薊野川(1)	高知市薊野及び薊野北町四丁目(別紙図面のとお)	土石流
201-28-205	薊野川(11)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-28-206 a	薊野川(5)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-28-206 b	薊野川(4)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-28-206 c	薊野川(3)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-28-206 d	薊野川(2)	高知市薊野(別紙図面のとお)	土石流
201-38-053 a	久万川(7)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとお)	土石流
201-38-053 b	久万川(6)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとお)	土石流
201-38-054	東谷川(2)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとお)	土石流
201-38-055	東谷川(3)	高知市薊野北町一丁目、薊野北町三丁目及び東秦泉寺(別紙図面のとお)	土石流
I-1111	薊野	高知市薊野中町(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1112	薊野北町四丁目	高知市薊野及び薊野北町四丁目(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1113	薊野北	高知市薊野北町二丁目	急傾斜地の崩壊

	町二丁目(6)	(別紙図面のとお)	
I-1114	薊野北町二丁目(1)	高知市薊野北町二丁目(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1115	薊野北町二丁目(2)	高知市薊野北町二丁目(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1116	薊野北町二丁目(3)	高知市薊野北町二丁目(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1117	薊野北町三丁目(1)	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1118	薊野北町二丁目(4)	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1119	薊野北町二丁目(5)	高知市薊野北町二丁目(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1120	あざみの	高知市薊野北町一丁目、薊野北町二丁目、薊野北町三丁目及び東秦泉寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1121	薊野北町三丁目(2)	高知市薊野北町二丁目、薊野北町三丁目及び東秦泉寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1122	薊野・岩屋	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1123	薊野(2)	高知市薊野(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

I-1124	薊野(3)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1125	東秦泉寺(1)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1126	車谷	高知市薊野北町一丁目及び東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1127	東秦泉寺(2)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1128	東秦泉寺(3)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1129	東秦泉寺(4)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1130	東秦泉寺(5)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1131	東秦泉寺(6)	高知市東秦泉寺及び北秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1132	東秦泉寺(7)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-3479	薊野(4)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-3480	薊野(5)	高知市薊野及び重倉(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-3481	薊野(9)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-3482	薊野(6)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
III-65	薊野(8)	高知市薊野及び七ツ淵(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
IV-	薊野	高知市薊野及び重倉	急傾斜地の崩壊

201047	(10)	(別紙図面のとおり)	
IV-201054	東秦泉寺(8)	高知市前里、東秦泉寺及び北秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

**高知県告示第642号**

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき平成20年3月25日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月27日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
201-28-010	岩屋川	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-011	薊野川(10)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-012 a	薊野川(9)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-012 b	薊野川(8)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-012 c	薊野川(7)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-012 d	薊野川(6)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-204	薊野川(1)	高知市薊野及び薊野北町四丁目(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-205	薊野川(11)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流

201-28-206 a	薊野川(5)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-206 b	薊野川(4)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-206 c	薊野川(3)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-206 d	薊野川(2)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-38-053 a	久万川(7)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	土石流
201-38-053 b	久万川(6)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	土石流
201-38-054	東谷川(2)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	土石流
201-38-055	東谷川(3)	高知市東秦泉寺、薊野北町一丁目及び薊野北町三丁目(別紙図面のとおり)	土石流
III-65	薊野(8)	高知市七ツ淵及び薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1111	薊野	高知市薊野中町(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1112	薊野北町4丁目	高知市薊野及び薊野北町四丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1114	薊野北町2丁目(1)	高知市薊野北町二丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1115	薊野北町2丁目(2)	高知市薊野北町二丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1116	薊野北	高知市薊野北町二丁目	急傾斜地の崩壊

	町2丁目(3)	(別紙図面のとおり)	
I-1117	薊野北町3丁目(1)	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1118	薊野北町2丁目(4)	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1119	薊野北町2丁目(5)	高知市薊野北町二丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1120	あざみの	高知市東秦泉寺、薊野北町一丁目、薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1121	薊野北町3丁目(2)	高知市東秦泉寺、薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1122	薊野・岩屋	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1123	薊野(2)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1124	薊野(3)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1125	東秦泉寺(1)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1126	車谷	高知市東秦泉寺及び薊野北町一丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1127	東秦泉寺(2)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

I-1128	東秦泉寺(3)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1129	東秦泉寺(4)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1130	東秦泉寺(5)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1131	東秦泉寺(6)	高知市北秦泉寺及び東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1132	東秦泉寺(7)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-3479	薊野(4)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-3480	薊野(5)	高知市重倉及び薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-3482	薊野(6)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

**高知県告示第643号**

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成22年3月16日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月27日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1113	薊野北町二丁目(6)	高知市薊野北町二丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-3481	薊野	高知市薊野(別紙図面)	急傾斜地の崩壊

(9)	のとおり)	
-----	-------	--

**高知県告示第644号**

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月27日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
201-28-010	岩屋川	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-011	薊野川(10)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-012 a	薊野川(9)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-012 b	薊野川(8)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-012 c	薊野川(7)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-012 d	薊野川(6)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-013	東谷川(1)	高知市東秦泉寺(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-204	薊野川(1)	高知市薊野及び薊野北町四丁目(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-206 c	薊野川(3)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流
201-28-206 d	薊野川(2)	高知市薊野(別紙図面のとおり)	土石流

201-38-053 a	久万川 (7)	高知市東秦泉寺 (別紙図面のとお)	土石流
201-38-053 b	久万川 (6)	高知市東秦泉寺 (別紙図面のとお)	土石流
201-38-054	東谷川 (2)	高知市東秦泉寺 (別紙図面のとお)	土石流
201-38-055	東谷川 (3)	高知市薊野北町一丁目、薊野北町三丁目及び東秦泉寺 (別紙図面のとお)	土石流
201-99-010	神谷川	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目 (別紙図面のとお)	土石流
I-1111	薊野	高知市薊野中町 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1112	薊野北町四丁目	高知市薊野及び薊野北町四丁目 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1113	薊野北町二丁目 (6)	高知市薊野北町二丁目 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1114	薊野北町二丁目 (1)	高知市薊野北町二丁目 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1116	薊野北町二丁目 (3)	高知市薊野北町二丁目 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1117	薊野北町三丁目 (1)	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1118	薊野北町二丁目 (4)	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

I-1119	薊野北町二丁目 (5)	高知市薊野北町二丁目 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1120	あざみの	高知市薊野北町一丁目、薊野北町二丁目、薊野北町三丁目及び東秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1121	薊野北町三丁目 (2)	高知市薊野北町二丁目、薊野北町三丁目及び東秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1122	薊野・岩屋	高知市薊野北町二丁目及び薊野北町三丁目 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1123	薊野 (2)	高知市薊野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1124	薊野 (3)	高知市薊野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1125	東秦泉寺 (1)	高知市東秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1126	車谷	高知市薊野北町一丁目及び東秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1127	東秦泉寺 (2)	高知市東秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1128	東秦泉寺 (3)	高知市東秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1129	東秦泉寺 (4)	高知市東秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1130	東秦泉寺 (5)	高知市東秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

I-1131	東秦泉寺 (6)	高知市東秦泉寺及び北秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-1132	東秦泉寺 (7)	高知市東秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-3479	薊野 (4)	高知市薊野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-3480	薊野 (5)	高知市薊野及び重倉 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-3481	薊野 (9)	高知市薊野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-3482	薊野 (6)	高知市薊野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
IV-201047	薊野 (10)	高知市薊野及び重倉 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
IV-201054	東秦泉寺 (8)	高知市前里、東秦泉寺及び北秦泉寺 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

**高知県告示第645号**

平成20年3月高知県告示第197号 (土砂災害警戒区域の指定)の一部を次のように改正する。

令和3年7月27日

高知県知事 濱田 省司

表の201-28-010の項、201-28-011の項、201-28-012 aの項、201-28-012 bの項、201-28-012 cの項、201-28-012 dの項、201-28-204の項、201-28-205の項、201-28-206 aの項、201-28-206 bの項、201-28-206 cの項、201-28-206 dの項、201-38-053 aの項、201-38-053 bの項、201-38-054の項、201-38-055の項、III-65の項、I-1111の項、I-1112の項、I-1114の項、I-1115の項、I-1116の項、I-1117の項、I-1118の項、I-1119の項、I-1120の項、I-1121の項、I-1122の項、I-1123の項、I-1124の項、I-1125の項、I-1126の項、I-1127の項、I-1128の項、I-1129の項、I-1130の項、I-1131の項、I-1132の項、II-3479の項、II-3480の項及びII-3482の項を削る。

**高知県告示第646号**

平成22年3月高知県告示第139号 (土砂災害警戒区域の指定)

の一部を次のように改正する。

令和3年7月27日

高知県知事 濱田 省司

表のⅠ－1113の項及びⅡ－3481の項を削る。