

<h1 style="margin: 0;">高知県公報</h1>	<p style="font-size: small;">発行 高知県 高知市丸ノ内 一丁目2番20号 発行日 毎週2回 (火曜日・金曜日)</p>
-----------------------------------	--

目次

告示	ページ
○土砂災害警戒区域の指定 (防災砂防課)	1
○土砂災害警戒区域の指定の解除 (2件) (")	2
○土砂災害特別警戒区域の指定 (")	3
○告示 (土砂災害警戒区域の指定) の一部改正 (2件) (")	4

告 示

高知県告示第619号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和元年12月27日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
409-35-203	実間谷川	吾川郡仁淀川町川渡及び長者（別紙図面のとおり）	土石流
409-35-204	木半夏谷川	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	土石流
I-2446	シンヤ	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2448	下中之瀬	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2449	上中之	吾川郡仁淀川町長者	急傾斜地の崩壊

	瀬	(別紙図面のとおり)	
I-2450	宮首(2)	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2451	宮ヶ坪	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2452	古城山	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2453	横畝	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2454	打置	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2455	奈呂	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2456	泉	吾川郡仁淀川町泉（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2457	泉川	吾川郡仁淀川町大植（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2458	形部屋敷	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2459	寺野	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2460	西川	吾川郡仁淀川町大植（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2461	織合	吾川郡仁淀川町大植（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2462	大植屋敷	吾川郡仁淀川町大植（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4896	イキコエ	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4898	木半夏	吾川郡仁淀川町長者	急傾斜地の崩壊

	(1)	(別紙図面のとおり)	
II-4899	木半夏(2)	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4900	五味谷	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4901	中之瀬	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4902	東谷奥	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4903	六地藏	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4904	ナカゴミ	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4905	マツバ	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4906	石井野	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4907	形部	吾川郡仁淀川町長者（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4908	太郎田	吾川郡仁淀川町大植（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4909	奥太郎田	吾川郡仁淀川町大植（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4910	駄場	吾川郡仁淀川町大植（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4911	儀助小屋	吾川郡仁淀川町大植（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4912	ツチタキ	吾川郡仁淀川町大植（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4913	大植	吾川郡仁淀川町大植	急傾斜地の崩壊

		(別紙図面のとおり)	
IV - 409001	大植 (2)	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第620号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成27年3月17日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和元年12月27日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
409-35-204	木半夏谷川	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	土石流
I-2446	シンヤ	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2448	下中之瀬	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2449	上中之瀬	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2451	宮ヶ坪	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2452	古城山	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2453	横畝	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2454	打置	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2455	奈呂	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

I-2457	泉川	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2458	形部屋敷	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2459	寺野	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2460	西川	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2461	織合	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2462	大植屋敷	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4896	イキコエ	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4898	木半夏 (1)	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4899	木半夏 (2)	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4900	五味谷	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4901	中之瀬	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4902	東谷奥	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4903	六地藏	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4908	太郎田	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4909	奥太郎田	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4910	駄場	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4912	ツチタキ	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4913	大植	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第621号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成29年2月24日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和元年12月27日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
409-35-203	実間谷川	吾川郡仁淀川町川渡及び長者 (別紙図面のとおり)	土石流
I-2450	宮首 (2)	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2456	泉	吾川郡仁淀川町泉 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4904	ナカゴミ	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4905	マツバ	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4906	石井野	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4907	形部	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4911	儀助小屋	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
---------	------	-------------------------	---------

高知県告示第622号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和元年12月27日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
409-35-009	宮ヶ坪谷川	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	土石流
409-35-203	実間谷川	吾川郡仁淀川町川渡及び長者 (別紙図面のとおり)	土石流
409-35-204	木半夏谷川	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	土石流
409-47-202	織合谷川	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	土石流
409-47-203	シロエ谷川支流(1)	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	土石流
409-47-204	シロエ谷川支流(2)	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	土石流
409-47-205	太郎田川	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	土石流
409-47-206	太郎田川支流	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	土石流
409-48	竹谷川	吾川郡仁淀川町長者	土石流

-002	(2)	(別紙図面のとおり)	
409-48-003	寺野谷川	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	土石流
I-2446	シンヤ	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2448	下中之瀬	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2449	上中之瀬	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2450	宮首(2)	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2451	宮ヶ坪	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2452	古城山	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2453	横畝	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2454	打置	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2455	奈呂	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2456	泉	吾川郡仁淀川町泉 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2457	泉川	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2458	形部屋敷	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2459	寺野	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2460	西川	吾川郡仁淀川町大植	急傾斜地の崩壊

		(別紙図面のとおり)	
I-2461	織合	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2462	大植屋敷	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4896	イキコエ	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4898	木半夏(1)	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4899	木半夏(2)	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4900	五味谷	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4901	中之瀬	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4902	東谷奥	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4903	六地藏	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4904	ナカゴミ	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4905	マツバ	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4906	石井野	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4907	形部	吾川郡仁淀川町長者 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4908	太郎田	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4909	奥太郎	吾川郡仁淀川町大植	急傾斜地の崩壊

	田	(別紙図面のとおり)	
II-4910	駄場	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4911	儀助小屋	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4912	ツチタキ	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4913	大植	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
IV-409001	大植(2)	吾川郡仁淀川町大植 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第623号

平成27年3月高知県告示第123号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和元年12月27日

高知県知事 濱田 省司

表の409-35-204の項、I-2446の項、I-2448の項、I-2449の項、I-2451の項、I-2452の項、I-2453の項、I-2454の項、I-2455の項、I-2457の項、I-2458の項、I-2459の項、I-2460の項、I-2461の項、I-2462の項、II-4896の項、II-4898の項、II-4899の項、II-4900の項、II-4901の項、II-4902の項、II-4903の項、II-4908の項、II-4909の項、II-4910の項、II-4912の項及びII-4913の項を削る。

高知県告示第624号

平成29年2月高知県告示第110号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和元年12月27日

高知県知事 濱田 省司

表の409-35-203の項、I-2450の項、I-2456の項、II-4904の項、II-4905の項、II-4906の項、II-4907の項及びII-4911の項を削る。