

管理レベルと保護具の使用

1 収集等作業

管理レベル	関係する作業	保護具		
異常時等の作業	①汚染の除去作業 ②火気による解体作業 ③運搬中及び積卸し時の漏えいへの対応	保護衣	PCBIに対する耐透過性能を有する化学防護服(JIST8115)	
		保護手袋	PCBIに対する耐透過性能を有する化学防護手袋(JIST8116)	
		保護靴	作業内容及び作業環境によって以下のうち適切なものを選択 ①PCBIに対する耐透過性能を有する化学防護長靴(JIST8117) ②安全靴(JIST8101)	
		呼吸用保護具	作業内容及び作業環境によって以下のうち適切なものを選択 ①プレッシャデマンド型のアラインマスク(JIST8153) ②プレッシャデマンド型空気呼吸器(JIST8155) ③全面形面体・防じん機能を有する防毒マスク(型式検定合格品)	
通常時の作業	管理レベル2 ①事前調査(漏えいが認められた後の作業に限る。) ②事前液抜き作業及び事前解体作業 ③積み込み時の漏えいへの対応	保護衣	PCBIに対する耐透過性能を有する化学防護服(JIST8115)	
		保護手袋	PCBIに対する耐透過性能を有する化学防護手袋(JIST8116)	
		保護靴	作業内容及び作業環境によって以下のうち適切なものを選択 ①PCBIに対する耐透過性能を有する化学防護長靴(JIST8117) ②安全靴(JIST8101)	
		呼吸用保護具	作業内容及び作業環境によって以下のうち適切なものを選択 ①全面形面体・防じん機能を有する防毒マスク(型式検定合格品) ②半面形面体・防じん機能を有する防毒マスク(型式検定合格品)	
		保護眼鏡	保護眼鏡(呼吸用保護具として半面形面体を使用するとき)	
	管理レベル1	①事前調査(漏えいが認められた後の作業を除く。) ②収集場所への換気装置の設置作業 ③積み込み時、運搬中及び積卸し時の漏えいの有無等の調査	作業着	一般作業着
			保護手袋	作業内容によって選択する適切な手袋
			保護靴	安全靴(JIST8101)
			呼吸用保護具	半面形面体・防じん機能を有する防毒マスク(型式検定合格品)
			保護眼鏡	保護眼鏡(必要に応じ)
管理レベル0	容器の著しい腐食、破損及び外部の汚染等がないことを確認した後の作業	作業着	一般作業着	
		保護手袋	作業内容によって選択する適切な手袋	
		保護靴	安全靴(JIST8101)	
		呼吸用保護具		

2 処理等作業

管理レベル	関係する作業	保護具		
非定常作業	①事故等により漏えいしたPCB等の回収作業 ②PCB等を取り扱う設備の内部に入って行う点検、修理等の作業(特化則第22条に留意すること。)	保護衣	PCBに対する耐透過性能を有する化学防護服(JIST8115)	
		保護手袋	PCBに対する耐透過性能を有する化学防護手袋(JIST8116)	
		保護靴	作業内容及び作業環境によって以下のうち適切なものを選択 ①PCBに対する耐透過性能を有する化学防護長靴(JIST8117) ②安全靴(JIST8101)	
		呼吸用保護具	作業内容及び作業環境によって以下のうち適切なものを選択 ①ブレッシャデマンド型のエアラインマスク(JIST8153) ②ブレッシャデマンド型空気呼吸器(JIST8155) ③全面形面体・防じん機能を有する防毒マスク(型式検定合格品)	
定常作業	管理レベル2 ①PCB廃棄物の解体の作業(粗解体、解体・分別) ②PCB廃棄物の洗浄の作業(洗浄機・真空加熱分離設備への搬送の作業) ③PCB廃棄物の受入・保管作業(漏えいが認められた後の作業に限る。)	保護衣	作業内容及び作業環境によって以下のうち適切なものを選択 ①PCBに対する耐透過性能を有する化学防護服(JIST8115) ②一般作業着(他の管理レベルのものと共用しないこと)	
		保護手袋	PCBに対する耐透過性能を有する化学防護手袋(JIST8116)	
		保護靴	作業内容及び作業環境によって以下のうち適切なものを選択 ①PCBに対する耐透過性能を有する化学防護長靴(JIST8117) ②安全靴(JIST8101)	
		呼吸用保護具	作業内容及び作業環境によって以下のうち適切なものを選択 ①全面形面体・防じん機能を有する防毒マスク(型式検定合格品) ②半面形面体・防じん機能を有する防毒マスク(型式検定合格品)	
		保護眼鏡	保護眼鏡(呼吸用保護具として半面形面体を使用するとき)	
	管理レベル1	①PCB廃棄物の受入・保管作業時の漏えいの有無等の調査 ②無害化処理の作業	作業着	一般作業着
			保護手袋	作業内容によって選択する適切な手袋
			保護靴	安全靴(JIST8101)
			呼吸用保護具	半面形面体・防じん機能を有する防毒マスク(型式検定合格品)
			保護眼鏡	保護眼鏡(必要に応じ)
管理レベル0	PCB廃棄物の受入・保管作業(容器等の破損及び外部の汚染等がないことを確認し、十分な換気を行った後に限る。)	作業着	一般作業着	
		保護手袋	作業内容によって選択する適切な手袋	
		保護靴	安全靴(JIST8101)	
		呼吸用保護具	—	

注 ① 防じん機能を有する防毒マスクについては、L3に区分される防じん機能を有する有機ガス用防毒マスクを選定すること。なお、作業環境中にPCB等が粒子状として浮遊していないことが確認された場合は、防じん機能は要しないこと。

- ② 「2 処理等作業の定常作業の管理レベル2」の「関係する作業」欄の①及び②の作業は、最初の作業環境測定等を行うまでの暫定的なものである。作業環境測定等の結果が、次のすべての条件を満たしている場合は、管理レベル1とする。

イ PCBの作業環境測定結果の評価の結果が第一管理区分であること。

ロ ダイオキシン類の濃度が2.5pg-TEQ/m³以下であること。

別表2

収集場所における作業環境の区分

作業環境の状態			区分
屋内	通常の作業空間	換気装置あり	1
		換気装置なし	2
	通常の作業空間以外	換気装置あり	3
		換気装置なし	4

注：「通常の作業空間」とは、従事労働者が作業等のため、日常的に立ち入る場

別表3

ダイオキシン類の濃度測定の種類

	濃度測定等の状況	頻度
1	無害化処理施設の新設又は変更を行った後、1年6月に満たない期間	6月以内ごとに1回
2	1以外の期間であって、過去のダイオキシン類の気中濃度測定の結果が連続して3回以上2.5pg-TEQ/m ³ 未満となっているとき	1年以内ごとに1回
3	1及び2以外のとき	6月以内ごとに1回