

高知県公報

発行
高知県
高知市丸ノ内
一丁目2番20号
発行日
毎週2回
(火曜日・金曜日)

目次

告 示	ページ
○土砂災害警戒区域の指定 (防災砂防課)	1
○土砂災害警戒区域の指定の解除 (3件) (")	2
○土砂災害特別警戒区域の指定 (")	4
○告示 (土砂災害警戒区域の指定) の一部改正 (3件) (")	6

告 示

高知県告示第601号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月20日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
341-05-001	アキヤ谷	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	土石流
341-09-013	十二所谷川	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	土石流
341-09-017	伊勢谷川及び同右支川	長岡郡本山町天神前（別紙図面のとおり）	土石流
341-09-021	寺家（2）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	土石流

341-09-023	寺家	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	土石流
341-09-212	寺家（3）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	土石流
341-09-213	寺家（4）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	土石流
341-10-001	山崎	長岡郡本山町山崎（別紙図面のとおり）	土石流
341-10-201	山崎（2）	長岡郡本山町助藤（別紙図面のとおり）	土石流
341-10-202	助藤（2）	長岡郡本山町助藤（別紙図面のとおり）	土石流
341-10-203	助藤（3）	長岡郡本山町助藤（別紙図面のとおり）	土石流
341-18-005	木能津川	長岡郡本山町古田（別紙図面のとおり）	土石流
341-18-020	地藏谷川	長岡郡本山町上街（別紙図面のとおり）	土石流
341-18-210	川又川（1）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	土石流
341-18-211	南谷川	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	土石流
341-18-501	川又川（2）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	土石流
341-99-003	吉野川	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	土石流
I-847	本山（1）	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-848	本山（2）	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

I-850	寺家（1）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-851	東屋敷	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-852	西谷	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-853	東谷	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-854	本山（3）	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-860	大石（1）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-861	吉延（2）	長岡郡本山町吉延（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-862	吉延（1）	長岡郡本山町吉延（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-863	大石（2）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-4195	山崎	長岡郡本山町山崎（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2668	寺家（2）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2669	寺家（3）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2670	寺家（4）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2671	寺家（5）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2691	助藤（1）	長岡郡本山町助藤（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-2704	木能津 (1)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2705	木能津 (2)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2706	助藤 (2)	長岡郡本山町助藤(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2707	大石 (3)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2710	大石 (6)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2711	大石 (7)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2712	大石 (8)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2714	新角	長岡郡本山町高角(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2715	吉延 (3)	長岡郡本山町吉延(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2716	高角 (1)	長岡郡本山町高角(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2717	高角 (2)	長岡郡本山町高角(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2718	大石 (12)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2719	大石 (13)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2720	大石 (14)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2721	木能津 (3)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2722	木能津 (4)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2723	古田 (1)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2724	古田 (2)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2725	古田 (3)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2726	木能津 (5)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2727	古田 (4)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2728	古田 (5)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2729	古田 (6)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2730	大石 (9)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-8487	大石 (10)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-8488	木能津 (6)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-8490	高角 (3)	長岡郡本山町高角(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
III-30	寺家 (6)	長岡郡本山町寺家(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
III-34	木能津 (7)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
III-35	吉延 (4)	長岡郡本山町吉延(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

III-36	大石 (11)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
III-40	本山 (4)	長岡郡本山町本山(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
IV-341001	本山 (5)	長岡郡本山町本山(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
IV-341003	本山 (6)	長岡郡本山町本山(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
IV-341004	木能津 (8)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
IV-341005	古田 (7)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
IV-341006	木能津 ・助藤	長岡郡本山町木能津及 び助藤(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
IV-341009	寺家 (7)	長岡郡本山町寺家(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第602号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき平成23年9月30日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月20日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の 名称	区域の所在地	土砂災害の発生 原因となる自然 現象の種類
341-09-013	十二所 谷川	長岡郡本山町本山(別 紙図面のとおり)	土石流
341-39-023	寺家	長岡郡本山町寺家(別 紙図面のとおり)	土石流

高知県告示第603号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成29年1月17日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月20日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
341-05-001	アキヤ谷	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	土石流
341-09-021	寺家（2）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	土石流
341-09-212	寺家（3）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	土石流
341-09-213	寺家（4）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	土石流
341-09-017	伊勢谷川及び同右支川	長岡郡本山町天神前（別紙図面のとおり）	土石流
341-10-001	山崎	長岡郡本山町山崎（別紙図面のとおり）	土石流
341-18-020	地藏谷川	長岡郡本山町上街（別紙図面のとおり）	土石流
341-18-211	南谷川	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	土石流
I-850	寺家（1）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-851	東屋敷	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-2668	寺家（2）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2669	寺家（3）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2670	寺家（4）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2671	寺家（5）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
III-30	寺家（6）	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-847	本山（1）	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-848	本山（2）	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-852	西谷	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-853	東谷	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-854	本山（3）	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-860	大石（1）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-861	吉延（2）	長岡郡本山町吉延（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-862	吉延（1）	長岡郡本山町吉延（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-863	大石（2）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-4195	山崎	長岡郡本山町山崎（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

II-2691	助藤（1）	長岡郡本山町助藤（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2706	助藤（2）	長岡郡本山町助藤（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2707	大石（3）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2710	大石（6）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2711	大石（7）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2712	大石（8）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2714	新角	長岡郡本山町高角（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2715	吉延（3）	長岡郡本山町吉延（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-2730	大石（9）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-8487	大石（10）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
III-35	吉延（4）	長岡郡本山町吉延（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
III-36	大石（11）	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
III-40	本山（4）	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第604号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成31年3月29日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央
東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月20日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の 名称	区域の所在地	土砂災害の発生 原因となる自然 現象の種類
341-18-210	川又川 (1)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとお)	土石流
341-18-501	川又川 (2)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとお)	土石流
341-10-201	山 崎 (2)	長岡郡本山町助藤(別 紙図面のとお)	土石流
341-10-202	助 藤 (2)	長岡郡本山町助藤(別 紙図面のとお)	土石流
341-10-203	助 藤 (3)	長岡郡本山町助藤(別 紙図面のとお)	土石流
341-18-005	木能津 川	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとお)	土石流
II-2718	大 石 (12)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2719	大 石 (13)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2720	大 石 (14)	長岡郡本山町大石(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2704	木能津 (1)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2705	木能津 (2)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2716	高 角 (1)	長岡郡本山町高角(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

II-2717	高 角 (2)	長岡郡本山町高角(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2721	木能津 (3)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2722	木能津 (4)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2723	古 田 (1)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2724	古 田 (2)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2725	古 田 (3)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2726	木能津 (5)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2727	古 田 (4)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2728	古 田 (5)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2729	古 田 (6)	長岡郡本山町古田(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-8488	木能津 (6)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-8490	高 角 (3)	長岡郡本山町高角(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
III-34	木能津 (7)	長岡郡本山町木能津 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第605号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき、次の
区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中
央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月20日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の 名称	区域の所在地	土砂災害の発生 原因となる自然 現象の種類
341-09-012	本山	長岡郡本山町本山(別 紙図面のとお)	土石流
341-09-013	十二所 谷川	長岡郡本山町本山(別 紙図面のとお)	土石流
341-09-015	天神前 (2)	長岡郡本山町天神前 (別紙図面のとお)	土石流
341-09-016	天神前 (1)	長岡郡本山町天神前 (別紙図面のとお)	土石流
341-09-021	寺 家 (2)	長岡郡本山町寺家(別 紙図面のとお)	土石流
341-09-023	寺家	長岡郡本山町寺家(別 紙図面のとお)	土石流
341-09-212	寺 家 (3)	長岡郡本山町寺家(別 紙図面のとお)	土石流
341-09-213	寺 家 (4)	長岡郡本山町寺家(別 紙図面のとお)	土石流
341-10-001	山崎	長岡郡本山町山崎(別 紙図面のとお)	土石流
341-10-002	助 藤 (1)	長岡郡本山町助藤(別 紙図面のとお)	土石流
341-10-003	田高須	長岡郡本山町助藤(別 紙図面のとお)	土石流
341-10-201	山 崎 (2)	長岡郡本山町助藤(別 紙図面のとお)	土石流
341-10-202	助 藤 (2)	長岡郡本山町助藤(別 紙図面のとお)	土石流

341-10-203	助藤(3)	長岡郡本山町助藤(別紙図面のとおり)	土石流
341-18-005	木能津川	長岡郡本山町古田(別紙図面のとおり)	土石流
341-18-018	上街(2)	長岡郡本山町上街(別紙図面のとおり)	土石流
341-18-019	上街	長岡郡本山町本山(別紙図面のとおり)	土石流
341-18-020	地藏谷川	長岡郡本山町上街(別紙図面のとおり)	土石流
341-18-210	川又川(1)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	土石流
341-18-211	南谷川	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	土石流
341-18-501	川又川(2)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	土石流
341-19-004	権代	長岡郡本山町木能津(別紙図面のとおり)	土石流
341-99-003	吉野川	長岡郡本山町本山(別紙図面のとおり)	土石流
I-847	本山(1)	長岡郡本山町本山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-848	本山(2)	長岡郡本山町本山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-850	寺家(1)	長岡郡本山町寺家(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-851	東屋敷	長岡郡本山町寺家(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-852	西谷	長岡郡本山町本山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

I-853	東谷	長岡郡本山町本山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-854	本山(3)	長岡郡本山町本山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-860	大石(1)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-861	吉延(2)	長岡郡本山町吉延(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-862	吉延(1)	長岡郡本山町吉延(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-863	大石(2)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-4195	山崎	長岡郡本山町山崎(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2668	寺家(2)	長岡郡本山町寺家(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2669	寺家(3)	長岡郡本山町寺家(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2670	寺家(4)	長岡郡本山町寺家(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2671	寺家(5)	長岡郡本山町寺家(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2691	助藤(1)	長岡郡本山町助藤(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2704	木能津(1)	長岡郡本山町木能津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2705	木能津(2)	長岡郡本山町木能津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2706	助藤(2)	長岡郡本山町助藤(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2707	大石(3)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2708	大石(4)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2709	大石(5)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2711	大石(7)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2712	大石(8)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2713	新角(2)	長岡郡本山町高角(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2714	新角	長岡郡本山町高角(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2715	吉延(3)	長岡郡本山町吉延(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2716	高角(1)	長岡郡本山町高角(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2717	高角(2)	長岡郡本山町高角(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2718	大石(12)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2719	大石(13)	長岡郡本山町大石(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2721	木能津(3)	長岡郡本山町木能津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2722	木能津(4)	長岡郡本山町木能津(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2723	古田(1)	長岡郡本山町古田(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

Ⅱ-2724	古 田 (2)	長岡郡本山町古田（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅱ-2725	古 田 (3)	長岡郡本山町古田（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅱ-2726	木能津 (5)	長岡郡本山町木能津（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅱ-2727	古 田 (4)	長岡郡本山町古田（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅱ-2728	古 田 (5)	長岡郡本山町古田（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅱ-2730	大 石 (9)	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅱ-8487	大 石 (10)	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅱ-8488	木能津 (6)	長岡郡本山町木能津（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅱ-8490	高 角 (3)	長岡郡本山町高角（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅲ-30	寺 家 (6)	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅲ-34	木能津 (7)	長岡郡本山町木能津（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅲ-35	吉 延 (4)	長岡郡本山町吉延（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅲ-36	大 石 (11)	長岡郡本山町大石（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅲ-40	本 山 (4)	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅳ-341001	本 山 (5)	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

Ⅳ-341003	本 山 (6)	長岡郡本山町本山（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅳ-341004	木能津 (8)	長岡郡本山町木能津（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅳ-341005	古 田 (7)	長岡郡本山町古田（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅳ-341006	木能津 ・助藤	長岡郡本山町木能津及び助藤（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
Ⅳ-341009	寺 家 (7)	長岡郡本山町寺家（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第606号

平成23年9月高知県告示第644号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和3年7月20日

高知県知事 濱田 省司

表の341-09-013の項及び341-39-023の項を削る。

高知県告示第607号

平成29年1月高知県告示第23号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和3年7月20日

高知県知事 濱田 省司

表の341-05-001の項、341-09-021の項、341-09-212の項、341-09-213の項、341-09-017の項、341-10-001の項、341-18-020の項、341-18-211の項、Ⅰ-850の項、Ⅰ-851の項、Ⅱ-2668の項、Ⅱ-2669の項、Ⅱ-2670の項、Ⅱ-2671の項、Ⅲ-30の項、Ⅰ-847の項、Ⅰ-848の項、Ⅰ-852の項、Ⅰ-853の項、Ⅰ-854の項、Ⅰ-860の項、Ⅰ-861の項、Ⅰ-862の項、Ⅰ-863の項、Ⅰ-4195の項、Ⅱ-2691の項、Ⅱ-2706の項、Ⅱ-2707の項、Ⅱ-2710の項、Ⅱ-2711の項、Ⅱ-2712の項、Ⅱ-2714の項、Ⅱ-2715の項、Ⅱ-2730の項、Ⅱ-8487の項、Ⅲ-35の項、Ⅲ-36の項及びⅢ-40の項を削る。

高知県告示第608号

平成31年3月高知県告示第231号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和3年7月20日

高知県知事 濱田 省司

表の341-18-210の項、341-18-501の項、341-10-201の項、341-10-202の項、341-10-203の項、341-18-005の項、

Ⅱ-2718の項、Ⅱ-2719の項、Ⅱ-2720の項、Ⅱ-2704の項、Ⅱ-2705の項、Ⅱ-2716の項、Ⅱ-2717の項、Ⅱ-2721の項、Ⅱ-2722の項、Ⅱ-2723の項、Ⅱ-2724の項、Ⅱ-2725の項、Ⅱ-2726の項、Ⅱ-2727の項、Ⅱ-2728の項、Ⅱ-2729の項、Ⅱ-8488の項、Ⅱ-8490の項及びⅢ-34の項を削る。