

器具・器材の管理に関する相談

相談3：便汚染の衣類の消毒方法について

(相談内容)

便塊を除去後、個人別にハイター液に浸漬するか、まとめてハイター液に浸漬しています。効果的な消毒方法について教えてください。

(回答)

便塊を除去後、おおまかな水洗いをして、0.1%次亜塩素酸ナトリウム液に30分間浸漬します。その後、洗濯、すすぎを行います。

汚染後、速やかに処理をした方が汚染除去は容易となりますし、汚染衣類を消毒せずに放置することで感染拡大のリスクも発生します。できれば個別の処理をお勧めします。

参考文献：

- 1) 厚生省保健医療局結核感染症課，消毒と滅菌のガイドライン，へるす出版，2000.
- 2) 大久保憲，洗浄・消毒・滅菌の絶対ルール 227&エビデンス，INFECTION CONTROL，2009年秋季増刊.