

<h1 style="margin: 0;">高知県公報</h1>	<p style="font-size: small;">発行 高知県 高知市丸ノ内 一丁目2番20号 発行日 毎週2回 (火曜日・金曜日)</p>
-----------------------------------	--

目次	
告示	ページ
◎土砂災害警戒区域の指定	(防災砂防課) 1
○土砂災害警戒区域の指定の解除	( " ) 1
◎土砂災害特別警戒区域の指定	( " ) 2
◎告示(土砂災害警戒区域の指定)の一部改正	( " ) 2

-----  
告 示  
-----

**高知県告示第92号**

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成25年2月15日

高知県知事 尾崎 正直

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1315	瀬戸・横丁(2)	高知市長浜、瀬戸東町二丁目及び瀬戸東町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1316	瀬戸東町(2)	高知市瀬戸東町一丁目及び瀬戸東町二丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1317	瀬戸東町(3)	高知市瀬戸東町一丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1318	瀬戸椿ヶ丘	高知市瀬戸東町一丁目及び瀬戸一丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

I-1320	瀬戸南町(2)	高知市長浜、瀬戸南町一丁目及び瀬戸西町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1321	横浜東町(2)	高知市横浜東町及び横浜西町(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1322	横浜東町(3)	高知市横浜東町及び横浜西町(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1323	横浜東町	高知市横浜東町及び横浜西町(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1324	横浜新町・東(2)	高知市横浜南町、横浜西町、横浜新町四丁目、横浜新町五丁目及び瀬戸西町一丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1338	横浜・さつきヶ丘(2)	高知市横浜西町(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1339	瀬戸東町(4)	高知市横浜西町(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1340	瀬戸西町	高知市横浜西町、瀬戸西町一丁目及び瀬戸西町二丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1343	瀬戸団地	高知市横浜西町、瀬戸西町一丁目及び瀬戸西町二丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1344	瀬戸保育園	高知市瀬戸西町二丁目及び横浜南町(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-3603	瀬戸西町(2)	高知市長浜、横浜南町、瀬戸西町二丁目及び瀬戸西町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
---------	---------	---------------------------------------	---------

**高知県告示第93号**

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定に基づき平成19年3月27日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成25年2月15日

高知県知事 尾崎 正直

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1315	瀬戸・横丁(2)	高知市長浜、瀬戸東町二丁目及び瀬戸東町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1316	瀬戸東町(2)	高知市瀬戸東町一丁目及び瀬戸東町二丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1317	瀬戸東町(3)	高知市瀬戸東町一丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1318	瀬戸椿ヶ丘	高知市瀬戸東町一丁目及び瀬戸一丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1320	瀬戸南町(2)	高知市長浜、瀬戸南町一丁目及び瀬戸西町三丁目(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-1321	横浜東町(2)	高知市横浜東町及び横浜西町(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

I-1322	横浜東町(3)	高知市横浜東町及び横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1323	横浜東町	高知市横浜東町及び横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1324	横浜新町・東(2)	高知市横浜南町、横浜西町、横浜新町四丁目、横浜新町五丁目及び瀬戸西町一丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1338	横浜・さつきヶ丘(2)	高知市横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1339	瀬戸東町(4)	高知市横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1340	瀬戸西町	高知市横浜西町、瀬戸西町一丁目及び瀬戸西町二丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1343	瀬戸団地	高知市横浜西町、瀬戸西町一丁目及び瀬戸西町二丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1344	瀬戸保育園	高知市瀬戸西町二丁目及び横浜南町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3603	横浜西町(2)	高知市長浜、横浜南町、瀬戸西町二丁目及び瀬戸西町三丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

## 高知県告示第94号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第8条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成25年2月15日

高知県知事 尾崎 正直

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1315	瀬戸・横丁(2)	高知市長浜、瀬戸東町二丁目及び瀬戸東町三丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1316	瀬戸東町(2)	高知市瀬戸東町二丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1317	瀬戸東町(3)	高知市瀬戸東町一丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1318	瀬戸椿ヶ丘	高知市瀬戸東町一丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1320	瀬戸南町(2)	高知市瀬戸南町一丁目及び瀬戸西町三丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1321	横浜東町(2)	高知市横浜東町及び横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1322	横浜東町(3)	高知市横浜東町及び横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1323	横浜東町	高知市横浜東町及び横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1324	横浜新町・東(2)	高知市横浜南町、横浜西町、横浜新町四丁目、横浜新町五丁目及び瀬戸西町一丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

I-1338	横浜・さつきヶ丘(2)	高知市横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1339	瀬戸東町(4)	高知市横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1340	瀬戸西町	高知市瀬戸西町一丁目及び横浜西町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1343	瀬戸団地	高知市瀬戸西町一丁目（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1344	瀬戸保育園	高知市横浜南町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3603	瀬戸西町(2)	高知市横浜南町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

## 高知県告示第95号

平成19年3月高知県告示第217号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

平成25年2月15日

高知県知事 尾崎 正直

表のI-1315の項、I-1316の項、I-1317の項、I-1318の項、I-1320の項、I-1321の項、I-1322の項、I-1323の項、I-1324の項、I-1338の項、I-1339の項、I-1340の項、I-1343の項、I-1344の項及びII-3603の項を削る。