

高知県公報

発行 高知県 高知市丸ノ内一丁目2番20号 発行日 毎週2回 (火曜日・金曜日)

目次	ページ
告示	
○土砂災害警戒区域の指定 (防災砂防課)	1
○土砂災害警戒区域の指定の解除 (2件) (")	4
○土砂災害特別警戒区域の指定 (")	7
○告示 (土砂災害警戒区域の指定) の一部改正 (2件) (")	11

告 示

高知県告示第699号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和2年8月14日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
363-06-033	平石谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-034	有間川	土佐郡土佐町有間 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-035	北ノ向谷川	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-036	西の谷	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-037 a	平見谷 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	土石流

363-06-037 b	平見谷 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-038	影の石谷	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-039	焼野谷川	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-040 a	左ケ谷川・平石川 (1)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-040 b	左ケ谷川・平石川 (2)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-040 c	左ケ谷川・平石川 (3)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-041	トーマン谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-042	高野谷川及び支川	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-043	西ノ谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-044	井口谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-045	渡瀬谷川	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-046	池の本川	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06	新十郎	土佐郡土佐町地藏寺及	土石流

-047	荒谷	び東石原 (別紙図面のとおり)	
363-06-048 a	穴郷谷川 (1)	土佐郡土佐町地藏寺及びび東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-048 b	穴郷谷川 (2)	土佐郡土佐町地藏寺及びび東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-049	エノキ谷	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-050	赤水谷	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
I-892	馬地 (1)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-893	馬地 (2)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-894	馬地 (3)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-895	日ノ地	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-896	平石	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-897	野平	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-898	安吉	土佐郡土佐町芥川及びび東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-899	渡瀬	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2782	能地 (6)	土佐郡土佐町栗木 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2784	遠見 (2)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2785	遠見 (3)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2786	下田 (3)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2810	栗ノ木	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2811	栗木 (1)	土佐郡土佐町栗木及び 西石原(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2812	栗木 (2)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2813	栗木 (11)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2815	樽ノ上	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2816	栗木 (4)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2817	栗木 (5)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2818	岡田	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2819	栗木 (6)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2820	栗木 (7)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2821	栗木 (8)	土佐郡土佐町栗木及び 地藏寺(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2823	下田	土佐郡土佐町地藏寺	急傾斜地の崩壊

	(2)	(別紙図面のとおり)	
II-2824	筋川 (3)	土佐郡土佐町地藏寺、 土居及び和田(別紙図 面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2890	惣次谷	土佐郡土佐町相川及び 地藏寺(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2891	立割 (1)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2892	立割 (2)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2893	立割 (3)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2894	立割 (4)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2895	立割 (5)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2896	立割 (6)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2897	サセン 堂	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2898	オガキ 谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2899	笠松谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2900	地藏寺 (1)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2901	観音	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2902	黒地	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2903	小家谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2904	新道	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2905	ウツツ ゴウ	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2906	栗木 (9)	土佐郡土佐町栗木及び 西石原(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2907	栗木 (10)	土佐郡土佐町栗木、地 蔵寺及び西石原(別紙 図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2908	本地	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2909	地藏寺 (2)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2910	松ノ久 保	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2911	西ノ本	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2912	井口	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2913	有間 (1)	土佐郡土佐町有間(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2914	茶ノ木	土佐郡土佐町有間(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2915	杉ナ口	土佐郡土佐町有間(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2916	有間 (2)	土佐郡土佐町有間(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2917	有間 (3)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2918	有間 (4)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2919	石根	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2920	大部屋	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2921	東石原 (3)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2922	東石原 (4)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2923	坪屋	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2924	有間 (5)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2925	東石原 (5)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2926	芥川	土佐郡土佐町芥川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2927	地藏寺 (5)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2928	上地藏 寺	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2929	地藏寺 (3)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2930	東石原 (6)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2931	地藏寺 (4)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2932	東石原 (7)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2933	東石原 (8)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2934	東石原 (9)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2935	東石原 (10)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2936	東石原 (11)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2937	東石原 (12)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2938	東石原 (13)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2939	東石原 (14)	土佐郡土佐町地藏寺及び東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2940	東石原 (15)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2941	東石原 (16)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2942	東石原 (17)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2943	東石原 (18)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2944	東石原 (19)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2945	東石原 (1)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2946	程ノ久 保	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2947	ナロ石	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2948	遠見	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2949	滝下 (1)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2950	榎木	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2951	西石原 (1)	土佐郡土佐町西石原及び東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2952	日浦 (5)	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2953	立道	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2954	西ノ窪	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2955	滝ノ下	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2956	西石原 (2)	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2957	北向	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2958	草加 (1)	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2959	草加 (3)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2960	溝崎	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2961	峯石原	土佐郡土佐町東石原	急傾斜地の崩壊

	(1)	(別紙図面のとおり)	
II-2962	峯石原 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2963	野竹	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2964	草 加 (2)	土佐郡土佐町西石原及び 東石原 (別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2965	平 淵 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2966	峯石原 (3)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2967	峯石原 (4)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2968	滝 山 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2969	峯石原 (5)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2970	藤 藪	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2971	平 淵 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2972	東石原 (20)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2973	東石原 (21)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2974	東石原 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2975	西石原 (3)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2976	新宅	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2977	坂本	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2978	押川	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2979	西石原 (4)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2980	滝 下 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第700号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成29年1月17日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和2年8月14日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の 名称	区域の所在地	土砂災害の発生 原因となる自然 現象の種類
II-2890	惣次谷	土佐郡土佐町相川及び 地藏寺 (別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
363-06 -041	トーマ ン谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -042	高野谷 川及び 支川	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -043	西ノ谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -044	井口谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流

363-06 -045	渡瀬谷 川	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -046	池の本 川	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -033	平石谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -035	北ノ向 谷川	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -036	西の谷	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -038	影の石 谷	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -039	焼野谷 川	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -040 a	左ケ谷 川・平 石 川 (1)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -040 b	左ケ谷 川・平 石 川 (2)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -040 c	左ケ谷 川・平 石 川 (3)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -049	エノキ 谷	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06 -050	赤水谷	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
I-892	馬 地 (1)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

I-893	馬地 (2)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-894	馬地 (3)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-895	日ノ地	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-899	渡瀬	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2823	下田 (2)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2824	筋川 (3)	土佐郡土佐町地藏寺、 土居及び和田(別紙図 面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2897	サセン 堂	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2898	オガキ 谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2899	笠松谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2900	地藏寺 (1)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2901	観音	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2902	黒地	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2903	小家谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2904	新道	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2928	上地藏	土佐郡土佐町地藏寺	急傾斜地の崩壊

	寺	(別紙図面のとおり)	
II-2929	地藏寺 (3)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2931	地藏寺 (4)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-896	平石	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-897	野平	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2811	栗木 (1)	土佐郡土佐町栗木及び 西石原(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2812	栗木 (2)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2815	樽ノ上	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2816	栗木 (4)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2817	栗木 (5)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2818	岡田	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2819	栗木 (6)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2820	栗木 (7)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2821	栗木 (8)	土佐郡土佐町栗木及び 地藏寺(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2905	ウツツ ゴウ	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2906	栗木 (9)	土佐郡土佐町栗木及び 西石原(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2907	栗木 (10)	土佐郡土佐町栗木、地 蔵寺及び西石原(別紙 図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2909	地藏寺 (2)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2910	松ノ久 保	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2912	井口	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2945	東石原 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2946	程ノ久 保	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2947	ナロ石	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2948	遠見	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2949	滝下 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2951	西石原 (1)	土佐郡土佐町西石原及 び東石原(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2952	日浦 (5)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2953	立道	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2954	西ノ窪	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2955	滝ノ下	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2956	西石原 (2)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2957	北向	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2958	草加 (1)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2963	野竹	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2964	草加 (2)	土佐郡土佐町西石原及 び東石原(別紙図面の とお)	急傾斜地の崩壊
II-2974	東石原 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2975	西石原 (3)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2976	新宅	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2977	坂本	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2978	押川	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2979	西石原 (4)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2980	滝下 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第701号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき令和元年5月21日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和2年8月14日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
363-06-034	有間川	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとお)	土石流
363-06-037 a	平見谷(1)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとお)	土石流
363-06-037 b	平見谷(2)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとお)	土石流
363-06-047	新十郎荒谷	土佐郡土佐町地藏寺及び東石原(別紙図面のとお)	土石流
363-06-048 a	穴郷谷川(1)	土佐郡土佐町地藏寺及び東石原(別紙図面のとお)	土石流
363-06-048 b	穴郷谷川(2)	土佐郡土佐町地藏寺及び東石原(別紙図面のとお)	土石流
I-898	安吉	土佐郡土佐町芥川及び東石原(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2782	能地(6)	土佐郡土佐町栗木(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2784	遠見(2)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2785	遠見(3)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2786	下田	土佐郡土佐町地藏寺	急傾斜地の崩壊

	(3)	(別紙図面のとお)	
II-2810	栗ノ木	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2813	栗木(11)	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2891	立割(1)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2892	立割(2)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2893	立割(3)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2894	立割(4)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2895	立割(5)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2896	立割(6)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2908	本地	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2911	西ノ本	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2913	有間(1)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2914	茶ノ木	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2915	杉ナ口	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2916	有間(2)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-2917	有間	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

	(3)	紙図面のとおり)	
II-2918	有間 (4)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2919	石根	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2920	大部屋	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2921	東石原 (3)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2922	東石原 (4)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2923	坪屋	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2924	有間 (5)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2925	東石原 (5)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2926	芥川	土佐郡土佐町芥川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2927	地藏寺 (5)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2930	東石原 (6)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2932	東石原 (7)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2933	東石原 (8)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2934	東石原 (9)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2935	東石原	土佐郡土佐町東石原	急傾斜地の崩壊

	(10)	(別紙図面のとおり)	
II-2936	東石原 (11)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2937	東石原 (12)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2938	東石原 (13)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2939	東石原 (14)	土佐郡土佐町地藏寺及び東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2940	東石原 (15)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2941	東石原 (16)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2942	東石原 (17)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2943	東石原 (18)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2944	東石原 (19)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2950	榎木	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2959	草加 (3)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2960	溝崎	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2961	峯石原 (1)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2962	峯石原 (2)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2965	平 淵 (1)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2966	峯石原 (3)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2967	峯石原 (4)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2968	滝 山 (1)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2969	峯石原 (5)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2970	藤藪	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2971	平 淵 (2)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2972	東石原 (20)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2973	東石原 (21)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第702号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和2年8月14日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
363-06-033	平石谷	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	土石流
363-06-035	北ノ向谷川	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	土石流

363-06-036	西の谷	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-037 a	平見谷 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-037 b	平見谷 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-040 a	左ヶ谷 川・平 石 川 (1)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-040 b	左ヶ谷 川・平 石 川 (2)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-041	トーマ ン谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-042	高野谷 川及び 支川	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-043	西ノ谷	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-045	渡瀬谷 川	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-046	池の本 川	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	土石流
363-06-047	新十郎 荒谷	土佐郡土佐町地藏寺及 び東石原(別紙図面の とおり)	土石流
363-06-048 a	穴郷谷 川(1)	土佐郡土佐町地藏寺及 び東石原(別紙図面の とおり)	土石流
363-06	穴郷谷	土佐郡土佐町地藏寺及	土石流

-048 b	川(2)	び東石原(別紙図面の とおり)	
363-06-049	エノキ 谷	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	土石流
I-892	馬 地 (1)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-893	馬 地 (2)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-894	馬 地 (3)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-895	日ノ地	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-896	平石	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-897	野平	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-898	安吉	土佐郡土佐町芥川及び 東石原(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
I-899	渡瀬	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2782	能 地 (6)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2784	遠 見 (2)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2785	遠 見 (3)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2786	下 田 (3)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2810	栗ノ木	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2811	栗 木 (1)	土佐郡土佐町栗木及び 西石原(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2812	栗 木 (2)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2813	栗 木 (11)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2815	樽ノ上	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2816	栗 木 (4)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2817	栗 木 (5)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2818	岡田	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2819	栗 木 (6)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2820	栗 木 (7)	土佐郡土佐町栗木(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2821	栗 木 (8)	土佐郡土佐町栗木及び 地藏寺(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2823	下 田 (2)	土佐郡土佐町地藏寺 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2824	筋 川 (3)	土佐郡土佐町地藏寺、 土居及び和田(別紙図 面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2890	惣次谷	土佐郡土佐町相川及び 地藏寺(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-2891	立 割	土佐郡土佐町地藏寺	急傾斜地の崩壊

	(1)	(別紙図面のとおり)	
II-2892	立割(2)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2893	立割(3)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2894	立割(4)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2895	立割(5)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2896	立割(6)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2897	サセン堂	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2898	オガキ谷	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2899	笠松谷	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2900	地藏寺(1)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2901	観音	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2902	黒地	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2903	小家谷	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2904	新道	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2905	ウツゴウ	土佐郡土佐町栗木(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2906	栗木	土佐郡土佐町栗木及び	急傾斜地の崩壊

	(9)	西石原(別紙図面のとおり)	
II-2907	栗木(10)	土佐郡土佐町栗木、地藏寺及び西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2908	本地	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2909	地藏寺(2)	土佐郡土佐町栗木(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2910	松ノ久保	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2911	西ノ本	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2912	井口	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2913	有間(1)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2914	茶ノ木	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2915	杉ナ口	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2916	有間(2)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2917	有間(3)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2918	有間(4)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2919	石根	土佐郡土佐町西石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2920	大部屋	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2921	東石原(3)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2922	東石原(4)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2923	坪屋	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2924	有間(5)	土佐郡土佐町有間(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2925	東石原(5)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2926	芥川	土佐郡土佐町芥川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2927	地藏寺(5)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2928	上地藏寺	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2929	地藏寺(3)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2930	東石原(6)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2931	地藏寺(4)	土佐郡土佐町地藏寺(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2932	東石原(7)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2933	東石原(8)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2934	東石原(9)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2935	東石原(10)	土佐郡土佐町東石原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2936	東石原 (11)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2937	東石原 (12)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2938	東石原 (13)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2939	東石原 (14)	土佐郡土佐町地蔵寺及 び東石原(別紙図面の とおり)	急傾斜地の崩壊
II-2940	東石原 (15)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2941	東石原 (16)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2942	東石原 (17)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2943	東石原 (18)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2944	東石原 (19)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2945	東石原 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2946	程ノ久 保	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2947	ナロ石	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2948	遠見	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2949	滝下 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2950	榎木	土佐郡土佐町東石原	急傾斜地の崩壊

		(別紙図面のとおり)	
II-2951	西石原 (1)	土佐郡土佐町西石原及 び東石原(別紙図面の とおり)	急傾斜地の崩壊
II-2952	日浦 (5)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2953	立道	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2954	西ノ窪	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2955	滝ノ下	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2956	西石原 (2)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2957	北向	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2958	草加 (1)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2959	草加 (3)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2960	溝崎	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2961	峯石原 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2962	峯石原 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2963	野竹	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2964	草加 (2)	土佐郡土佐町西石原及 び東石原(別紙図面の とおり)	急傾斜地の崩壊

II-2965	平 淵 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2966	峯石原 (3)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2967	峯石原 (4)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2968	滝 山 (1)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2969	峯石原 (5)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2970	藤藪	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2971	平 淵 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2972	東石原 (20)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2973	東石原 (21)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2974	東石原 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2975	西石原 (3)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2976	新宅	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2977	坂本	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2978	押川	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-2979	西石原 (4)	土佐郡土佐町西石原 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-2980	滝 下 (2)	土佐郡土佐町東石原 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
---------	------------	--------------------------	---------

高知県告示第703号

平成29年1月高知県告示第23号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年8月14日

高知県知事 濱田 省司

表のII-2890の項、363-06-041の項、363-06-042の項、363-06-043の項、363-06-044の項、363-06-045の項、363-06-046の項、363-06-033の項、363-06-035の項、363-06-036の項、363-06-038の項、363-06-039の項、363-06-040 aの項、363-06-040 bの項、363-06-040 cの項、363-06-049の項、363-06-050の項、I-892の項、I-893の項、I-894の項、I-895の項、I-899の項、II-2823の項、II-2824の項、II-2897の項、II-2898の項、II-2899の項、II-2900の項、II-2901の項、II-2902の項、II-2903の項、II-2904の項、II-2928の項、II-2929の項、II-2931の項、I-896の項、I-897の項、II-2811の項、II-2812の項、II-2815の項、II-2816の項、II-2817の項、II-2818の項、II-2819の項、II-2820の項、II-2821の項、II-2905の項、II-2906の項、II-2907の項、II-2909の項、II-2910の項、II-2912の項、II-2945の項、II-2946の項、II-2947の項、II-2948の項、II-2949の項、II-2951の項、II-2952の項、II-2953の項、II-2954の項、II-2955の項、II-2956の項、II-2957の項、II-2958の項、II-2963の項、II-2964の項、II-2974の項、II-2975の項、II-2976の項、II-2977の項、II-2978の項、II-2979の項及びII-2980の項を削る。

高知県告示第704号

令和元年5月高知県告示第81号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年8月14日

高知県知事 濱田 省司

表の363-06-034の項、363-06-037 aの項、363-06-037 bの項、363-06-047の項、363-06-048 aの項、363-06-048 bの項、I-898の項、II-2782の項、II-2784の項、II-2785の項、II-2786の項、II-2810の項、II-2813の項、II-2891の項、II-2892の項、II-2893の項、II-2894の項、II-2895の項、II-2896の項、II-2908の項、II-2911の項、II-2913の項、II-2914の項、II-2915の項、II-2916の項、II-2917の項、II-2918の項、II-2919の項、II-2920の項、II-2921の項、II-2922の項、II-2923の項、II-2924の項、II-2925の項、II-2926の項、II-2927の項、II-2930の項、II-2932の項、II-2933の項、II-2934の項、II-2935の項、II-2936の項

項、II-2937の項、II-2938の項、II-2939の項、II-2940の項、II-2941の項、II-2942の項、II-2943の項、II-2944の項、II-2950の項、II-2959の項、II-2960の項、II-2961の項、II-2962の項、II-2965の項、II-2966の項、II-2967の項、II-2968の項、II-2969の項、II-2970の項、II-2971の項、II-2972の項及びII-2973の項を削る。