

<h1 style="margin: 0;">高知県公報</h1>	発 行 高 知 県 高 知 市 丸 ノ 内 一 丁 目 2 番 20 号 発 行 日 毎 週 2 回 (火曜日・金曜日)
-----------------------------------	--

目 次

告 示	ページ
○土砂災害警戒区域の指定 (防災砂防課)	1
○土砂災害警戒区域の指定の解除 (4件) (")	4
○土砂災害特別警戒区域の指定 (")	7
○告示 (土砂災害警戒区域の指定) の一部改正 (4件) (")	11

告 示

高知県告示第418号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
384-34-002 a	北 川 (2)	吾川郡仁淀川町北川、下北川及び名野川 (別紙図面のとお)	土石流
384-34-002 b	北 川 (3)	吾川郡仁淀川町北川、下北川及び名野川 (別紙図面のとお)	土石流
384-34-003	ゴンゲン谷川	吾川郡仁淀川町北川及び下北川 (別紙図面のとお)	土石流
384-34-004	向口谷川	吾川郡仁淀川町下名野川及び中 (別紙図面のとお)	土石流

		とお)	
384-34-005	斧谷川	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとお)	土石流
384-34-008	中津川	吾川郡仁淀川町上名野川及び長坂 (別紙図面のとお)	土石流
384-35-001	岡谷川	吾川郡仁淀川町岩戸 (別紙図面のとお)	土石流
384-35-002	東浦谷川	吾川郡仁淀川町大崎及び葛原 (別紙図面のとお)	土石流
384-35-005	観音谷川	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	土石流
384-35-202	ワラビ谷川	吾川郡仁淀川町蔵谷 (別紙図面のとお)	土石流
384-35-205 a	橘谷川 (1)	吾川郡仁淀川町川口及び橘谷 (別紙図面のとお)	土石流
384-35-206	二子野川	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとお)	土石流
384-35-208	北川	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとお)	土石流
384-35-209	大渡谷川	吾川郡仁淀川町峠ノ越 (別紙図面のとお)	土石流
384-99-003	ウヅシリ谷川	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとお)	土石流
384-99-004	岡谷川 (2)	吾川郡仁淀川町岩戸 (別紙図面のとお)	土石流
384-99-005	竹屋敷谷川	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	土石流

I-2474	峯岩戸 (1)	吾川郡仁淀川町峯岩戸 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2475	峯岩戸 (2)	吾川郡仁淀川町峯岩戸 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2477	橘谷	吾川郡仁淀川町相能、川口及び橘谷 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2480	大 崎 (1)	吾川郡仁淀川町大崎及び藤ノ野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2481	大 崎 (3)	吾川郡仁淀川町大崎及び葛原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2482	大 崎 (2)	吾川郡仁淀川町大崎 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2483	中 村 (2)	吾川郡仁淀川町中村 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2484	葛 原 (1)	吾川郡仁淀川町葛原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2485	葛 原 (2)	吾川郡仁淀川町大崎及び葛原 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2486	西浦	吾川郡仁淀川町寺村 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2487	岩 戸 (1)	吾川郡仁淀川町岩戸 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2488	寺 村 (2)	吾川郡仁淀川町岩戸及び寺村 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2489	大板	吾川郡仁淀川町大板及び寺村 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

I-2490	加 枝 (1)	吾川郡仁淀川町加枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2491	奥 谷 (1)	吾川郡仁淀川町上名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2492	中 奥 (1)	吾川郡仁淀川町上名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2493	中 奥 (2)	吾川郡仁淀川町上名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2494	平 組 (1)	吾川郡仁淀川町上名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2495	平 組 (2)	吾川郡仁淀川町上名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2496	下 組 (1)	吾川郡仁淀川町上名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2497	下 組 (2)	吾川郡仁淀川町上名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2498	下 組 (3)	吾川郡仁淀川町上名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2499	中(1)	吾川郡仁淀川町下名野 川及び中 (別紙図面の とお)	急傾斜地の崩壊
I-2500	北 川 (1)	吾川郡仁淀川町北川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2501	北 川 (2)	吾川郡仁淀川町北川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

I-2502	下北川 (1)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2503	北 川 (3)	吾川郡仁淀川町北川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2504	長 坂 (1)	吾川郡仁淀川町長坂 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2505	上屋敷 (1)	吾川郡仁淀川町下名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2506	松 木	吾川郡仁淀川町下名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2507	上屋敷 (2)	吾川郡仁淀川町下名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2508	斧の谷 (1)	吾川郡仁淀川町下名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2509	下名野 川	吾川郡仁淀川町下名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2510	向(1)	吾川郡仁淀川町下名野 川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2511	二ノ滝 (1)	吾川郡仁淀川町二ノ滝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2512	二ノ滝 (2)	吾川郡仁淀川町二ノ滝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2513	下北川 (2)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2514	下北川 (3)	吾川郡仁淀川町下北川 及び名野川 (別紙図面	急傾斜地の崩壊

		のとおり)	
I-2515	名野川 (2)	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2516	遅越	吾川郡仁淀川町遅越 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2517	大平	吾川郡仁淀川町遅越及 び名野川大平 (別紙図 面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2518	引 地 (2)	吾川郡仁淀川町引地 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2519	相 能 (1)	吾川郡仁淀川町相能及 び川口 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2520	久 喜 (1)	吾川郡仁淀川町久喜 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2521	久 喜 (2)	吾川郡仁淀川町久喜 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2522	向口	吾川郡仁淀川町加枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2523	名野川	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2524	名野川 (3)	吾川郡仁淀川町竹屋敷 及び名野川 (別紙図面 のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2525	正ノ石	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2526	崎ノ山	吾川郡仁淀川町崎ノ山 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4922	峯岩戸 (3)	吾川郡仁淀川町峯岩戸 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4923	中 村	吾川郡仁淀川町中村	急傾斜地の崩壊

II-4963	下北川 (4)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4964	下北川 (5)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4965	正ノ石 (2)	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4966	引地 (3)	吾川郡仁淀川町引地 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4967	二子野 (1)	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4968	ノヂ	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4969	シタ ク	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4970	二子野 (2)	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4971	相能 (2)	吾川郡仁淀川町相能及 び川口(別紙図面の とお)	急傾斜地の崩壊
II-4972	久喜 (3)	吾川郡仁淀川町久喜 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4975	竹屋敷 (1)	吾川郡仁淀川町竹屋敷 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4976	竹屋敷 (2)	吾川郡仁淀川町竹屋敷 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4977	峠ノ越 (2)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4978	大渡 (3)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4979	名野川 (4)	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

II-4980	二子野 (3)	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
---------	------------	-------------------------	---------

高知県告示第419号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき平成23年9月30日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の 名称	区域の所在地	土砂災害の発生 原因となる自然 現象の種類
384-35 -005	観音谷 川	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	土石流
I-2480	大崎 (1)	吾川郡仁淀川町大崎及 び藤ノ野(別紙図面の とお)	急傾斜地の崩壊
I-2482	大崎 (2)	吾川郡仁淀川町大崎 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2523	名野川	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2525	正ノ石	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第420号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき平成27年3月17日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

	区域の		土砂災害の発生
--	-----	--	---------

箇所番号	名称	区域の所在地	原因となる自然 現象の種類
384-35 -209	大渡谷 川	吾川郡仁淀川町峠ノ越 (別紙図面のとお)	土石流
I-2515	名野川 (2)	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2516	遅越	吾川郡仁淀川町遅越 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2517	大平	吾川郡仁淀川町遅越及 び名野川大平(別紙図 面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2524	名野川 (3)	吾川郡仁淀川町竹屋敷 及び名野川(別紙図面 のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2526	崎ノ山	吾川郡仁淀川町崎ノ山 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4965	正ノ石 (2)	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4975	竹屋敷 (1)	吾川郡仁淀川町竹屋敷 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4976	竹屋敷 (2)	吾川郡仁淀川町竹屋敷 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4977	峠ノ越 (2)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4978	大渡 (3)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4979	名野川 (4)	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第421号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき平成27年5月26日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域につ

て、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。
 なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
384-34-003	ゴンゲン谷川	吾川郡仁淀川町北川及び下北川（別紙図面のとおりに）	土石流
384-34-004	向口谷川	吾川郡仁淀川町下名野川及び中（別紙図面のとおりに）	土石流
384-34-005	斧谷川	吾川郡仁淀川町下名野川（別紙図面のとおりに）	土石流
384-34-008	中津川	吾川郡仁淀川町上名野川及び長坂（別紙図面のとおりに）	土石流
384-35-208	北川	吾川郡仁淀川町下北川（別紙図面のとおりに）	土石流
I-2474	峯岩戸（1）	吾川郡仁淀川町峯岩戸（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2475	峯岩戸（2）	吾川郡仁淀川町峯岩戸（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2477	橘谷	吾川郡仁淀川町相能、川口及び橘谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2481	大崎（3）	吾川郡仁淀川町大崎及び葛原（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2483	中村（2）	吾川郡仁淀川町中村（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

I-2484	葛原（1）	吾川郡仁淀川町葛原（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2485	葛原（2）	吾川郡仁淀川町大崎及び葛原（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2486	西浦	吾川郡仁淀川町寺村（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2518	引地（2）	吾川郡仁淀川町引地（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2519	相能（1）	吾川郡仁淀川町相能及び川口（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2520	久喜（1）	吾川郡仁淀川町久喜（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2521	久喜（2）	吾川郡仁淀川町久喜（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2522	向口	吾川郡仁淀川町加枝（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4922	峯岩戸（3）	吾川郡仁淀川町峯岩戸（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4923	中村（3）	吾川郡仁淀川町中村（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4924	寺村	吾川郡仁淀川町岩戸、寺村及び蔵谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4925	竹屋敷（3）	吾川郡仁淀川町蔵谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4926	蔵谷（1）	吾川郡仁淀川町蔵谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4927	蔵谷（2）	吾川郡仁淀川町葛原及び蔵谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

II-4928	タニオク	吾川郡仁淀川町蔵谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4929	蔵谷（3）	吾川郡仁淀川町蔵谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4930	ヒラバ（1）	吾川郡仁淀川町蔵谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4931	ヒラバ（2）	吾川郡仁淀川町寺村及び蔵谷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4966	引地（3）	吾川郡仁淀川町引地（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4967	二子野（1）	吾川郡仁淀川町二子野（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4968	ノヂ	吾川郡仁淀川町二子野（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4969	シンタク	吾川郡仁淀川町二子野（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4970	二子野（2）	吾川郡仁淀川町二子野（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4971	相能（2）	吾川郡仁淀川町相能及び川口（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4972	久喜（3）	吾川郡仁淀川町久喜（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
II-4980	二子野（3）	吾川郡仁淀川町二子野（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2491	奥谷（1）	吾川郡仁淀川町上名野川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2492	中奥	吾川郡仁淀川町上名野	急傾斜地の崩壊

	(1)	川 (別紙図面のとおり)	
I-2493	中 奥 (2)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2494	平 組 (1)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2495	平 組 (2)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2496	下 組 (1)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2497	下 組 (2)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2498	下 組 (3)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2499	中 (1)	吾川郡仁淀川町下名野川及び中 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2502	下北川 (1)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2504	長 坂 (1)	吾川郡仁淀川町長坂 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2505	上屋敷 (1)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2506	松木	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2507	上屋敷 (2)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2508	斧の谷 (1)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2509	下名野川	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2510	向 (1)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2511	二ノ滝 (1)	吾川郡仁淀川町二ノ滝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2512	二ノ滝 (2)	吾川郡仁淀川町二ノ滝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2513	下北川 (2)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2514	下北川 (3)	吾川郡仁淀川町下北川及び名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4935	奥 谷 (2)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4936	ナカヲク	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4937	中 奥 (3)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4938	下 組 (4)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4939	中 奥 (4)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4940	津 江 (1)	吾川郡仁淀川町津江及び長坂 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4941	津 江 (2)	吾川郡仁淀川町下名野川及び津江 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4947	長 坂 (2)	吾川郡仁淀川町長坂 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4948	長 坂 (3)	吾川郡仁淀川町長坂 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4950	津 江 (3)	吾川郡仁淀川町津江及び長坂 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4951	アセボ ヲキ	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4952	斧の谷 (2)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4953	向 (2)	吾川郡仁淀川町下名野川及び中 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4954	斧の谷 (3)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4955	斧の谷 (4)	吾川郡仁淀川町下名野川及び中 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4957	二ノ滝 (3)	吾川郡仁淀川町下名野川及び二ノ滝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4958	中(2)	吾川郡仁淀川町下名野川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4959	中(3)	吾川郡仁淀川町下名野川及び二ノ滝（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4960	ニシムキ	吾川郡仁淀川町二ノ滝（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4961	中堂	吾川郡仁淀川町下名野川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4962	二ノ滝(4)	吾川郡仁淀川町二ノ滝（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4963	下北川(4)	吾川郡仁淀川町下北川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4964	下北川(5)	吾川郡仁淀川町下北川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第422号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成29年2月24日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
384-35-001	岡谷川	吾川郡仁淀川町岩戸（別紙図面のとおり）	土石流
384-35-002	東浦谷川	吾川郡仁淀川町大崎及び葛原（別紙図面のとおり）	土石流

384-35-202	ワラビ谷川	吾川郡仁淀川町蔵谷（別紙図面のとおり）	土石流
384-35-205 a	橘谷川(1)	吾川郡仁淀川町川口及び橘谷（別紙図面のとおり）	土石流
384-35-206	二子野川	吾川郡仁淀川町二子野（別紙図面のとおり）	土石流
384-34-002	北川(2)	吾川郡仁淀川町北川、下北川及び名野川（別紙図面のとおり）	土石流
I-2487	岩戸(1)	吾川郡仁淀川町岩戸（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2488	寺村(2)	吾川郡仁淀川町岩戸及び寺村（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2489	大板	吾川郡仁淀川町大板及び寺村（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2490	加枝(1)	吾川郡仁淀川町加枝（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4932	岩戸(2)	吾川郡仁淀川町岩戸（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4933	岩戸(3)	吾川郡仁淀川町岩戸（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4934	加枝(2)	吾川郡仁淀川町加枝（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2500	北川(1)	吾川郡仁淀川町北川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2501	北川(2)	吾川郡仁淀川町北川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2503	北川	吾川郡仁淀川町北川	急傾斜地の崩壊

	(3)	(別紙図面のとおり)	
II-4942	中(4)	吾川郡仁淀川町中（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4945	北川(4)	吾川郡仁淀川町北川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4946	北川(5)	吾川郡仁淀川町北川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4949	長坂(4)	吾川郡仁淀川町長坂（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-4956	土居ナカヤシキ(1)	吾川郡仁淀川町下名野川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第423号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
384-34-002 a	北川(2)	吾川郡仁淀川町北川、下北川及び名野川（別紙図面のとおり）	土石流
384-34-002 b	北川(3)	吾川郡仁淀川町北川、下北川及び名野川（別紙図面のとおり）	土石流
384-34-003	ゴンゲン谷川	吾川郡仁淀川町北川及び下北川（別紙図面のとおり）	土石流
384-34-004	向口谷川	吾川郡仁淀川町下名野川及び中（別紙図面の	土石流

	(1)	川 (別紙図面のとおり)		(3)	(別紙図面のとおり)		I-2516	遅越	吾川郡仁淀川町遅越 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	
I-2492	中 奥 (1)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2504	長 坂 (1)	吾川郡仁淀川町長坂 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2517	大平	吾川郡仁淀川町遅越及び名野川大平 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2493	中 奥 (2)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2505	上屋敷 (1)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2518	引 地 (2)	吾川郡仁淀川町引地 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2494	平 組 (1)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2506	松木	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2519	相 能 (1)	吾川郡仁淀川町相能及び川口 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2495	平 組 (2)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2507	上屋敷 (2)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2520	久 喜 (1)	吾川郡仁淀川町久喜 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2496	下 組 (1)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2508	斧の谷 (1)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2521	久 喜 (2)	吾川郡仁淀川町久喜 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2497	下 組 (2)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2509	下名野川	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2522	向口	吾川郡仁淀川町加枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2498	下 組 (3)	吾川郡仁淀川町上名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2510	向(1)	吾川郡仁淀川町下名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2523	名野川	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2499	中(1)	吾川郡仁淀川町下名野川及び中 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2511	二ノ滝 (1)	吾川郡仁淀川町二ノ滝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2524	名野川 (3)	吾川郡仁淀川町竹屋敷及び名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2500	北 川 (1)	吾川郡仁淀川町北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2512	二ノ滝 (2)	吾川郡仁淀川町二ノ滝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2525	正ノ石	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2501	北 川 (2)	吾川郡仁淀川町北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2513	下北川 (2)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2526	崎ノ山	吾川郡仁淀川町崎ノ山 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2502	下北川 (1)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	I-2514	下北川 (3)	吾川郡仁淀川町下北川及び名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4922	峯岩戸 (3)	吾川郡仁淀川町峯岩戸 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2503	北 川	吾川郡仁淀川町北川	急傾斜地の崩壊	I-2515	名野川 (2)	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4923	中 村 (3)	吾川郡仁淀川町中村 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
								II-4924	寺村	吾川郡仁淀川町岩戸、寺村及び蔵谷 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4925	竹屋敷 (3)	吾川郡仁淀川町蕨谷 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4926	蕨 谷 (1)	吾川郡仁淀川町蕨谷 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4927	蕨 谷 (2)	吾川郡仁淀川町葛原及 び蕨谷(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-4928	タニオ ク	吾川郡仁淀川町蕨谷 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4929	蕨 谷 (3)	吾川郡仁淀川町蕨谷 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4930	ヒラバ (1)	吾川郡仁淀川町蕨谷 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4931	ヒラバ (2)	吾川郡仁淀川町寺村及 び蕨谷(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-4932	岩 戸 (2)	吾川郡仁淀川町岩戸 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4933	岩 戸 (3)	吾川郡仁淀川町岩戸 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4934	加 枝 (2)	吾川郡仁淀川町加枝及 び高岡郡越知町野老山 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4935	奥 谷 (2)	吾川郡仁淀川町上名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4936	ナカフ ク	吾川郡仁淀川町上名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4937	中 奥 (3)	吾川郡仁淀川町上名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4938	下 組 (4)	吾川郡仁淀川町上名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4939	中 奥 (4)	吾川郡仁淀川町上名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4940	津 江 (1)	吾川郡仁淀川町津江及 び長坂(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-4941	津 江 (2)	吾川郡仁淀川町下名野 川及び津江(別紙図面 のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4942	中(4)	吾川郡仁淀川町中(別 紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4945	北 川 (4)	吾川郡仁淀川町北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4946	北 川 (5)	吾川郡仁淀川町北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4947	長 坂 (2)	吾川郡仁淀川町長坂 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4948	長 坂 (3)	吾川郡仁淀川町長坂 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4949	長 坂 (4)	吾川郡仁淀川町長坂 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4950	津 江 (3)	吾川郡仁淀川町津江及 び長坂(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-4951	アセボ ヲキ	吾川郡仁淀川町下名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4952	斧の谷 (2)	吾川郡仁淀川町下名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4953	向(2)	吾川郡仁淀川町下名野 川及び中(別紙図面の とおり)	急傾斜地の崩壊
II-4954	斧の谷 (3)	吾川郡仁淀川町下名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4955	斧の谷 (4)	吾川郡仁淀川町下名野 川及び中(別紙図面の とおり)	急傾斜地の崩壊
II-4956	土居ナ カヤシ キ(1)	吾川郡仁淀川町下名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4957	二ノ滝 (3)	吾川郡仁淀川町下名野 川及び二ノ滝(別紙図 面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4958	中(2)	吾川郡仁淀川町下名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4959	中(3)	吾川郡仁淀川町下名野 川及び二ノ滝(別紙図 面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4960	ニシム キ	吾川郡仁淀川町二ノ滝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4961	中堂	吾川郡仁淀川町下名野 川(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4962	二ノ滝 (4)	吾川郡仁淀川町二ノ滝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4963	下北川 (4)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4964	下北川 (5)	吾川郡仁淀川町下北川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4965	正ノ石 (2)	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4966	引地 (3)	吾川郡仁淀川町引地 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4967	二子野 (1)	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4968	ノヂ	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4969	シntax ク	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4970	二子野 (2)	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4971	相能 (2)	吾川郡仁淀川町相能及 び川口(別紙図面のと おり)	急傾斜地の崩壊
II-4972	久喜 (3)	吾川郡仁淀川町久喜 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4975	竹屋敷 (1)	吾川郡仁淀川町竹屋敷 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4976	竹屋敷 (2)	吾川郡仁淀川町竹屋敷 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4977	峠ノ越 (2)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4978	大渡 (3)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4979	名野川 (4)	吾川郡仁淀川町名野川 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4980	二子野 (3)	吾川郡仁淀川町二子野 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第424号

平成23年9月高知県告示第644号（土砂災害警戒区域の指定）
の一部を次のように改正する。
令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

表の384-35-005の項、I-2480の項、I-2482の項、I-2523の項及びI-2525の項を削る。

高知県告示第425号

平成27年3月高知県告示第123号（土砂災害警戒区域の指定）
の一部を次のように改正する。
令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

表の384-35-209の項、I-2515の項、I-2516の項、I-2517の項、I-2524の項、I-2526の項、II-4965の項、II-4975の項、II-4976の項、II-4977の項、II-4978の項及びII-4979の項を削る。

高知県告示第426号

平成27年5月高知県告示第304号（土砂災害警戒区域の指定）
の一部を次のように改正する。
令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

表の384-34-003の項、384-34-004の項、384-34-005の項、384-34-008の項、384-35-208の項、I-2474の項、I-2475の項、I-2477の項、I-2481の項、I-2483の項、I-2484の項、I-2485の項、I-2486の項、I-2518の項、I-2519の項、I-2485の項、I-2486の項、I-2518の項、I-2519の項、II-4922の項、II-4923の項、II-4924の項、II-4925の項、II-4926の項、II-4927の項、II-4928の項、II-4929の項、II-4930の項、II-4931の項、II-4966の項、II-4967の項、II-4968の項、II-4969の項、II-4970の項、II-4971の項、II-4972の項、II-4980の項、I-2491の項、I-2492の項、I-2493の項、I-2494の項、I-2495の項、I-2496の項、I-2497の項、I-2498の項、I-2499の項、I-2502の項、I-2504の項、I-2505の項、I-2506の項、I-2507の項、I-2508の項、I-2509の項、I-2510の項、I-2511の項、I-2512の項、I-2513の項、I-2514の項、II-4935の項、II-4936の項、II-4937の項、II-4938の項、II-4939の項、II-4940の項、II-4941の項、II-4947の項、II-4948の項、II-4950の項、II-4951の項、II-4952の項、II-4953の項、II-4954の項、II-4955の項、II-4957の項、II-4958の項、II-4959の項、II-4960の項、II-4961の項、II-4962の項、II-4963の項及びII-4964の項を削る。

高知県告示第427号

平成29年2月高知県告示第110号（土砂災害警戒区域の指定）
の一部を次のように改正する。
令和3年6月29日

高知県知事 濱田 省司

表の384-35-001の項、384-35-002の項、384-35-202の項、384-35-205 aの項、384-35-206の項、384-34-002の項、I-2487の項、I-2488の項、I-2489の項、I-2490の項、II-4932の項、II-4933の項、II-4934の項、I-2500の項、I-2501の項、I-2503の項、II-4942の項、II-4945の項、II-4946の項、II-4949の項及びII-4956の項を削る。