

高知県公報

発行
高知県
高知市丸ノ内
一丁目2番20号
発行日
毎週2回
(火曜日・金曜日)

目次

告示	ページ
○土砂災害警戒区域の指定 (防災砂防課)	1
○土砂災害警戒区域の指定の解除 (2件) (")	2
○土砂災害特別警戒区域の指定 (")	4
○告示 (土砂災害警戒区域の指定) の一部改正 (2件) (")	6

告 示

高知県告示第571号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成12年法律第57号) 第7条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月13日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
384-99-001	橘川 (1)	吾川郡仁淀川町橘 (別紙図面のとおり)	土石流
384-99-002	橘川 (2)	吾川郡仁淀川町橘 (別紙図面のとおり)	土石流
409-34-203	徳光谷川	吾川郡仁淀川町高瀬及び別枝 (別紙図面のとおり)	土石流
409-99-001	太田川支流	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	土石流
409-99	日比原	吾川郡仁淀川町別枝	土石流

-002	谷川	(別紙図面のとおり)	
I-2413	岩屋	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2414	本村 (3)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2415	赤滝	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2416	下夕西	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2417	山尾	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2418	大見槍	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2419	宮ノ元	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2420	桂	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2421	中野	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2422	古田	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2423	高瀬	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2430	霧ノ窪	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2431	下シヲドリ	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2432	トビキ上条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2433	峰畑	吾川郡仁淀川町別枝	急傾斜地の崩壊

		(別紙図面のとおり)	
I-2434	トビキ下条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2435	峯	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2527	秋葉口 (1)	吾川郡仁淀川町橘 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2528	別枝口	吾川郡仁淀川町橘 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2529	鷲ノ巣 (1)	吾川郡仁淀川町鷲ノ巣 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2530	大尾 (1)	吾川郡仁淀川町大尾及び森山 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2531	森山 (1)	吾川郡仁淀川町森山 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2532	森山団地	吾川郡仁淀川町森山 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2533	潰溜 (1)	吾川郡仁淀川町潰溜 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2534	大渡 (1)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2535	大渡 (2)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2536	峠ノ越 (1)	吾川郡仁淀川町大渡及び峠ノ越 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4870	池ノ峠	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4871	道芝 (1)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4872	道 芝 (2)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4873	矛石	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4874	山口	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4875	西向	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4876	コゴエ	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4879	サガノ	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4880	鉢ノ石	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4881	野地畝	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4882	本 村 (4)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4883	太田	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4884	道 芝 (3)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4885	上大見 槍	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4886	ヨケジ	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4887	宮首	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4888	岩茸石	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

II-4889	松原	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4890	都上条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4891	都下条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4892	中村	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4973	潰 溜 (2)	吾川郡仁淀川町潰溜 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4974	オオカ ミ	吾川郡仁淀川町潰溜 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4983	秋葉口 (2)	吾川郡仁淀川町橘 (別 紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4984	橘(1)	吾川郡仁淀川町橘 (別 紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4985	橘(2)	吾川郡仁淀川町橘 (別 紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4986	鷲ノ巢 (2)	吾川郡仁淀川町鷲ノ巢 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4988	大 尾 (2)	吾川郡仁淀川町大尾 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4989	森 山 (3)	吾川郡仁淀川町北及び 森山 (別紙図面のとお り)	急傾斜地の崩壊
II-4990	潰 溜 (3)	吾川郡仁淀川町潰溜 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-4991	大 渡 (4)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
IV -	宮ヶ平	吾川郡仁淀川町宮ヶ平	急傾斜地の崩壊

382001	(2)	(別紙図面のとおりに)	
IV - 382002	堂ヶ内	吾川郡仁淀川町用居 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
IV - 382003	楮原	吾川郡仁淀川町楮原 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
IV - 409002	ハイヤ トコ	吾川郡仁淀川町長者乙 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
IV - 409003	横走	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第572号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成27年3月17日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月13日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の 名称	区域の所在地	土砂災害の発生 原因となる自然 現象の種類
409-34 -203	徳光谷 川	吾川郡仁淀川町高瀬及 び別枝 (別紙図面のと おり)	土石流
I-2415	赤滝	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-2416	下夕西	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-2417	山尾	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-2418	大見槍	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-2422	古田	吾川郡仁淀川町高瀬	急傾斜地の崩壊

		(別紙図面のとおり)	
I-2423	高瀬	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2431	下シブドリ	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2432	トビキ上条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2433	峰畑	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2434	トビキ下条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2527	秋葉口(1)	吾川郡仁淀川町橘(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2528	別枝口	吾川郡仁淀川町橘(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2529	鷺ノ巣(1)	吾川郡仁淀川町鷺ノ巣 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2533	潰溜(1)	吾川郡仁淀川町潰溜 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2534	大渡(1)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2535	大渡(2)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2536	峠ノ越(1)	吾川郡仁淀川町大渡及び峠ノ越(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4871	道芝(1)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4872	道芝(2)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4876	コゴエ	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4884	道芝(3)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4885	上大見槍	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4886	ヨケジ	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4887	宮首	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4888	岩茸石	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4889	松原	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4892	中村	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4973	潰溜(2)	吾川郡仁淀川町潰溜 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4974	オオカミ	吾川郡仁淀川町潰溜 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4983	秋葉口(2)	吾川郡仁淀川町橘(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4986	鷺ノ巣(2)	吾川郡仁淀川町鷺ノ巣 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4990	潰溜(3)	吾川郡仁淀川町潰溜 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4991	大渡(4)	吾川郡仁淀川町大渡 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第573号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成29

年2月24日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。
 なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
 令和3年7月13日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-2413	岩屋	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2414	本村(3)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2419	宮ノ元	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2420	桂	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2421	中野	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2430	霧ノ窪	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2435	峯	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2530	大尾(1)	吾川郡仁淀川町大尾及び森山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2531	森山(1)	吾川郡仁淀川町森山 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2532	森山団地	吾川郡仁淀川町森山 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4870	池ノ峠	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

II-4873	矛石	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4874	山口	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4875	西向	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4879	サガノ	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4880	鉢ノ石	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4881	野地畝	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4882	本 村 (4)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4883	太田	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4890	都上条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4891	都下条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4984	橋(1)	吾川郡仁淀川町橋(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4985	橋(2)	吾川郡仁淀川町橋(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4988	大 尾 (2)	吾川郡仁淀川町大尾 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
II-4989	森 山 (3)	吾川郡仁淀川町北及び 森山(別紙図面のとお り)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第574号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和3年7月13日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の 名称	区域の所在地	土砂災害の発生 原因となる自然 現象の種類
384-34-001	大尾谷 川	吾川郡仁淀川町大尾 (別紙図面のとお)	土石流
384-99-001	橋 川 (1)	吾川郡仁淀川町橋(別 紙図面のとお)	土石流
384-99-002	橋 川 (2)	吾川郡仁淀川町橋(別 紙図面のとお)	土石流
409-34-202	中野谷 川	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	土石流
409-34-203	徳光谷 川	吾川郡仁淀川町高瀬及 び別枝(別紙図面のとお り)	土石流
409-34-204	別枝谷 川	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	土石流
409-99-001	太田川 支流	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	土石流
409-99-002	日比原 谷川	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	土石流
I-2413	岩屋	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2414	本 村 (3)	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2415	赤滝	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

I-2416	下夕西	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2417	山尾	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2418	大見槍	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2419	宮ノ元	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2420	桂	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2421	中野	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2422	古田	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2423	高瀬	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2430	霧ノ窪	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2431	下シヲ ドリ	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2432	トビキ 上条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2433	峰畑	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2434	トビキ 下条	吾川郡仁淀川町別枝 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2435	峯	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊
I-2527	秋葉口 (1)	吾川郡仁淀川町橋(別 紙図面のとお)	急傾斜地の崩壊

I-2528	別枝口	吾川郡仁淀川町橋(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊			(別紙図面のとおり)				(別紙図面のとおり)	
I-2529	鷺ノ巣(1)	吾川郡仁淀川町鷺ノ巣(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4876	コゴエ	吾川郡仁淀川町高瀬(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4973	潰溜(2)	吾川郡仁淀川町潰溜(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2530	大尾(1)	吾川郡仁淀川町大尾及び森山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4879	サガノ	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4974	オオカミ	吾川郡仁淀川町潰溜(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2531	森山(1)	吾川郡仁淀川町森山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4880	鉢ノ石	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4983	秋葉口(2)	吾川郡仁淀川町橋(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2532	森山団地	吾川郡仁淀川町森山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4881	野地畝	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4984	橋(1)	吾川郡仁淀川町橋(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2533	潰溜(1)	吾川郡仁淀川町潰溜(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4882	本村(4)	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4985	橋(2)	吾川郡仁淀川町橋(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2534	大渡(1)	吾川郡仁淀川町大渡(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4883	太田	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4986	鷺ノ巣(2)	吾川郡仁淀川町鷺ノ巣(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2535	大渡(2)	吾川郡仁淀川町大渡(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4884	道芝(3)	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4987	森山(2)	吾川郡仁淀川町森山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
I-2536	峠ノ越(1)	吾川郡仁淀川町大渡及び峠ノ越(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4885	上大見槍	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4988	大尾(2)	吾川郡仁淀川町大尾(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4870	池ノ峠	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4886	ヨケジ	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4989	森山(3)	吾川郡仁淀川町北及び森山(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4871	道芝(1)	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4887	宮首	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4990	潰溜(3)	吾川郡仁淀川町潰溜(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4872	道芝(2)	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4888	岩葺石	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4991	大渡(4)	吾川郡仁淀川町大渡(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4873	矛石	吾川郡仁淀川町高瀬(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4889	松原	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	IV-382001	宮ヶ平(2)	吾川郡仁淀川町宮ヶ平(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4874	山口	吾川郡仁淀川町高瀬(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	II-4890	都上条	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	IV-382002	堂ヶ内	吾川郡仁淀川町用居(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
II-4875	西向	吾川郡仁淀川町高瀬	急傾斜地の崩壊	II-4891	都下条	吾川郡仁淀川町別枝(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊	IV-382003	楮原	吾川郡仁淀川町楮原(別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
				II-4892	中村	吾川郡仁淀川町別枝	急傾斜地の崩壊				

IV 409002	ハイヤ トコ	吾川郡仁淀川町長者乙 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊
IV 409003	横走	吾川郡仁淀川町高瀬 (別紙図面のとおり)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第575号

平成27年3月高知県告示第123号(土砂災害警戒区域の指定)
の一部を次のように改正する。

令和3年7月13日

高知県知事 濱田 省司

表の409-34-203の項、I-2415の項、I-2416の項、I-2417の項、I-2418の項、I-2422の項、I-2423の項、I-2431の項、I-2432の項、I-2433の項、I-2434の項、I-2527の項、I-2528の項、I-2529の項、I-2533の項、I-2534の項、I-2535の項、I-2536の項、II-4871の項、II-4872の項、II-4876の項、II-4884の項、II-4885の項、II-4886の項、II-4887の項、II-4888の項、II-4889の項、II-4892の項、II-4973の項、II-4974の項、II-4983の項、II-4986の項、II-4990の項及びII-4991の項を削る。

高知県告示第576号

平成29年2月高知県告示第110号(土砂災害警戒区域の指定)
の一部を次のように改正する。

令和3年7月13日

高知県知事 濱田 省司

表のI-2413の項、I-2414の項、I-2419の項、I-2420の項、I-2421の項、I-2430の項、I-2435の項、I-2530の項、I-2531の項、I-2532の項、II-4870の項、II-4873の項、II-4874の項、II-4875の項、II-4879の項、II-4880の項、II-4881の項、II-4882の項、II-4883の項、II-4890の項、II-4891の項、II-4984の項、II-4985の項、II-4988の項及びII-4989の項を削る。