

高知県公報

発行
高知県
高知市丸ノ内
一丁目2番20号
発行日
毎週2回
(火曜日・金曜日)

目次

告 示	ページ
○土砂災害警戒区域の指定 (防災砂防課)	1
○土砂災害警戒区域の指定の解除 (12件) (")	1
○土砂災害特別警戒区域の指定 (")	3
○土砂災害特別警戒区域の指定の解除 (9件) (")	3
○告示 (土砂災害警戒区域の指定) の一部改正 (12件) (")	4
○告示 (土砂災害特別警戒区域の指定) の一部改正 (9件) (")	5

告 示

高知県告示第578号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1054	介良甲	高知市介良（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1110	薊野東町(3)	高知市薊野北町四丁目及び薊野東町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-1407	神田公園(南)	高知市神田（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

I-1701	下東	土佐市波介（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2291	中本町	高岡郡佐川町中本町（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2441	堂ノ畝	吾川郡仁淀川町川渡（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2709	宮ノ川内中(1)	須崎市多ノ郷（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-2714	竹ノ鼻	須崎市多ノ郷（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-3040	島中(1)	高岡郡檮原町島中（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-3043	中平(1)	高岡郡檮原町中平（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-3111	茶ヤ谷(2)	高岡郡檮原町茶や谷（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
I-3300	西ノ路	幡多郡黒潮町拳ノ川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-3212	花屋	高知市土佐山西川（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊
II-5957	川口(3)	高岡郡檮原町川口（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第579号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成20年3月25日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1054	介良甲	高知市介良（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第580号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成28年3月18日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1407	神田公園(南)	高知市神田（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第581号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき平成31年2月26日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-3043	中平(1)	高岡郡檮原町中平（別紙図面のとおり）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第582号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき令和2

年5月7日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-3040	島中(1)	高岡郡樽原町島中(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-5957	川口(3)	高岡郡樽原町川口(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第583号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき令和2年5月26日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-2441	堂ノ畝	吾川郡仁淀川町川渡(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第584号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき令和2年9月23日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
	区域の		土砂災害の発生

箇所番号	名称	区域の所在地	原因となる自然現象の種類
I-1110	薊野東町(3)	高知市薊野北町四丁目及び薊野東町(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第585号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき令和3年2月12日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-3111	茶ヤ谷(2)	高岡郡樽原町茶ヤ谷(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第586号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき令和3年7月13日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-2291	中本町	高岡郡佐川町中本町(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第587号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき令和3年11月19日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

て、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
II-3212	花屋	高知市土佐山西川(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第588号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき令和4年1月14日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1701	下東	土佐市波介(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第589号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定に基づき令和4年1月21日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県幡多土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-3300	西ノ路	幡多郡黒潮町拳ノ川	急傾斜地の崩壊

(別紙図面のとおりに)

高知県告示第590号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定に基づき令和4年2月4日に土砂災害警戒区域として指定した次の区域について、同条第6項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-2709	宮ノ川内中(1)	須崎市多ノ郷(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-2714	竹ノ鼻	須崎市多ノ郷(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第591号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び関係土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1054	介良甲	高知市介良(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-1110	薊野東町(3)	高知市薊野北町四丁目及び薊野東町(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-1407	神田公園	高知市神田(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

(南)

I-1701	下東	土佐市波介(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-2291	中本町	高岡郡佐川町中本町(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-2441	堂ノ畝	吾川郡仁淀川町川渡(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-2709	宮ノ川内中(1)	須崎市多ノ郷(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-2714	竹ノ鼻	須崎市多ノ郷(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-3040	島中(1)	高岡郡構原町島中(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-3043	中平(1)	高岡郡構原町中平(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
I-3300	西ノ路	幡多郡黒潮町拳ノ川(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-3212	花屋	高知市土佐山西川(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-5957	川口(3)	高岡郡構原町川口(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第592号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき平成28年3月18日に土砂災害特別警戒区域として指定した次の区域について、同条第9項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

現象の種類

I-1407	神田公園(南)	高知市神田(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
--------	---------	------------------	---------

高知県告示第593号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき令和2年5月7日に土砂災害特別警戒区域として指定した次の区域について、同条第9項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-3040	島中(1)	高岡郡構原町島中(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊
II-5957	川口(3)	高岡郡構原町川口(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第594号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき令和2年5月26日に土砂災害特別警戒区域として指定した次の区域について、同条第9項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-2441	堂ノ畝	吾川郡仁淀川町川渡(別紙図面のとおりに)	急傾斜地の崩壊

高知県告示第595号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき令和2年9月23日に土砂災害特別警戒区域として指定した次の区域について、同条第9項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1110	薊野東町(3)	高知市薊野北町四丁目及び薊野東町（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第596号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき令和3年7月13日に土砂災害特別警戒区域として指定した次の区域について、同条第9項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-2291	中本町	高岡郡佐川町中本町（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第597号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき令和3年11月19日に土砂災害特別警戒区域として指定した次の区域について、同条第9項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	現象の種類
II-3212	花屋	高知市土佐山西川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第598号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき令和4年1月14日に土砂災害特別警戒区域として指定した次の区域について、同条第9項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中央西土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-1701	下東	土佐市波介（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第599号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき令和4年1月21日に土砂災害特別警戒区域として指定した次の区域について、同条第9項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県幡多土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-3300	西ノ路	幡多郡黒潮町拳ノ川（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第600号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定に基づき令和4年2月4日に土砂災害特別警戒区域として指定した次の区域について、同条第9項の規定に基づき当該指定を解除する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県須

岐土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
I-2709	宮ノ川内中(1)	須崎市多ノ郷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊
I-2714	竹ノ鼻	須崎市多ノ郷（別紙図面のとおりに）	急傾斜地の崩壊

高知県告示第601号

平成20年3月高知県告示第197号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

表のI-1054の項を削る。

高知県告示第602号

平成28年3月高知県告示第147号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

表のI-1407の項を削る。

高知県告示第603号

平成31年2月高知県告示第108号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

表のI-3043の項を削る。

高知県告示第604号

令和2年5月高知県告示第357号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

表のI-3040の項及びII-5957の項を削る。

高知県告示第605号

令和2年5月高知県告示第401号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和6年10月11日

高知県知事 濱田 省司

表のI-2441の項を削る。

<p>高知県告示第606号 令和2年9月高知県告示第766号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-1110の項を削る。</p> <p>高知県告示第607号 令和3年2月高知県告示第93号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-3111の項を削る。</p> <p>高知県告示第608号 令和3年7月高知県告示第563号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-2291の項を削る。</p> <p>高知県告示第609号 令和3年11月高知県告示第987号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅡ-3212の項を削る。</p> <p>高知県告示第610号 令和4年1月高知県告示第27号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-1701の項を削る。</p> <p>高知県告示第611号 令和4年1月高知県告示第47号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-3300の項を削る。</p> <p>高知県告示第612号 令和4年2月高知県告示第113号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-2709の項及びⅠ-2714の項を削る。</p> <p>高知県告示第613号 平成28年3月高知県告示第150号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。</p>	<p>令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-1407の項を削る。</p> <p>高知県告示第614号 令和2年5月高知県告示第362号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-3040の項及びⅡ-5957の項を削る。</p> <p>高知県告示第615号 令和2年5月高知県告示第406号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-2441の項を削る。</p> <p>高知県告示第616号 令和2年9月高知県告示第770号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-1110の項を削る。</p> <p>高知県告示第617号 令和3年7月高知県告示第567号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-2291の項を削る。</p> <p>高知県告示第618号 令和3年11月高知県告示第993号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅡ-3212の項を削る。</p> <p>高知県告示第619号 令和4年1月高知県告示第30号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-1701の項を削る。</p> <p>高知県告示第620号 令和4年1月高知県告示第50号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-3300の項を削る。</p>	<p>高知県告示第621号 令和4年2月高知県告示第118号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 令和6年10月11日 高知県知事 濱田 省司</p> <p>表のⅠ-2709の項及びⅠ-2714の項を削る。</p>
---	--	---