

## 11月10日の野見湾環境調査について

湾奥ブイ及び馬の背漁場周辺では、溶存酸素がやや低めです。また、水温も下がってきています。餌食い等魚の状態に影響が出る恐れもありますので、ご注意下さい。



1. 調査日時:平成20年11月10日9:30～10:45

1)調査結果

|           | 観測層 | 水温    | 塩分    | 溶存酸素   |
|-----------|-----|-------|-------|--------|
|           | (m) | (°C)  |       | (mg/l) |
| ①<br>湾奥ブイ | 0   | 22.04 | 33.02 | 4.59   |
|           | 2   | 22.03 | 33.07 | 4.63   |
|           | 5   | 22.05 | 33.10 | 4.66   |
|           | 10  | 22.01 | 33.14 | 4.69   |
|           | B-1 | 21.77 | 33.15 | 4.70   |
| ②<br>馬の背  | 0   | 22.28 | 33.24 | 4.74   |
|           | 2   | 22.30 | 33.28 | 4.55   |
|           | 5   | 22.30 | 33.29 | 4.57   |
|           | 10  | 22.29 | 33.28 | 4.65   |
|           | B-1 | 22.13 | 32.68 | 2.98   |
| ③<br>ガラク  | 0   | 22.61 | 33.25 | 5.95   |
|           | 2   | 22.73 | 33.35 | 6.08   |
|           | 5   | 22.75 | 33.38 | 6.04   |
|           | 10  | 22.77 | 33.39 | 5.84   |
|           | B-1 | 22.82 | 33.41 | 5.82   |
| ④<br>防波堤内 | 0   | 20.82 | 31.51 | 6.69   |
|           | 2   | 20.62 | 31.77 | 6.79   |
|           | 5   | 22.83 | 33.33 | 5.83   |
|           | 10  | 22.83 | 33.42 | 5.78   |
|           | B-1 | 22.61 | 33.37 | 5.18   |
| A<br>白浜   | 0   | 21.83 | 33.04 | 5.70   |
|           | 2   | 21.91 | 33.10 | 5.56   |
|           | 5   | 21.94 | 33.13 | 5.53   |
|           | 10  | 22.02 | 33.17 | 5.24   |