

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	警戒区域指定（Ｙ）			特別警戒区域指定（Ｒ）			自然現象の種類	備考
			初回	２回目	解除	初回	２回目	解除		
427-88-201	上長谷川（１）	幡多郡三原村上長谷	H31. 4. 16			R2. 9. 8			土石流	
427-88-202	宗ヶ谷川	幡多郡三原村上長谷	H31. 4. 16						土石流	
427-88-203	ヨリアイダバ谷川	幡多郡三原村上長谷	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-88-204	上長谷川（２）	幡多郡三原村上長谷	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-88-205	上長谷川（３）	幡多郡三原村上長谷	H31. 4. 16	R4. 3. 15		R2. 9. 8			土石流	
427-89-201	上長谷川（４）	幡多郡三原村上長谷	H31. 4. 16			R2. 9. 8			土石流	
427-89-202	上長谷川（５）	幡多郡三原村上長谷	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-89-203	上長谷川（６）	幡多郡三原村上長谷	H31. 4. 16	R4. 3. 15		R2. 9. 8			土石流	
427-89-204	コトリ谷川	幡多郡三原村上長谷	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-89-205	狼内谷川（１）	幡多郡三原村狼内	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-89-206	寺ヶ谷川	幡多郡三原村狼内	H31. 4. 16	R2. 9. 8					土石流	
427-89-207	学法寺谷川	幡多郡三原村狼内	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-89-208	狼内谷川（２）	幡多郡三原村狼内	H31. 4. 16						土石流	
427-89-209	ツルイ谷川	幡多郡三原村成山	H31. 4. 16	R2. 9. 8					土石流	
427-92-001	宮奈呂川	幡多郡三原村下長谷	H31. 4. 16						土石流	
427-92-002	竹ノハナ谷川	幡多郡三原村来栖野	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-003	立谷川	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-004	松ヶ谷川	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-005	上奈路谷川	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-006	ツバヤ谷川	幡多郡三原村皆尾	H31. 4. 16	R2. 9. 8					土石流	
427-92-007	下ノ谷川	幡多郡三原村亀ノ川	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-008	姥ヶ谷川	幡多郡三原村下切	R2. 9. 8						土石流	
427-92-201	岡田谷川	幡多郡三原村上下長谷	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-202	違野谷川	幡多郡三原村上下長谷	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-203	宗賀谷川	幡多郡三原村上下長谷	H31. 4. 16	R4. 3. 15		R2. 9. 8			土石流	
427-92-204	桜ヶ谷川及び支川	幡多郡三原村上下長谷	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-205	来栖野谷川	幡多郡三原村来栖野	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-206	松尾谷川	幡多郡三原村来栖野	H31. 4. 16	R4. 3. 15		R2. 9. 8			土石流	
427-92-207	神ノ山谷川	幡多郡三原村来栖野	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-208 a	袖ノ木谷川（１）	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8						土石流	
427-92-208 b	袖ノ木谷川（２）	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-209	宮ノ川川	幡多郡三原村宮ノ川	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-210	下モ谷川	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-211	ヒノウラ川	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-212	寺ヶ谷川（２）	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-213	竹ヶ谷川左溪	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-214	竹ヶ谷川	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-215	ツヅラ谷川及び支川	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-216	サル川川	幡多郡三原村皆尾	H31. 4. 16	R2. 9. 8					土石流	
427-92-217	西ヶ駄馬谷川	幡多郡三原村皆尾	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-218	皆尾谷川	幡多郡三原村皆尾	H31. 4. 16	R4. 3. 15		R2. 9. 8			土石流	
427-92-219	モチ田谷川（１）	幡多郡三原村皆尾	H31. 4. 16	R4. 3. 15		R2. 9. 8			土石流	
427-92-220	モチ田谷川（２）	幡多郡三原村皆尾	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-221	三軒屋谷川	幡多郡三原村皆尾	H31. 4. 16	R2. 9. 8		R2. 9. 8			土石流	
427-92-222	広野谷川	幡多郡三原村広野	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-223	タチバ谷川	幡多郡三原村広野	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-224	カゲヒラ谷川	幡多郡三原村袖ノ木	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-225	カゲヒラ谷川支川	幡多郡三原村亀ノ川	R2. 9. 8						土石流	
427-92-226 a	次朗谷川支川（１）	幡多郡三原村亀ノ川	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-226 b	次朗谷川支川（２）	幡多郡三原村亀ノ川	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-227	次郎谷川	幡多郡三原村亀ノ川	R2. 9. 8						土石流	
427-92-228	次朗谷川支川（３）	幡多郡三原村亀ノ川	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	
427-92-229	百合谷川	幡多郡三原村下切	R2. 9. 8			R2. 9. 8			土石流	

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	警戒区域指定 (Y)			特別警戒区域指定 (R)			自然現象の種類	備考
			初回	2回目	解除	初回	2回目	解除		
427-92-230	下切谷川	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			土石流	
427-92-231	ホンナン谷川	幡多郡三原村下切	R2.9.8						土石流	
427-93-001	岡ノ前谷川	幡多郡三原村芳井	H31.4.16	R2.9.8					土石流	
427-93-002	別当谷川	幡多郡三原村下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			土石流	
427-93-201	下ノ加江川	幡多郡三原村芳井	H31.4.16			R2.9.8			土石流	
427-93-202	松尾谷川(2)	幡多郡三原村下長谷	H31.4.16			R2.9.8			土石流	
427-99-001	ホンナン谷川(2)	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			土石流	
427-99-002	ホンナン谷川(3)	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			土石流	
427-99-003	バショ谷川	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8						土石流	
427-99-004	焼野ヶ谷川及び右支川	幡多郡三原村宮ノ川	R2.9.8			R2.9.8			土石流	
427-99-005	星ヶ丘谷川(1)	幡多郡三原村宮ノ川	R2.9.8			R2.9.8			土石流	
427-99-006	星ヶ丘谷川(2)	幡多郡三原村宮ノ川	R2.9.8			R2.9.8			土石流	
427-99-007a	星ヶ丘谷川(3)	幡多郡三原村宮ノ川	R2.9.8			R2.9.8			土石流	
427-99-007b	星ヶ丘谷川(4)	幡多郡三原村宮ノ川	R2.9.8			R2.9.8			土石流	
427-99-008	ツルイ谷川(2)	幡多郡三原村成山	R2.9.8			R2.9.8			土石流	
I-3794	成山	幡多郡三原村成山	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3795	丸山(1)	幡多郡三原村成山	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3796	マキノ山(4)	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3797	狼内(1)	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3798	天満宮(1)	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3799	上長谷	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3800	タチバナ山	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3801	タチバナ山(西)(1)	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3802	タチバナ山(西)(2)	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3803	イシガ峠山	幡多郡三原村芳井	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3804	オダイシ山(1)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3805	宗賀(1)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3806	ホリガサコ山	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3807	下長谷(上)	幡多郡三原村下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3808	下長谷	幡多郡三原村下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3810	マツオ谷山	幡多郡三原村下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3811	来栖野(1)	幡多郡三原村来栖野	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3812	柚ノ木(1)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3813	ツヅラ谷	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3814	中山	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3815	皆尾東	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3816	皆尾(1)	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3817	カタシギ山	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3818	影平山(1)	幡多郡三原村広野	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3819	天皇山	幡多郡三原村広野	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3820	ウズシリ山	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3821	上ミサコ山	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3822	亀ノ川	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3823	イズカ谷山	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
I-3824	下切	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7956	丸山(2)	幡多郡三原村成山	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7957	丸山(3)	幡多郡三原村成山	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7958	楠木平山	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7959	越山	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7960	カゲ平山	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7961	マキノ山(1)	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7962	マキノ山(2)	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	警戒区域指定 (Y)			特別警戒区域指定 (R)			自然現象の種類	備考
			初回	2回目	解除	初回	2回目	解除		
II-7963	マキノ山(3)	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7964	狼内(2)	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7965	竹ノ子谷(1)	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7966	竹ノ子谷(2)	幡多郡三原村狼内	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7967	大トク山	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7968	木和田橋	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7969	木和田山(1)	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7970	木和田山(2)	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7971	木和田山(3)	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7972	木和田山(4)	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7973	天満宮(2)	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7974	江ノ谷橋	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7975	ヨリヤイノ山	幡多郡三原村上長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7976	コヤシキ山(1)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7977	コヤシキ山(2)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7978	コヤシキ山(3)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7979	コヤシキ山(4)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7980	ヒノ谷山	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7981	オダイシ山(2)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7982	長山(1)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7983	長山(2)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7984	宗賀(2)	幡多郡三原村上下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7986	ベツトウ山	幡多郡三原村下長谷	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7987	サル川山(1)	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7988	サル川山(2)	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7989	西ヶ駄馬(1)	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7990	西ヶ駄馬(2)	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7991	西ヶ駄馬(3)	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7992	ミツケ山	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7993	皆尾(2)	幡多郡三原村皆尾	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7994	来栖野(2)	幡多郡三原村来栖野	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7995	清水川	幡多郡三原村宮ノ川	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7996	下畑山	幡多郡三原村宮ノ川	H31.4.16	R2.9.8		R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7997	柚ノ木(2)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7998	白皇山	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-7999	東奥山	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8000	地藏堂山	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8001	中山(1)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8002	中山(2)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8003	柚ノ木(3)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8004	バシヨ谷山	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8005	コダ山	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8006	幸才(1)	幡多郡三原村広野	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8007	影平山(2)	幡多郡三原村広野	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8008	影平山(3)	幡多郡三原村広野	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8009	広野	幡多郡三原村広野	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8010	畠山	幡多郡三原村広野	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8011	森ノ山	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8012	下モ谷山	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8013	上ミサコ山(2)	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8014	佐古の川山	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8015	亀ノ川(1)	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8016	亀ノ川(2)	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	

箇所番号	区域の名称	区域の所在地	警戒区域指定 (Y)			特別警戒区域指定 (R)			自然現象の種類	備考
			初回	2回目	解除	初回	2回目	解除		
II-8017	亀ノ川(3)	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8018	亀ノ川(4)	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8019	亀ノ川(5)	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8020	亀ノ川(6)	幡多郡三原村亀ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8021	打越山(1)	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8022	土居ヶ峰山	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8023	下切(2)	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8024	打越山(2)	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8025	下カリデ山	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8026	大平谷山(1)	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8027	大平谷山(2)	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8028	大平谷山(3)	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8029	大平谷山(4)	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
II-8030	源谷	幡多郡三原村下切	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
IV-427001	柚ノ木(4)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
IV-427002	柚ノ木(5)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
IV-427004	柚ノ木(6)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
IV-427005	柚ノ木(7)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
IV-427006	柚ノ木(8)	幡多郡三原村柚ノ木	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
IV-427007	星ヶ丘	幡多郡三原村宮ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	
IV-427008	清水川(2)	宿毛市黒川及び幡多郡三原村宮ノ川	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	宿毛市とYR重複
IV-427009	違野谷	幡多郡三原村上下長谷	R2.9.8			R2.9.8			急傾斜地の崩壊	