


# 高知県立高知国際中学校



# 高知県立高知南中学校



**2-1**  
学校前の県道  
(県道 366 号線)  
**〈通学路の状況・危険内容〉**  
横断歩道の塗装が薄くなっているため、乗用車などが減速せず、横断する際、危険な状況である。  
**〈対策内容〉**  
横断歩道の塗り直し

高知県立高知南中学校





# 高知県立高知南中学校

