

令和2年度 通学路における危険箇所状況学校一覧（事務局：高知県教育委員会事務局 学校安全対策課）

番号	学校名 (合同点検実施日)	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
1-1	高知国際中学校 R2.10.27（火）	ぶるこぎ前交差点 (鴨田1号、64号、572線)	交通量が非常に多い。自転車と歩行者の交通に危険がある。信号の時間が短い。	道路補修に伴った横断歩道の塗り直し	高知市道路整備課
1-2		セブンイレブン鴨部一丁目店前 (高知市鴨部1丁目20番12号) (鴨田1号、12号、159号線)	交通量が非常に多い。片側歩道のため、自転車と歩行者の交通に危険がある。	交通安全指導	学校
1-3		紅葉橋の両端 (歩行者、自転車の横断箇所) (鴨田1号、8号、52号線、旭街273号線)	交通量が非常に多い。歩道が狭くすれ違いざまの衝突の危険性がある。一時停止をせずに横断する人が非常に多い。	横断歩道の塗り直し	高知警察署 高知南警察署
2-1	高知南中学校 R2.10.27（火）	学校前の県道 (県道366号線)	横断歩道の塗装が薄くなっているため、乗用車などが減速せず、横断する際、危険な状況である。	横断歩道の塗り直し	高知南警察署
2-2		栈橋通1丁目 潮江双葉園付近 (潮江2号、249号、258号、266号線)	横断歩道や信号が離れた場所にあり、脇道から出てくる車や一時停止を無視する車、バイクがいるため、危険である。	横断歩道の塗り直し	高知南警察署
2-3		高知市二葉町12-23付近 (歩道橋下の自転車用横断歩道) (県道35号線)	交通量が多く、南へ行く自転車と五台山方面に右折、左折する車との接触事故が多い。	交通安全指導	学校
2-4		高知市二葉町19-4付近 (鏡川大橋北側) (国道56号線)	橋下に左折する車と橋に行く直進の自転車との接触事故が起きている。	横断歩道の塗り直し	高知警察署