

令和6年度通学路における危険箇所状況(旭東小学校・高知小学校)

合同点検実施日 R6.6.03



4

民家前の横断歩道

(高知市北端町 83-11 付近) (市道旭街 3, 172 号線)

<通学路の状況・危険内容>

朝の通学時は、本校の児童が東から西向きへ、高知学園の生徒が東向きへ、その他中学生、高知学園短大学生、通勤する車など通行量は多い。

<対策内容>

"①横断歩道の引き直し

※若干西に動かす。

※カラー横断歩道のカラー化も同時に検討

②児童生徒が橋の中心で溜まらないよう、橋西側にラインを引くこと、止まれマークの設置を検討。グリーンベルトかその他色で強調する。