


## 奈半利地区

老朽化した港湾施設の補修を行い施設の延命化を図ります。



## 施工事例①（エプロン舗装補修）

施工前



施工後



## 施工事例②（付属施設補修）

防舷材補修



タラップ補修

