

アスベスト使用施設一覧 (公共施設)

H20.3.22

番号	所有	施設名称	所在地	使用場所	対応状況等	今後の予定	建材	更新情報
1	県	本庁舎	高知市丸ノ内1丁目2-20	本庁玄関ホール、議会玄関ホール、議会機械棟、(各事務室)	本庁玄関ホール、議会玄関ホールは、H18除去済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
2	県	療育福祉センター	高知市若草町10-5	電気機械室、発電機室、機械室	直ちに問題となるレベルではない	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
3	県	旧窪川保健所	高岡郡四万十町古市町8-3	電気室、合併浄化槽機械室	H19対応(解体)済み		吹付け材	更新(対応状況等)
4	県	高知県立県民文化ホール	高知市本町4-3-30	地下駐車場	H18対応(除去)済み		吹付け材	
5	県	高知県立交通安全こどもセンター	高知市比島町4丁目8	園具のS L	H17対応(除去、封じ込め)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
6	県	県立足摺海洋館	土佐清水市三崎字今芝4032	1階、2階、3階(餌やり場)等	H17対応(除去 囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
7	県	江ノ口排水機場	高知市海老ノ丸	エンジン室	直ちに問題となるレベルではない	H21除去予定	吹付け材	
8	県	堀川排水機場	高知市中の島	1～3階階段室、1階配電盤室、3階送風機室、3階居住室	H19対応(除去)済み		吹付け材	更新(対応状況等)
9	県	永国寺第2ビル	高知市永国寺町6-16	1階機械室	H17対応(除去)済み		吹付け材	
10	県	高知東高校	高知市一宮徳谷23-1	北舎2階階段教室	H17対応(除去)済み		吹付け材	
11	県	高知江の口養護学校	高知市新本町2丁目13-51	体育館 AC室、物置	H16以前対応(封じ込め)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
12	県	香北青少年の家	香美市香北町吉野1300	別館宿泊棟ボイラー室	H17対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
13	県	青少年センター	香南市野市町西野303-1	本館 1階玄関、廊下、倉庫 2階青少年ホールロビー 3階踊り場 別館 1階ロビー、食堂、3階会議室	H18対応(除去)済み		吹付け材	
14	県	塩見記念青少年プラザ	高知市小津町6-4	エレベーターシャフト車庫	H16以前対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
15	県	高知県立県民体育館	高知市棧橋通2-1-53	玄関ホール、プール	直ちに問題となるレベルではない(玄関ホールは囲い込み状態で、アスベストが飛散する状態にない。)	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
16	県	高知県立武道館	高知市丸ノ内1-8-3	観客席	H18対応(除去)済み		吹付け材	
17	県	東石立町職員宿舍	高知市東石立町48-11	居室	H19対応(解体)済み		吹付け材	更新(対応状況等)
18	県	高知警察署	高知市北本町1-9-20	本館棟5階天井裏	囲い込み状態で、アスベストが飛散する状況ではない	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
19	県	中村警察署	四万十市中村大橋通7-4-22	1階事務室他天井	囲い込み状態で、アスベストが飛散する状況ではない	H21新庁舎完成後、解体予定	吹付け材	
20	県	中沢口宿舍	四万十市古津賀3136-5	1F台所天井	H18対応(除去)済み		吹付け材	

番号	所有	施設名称	所在地	使用場所	対応状況等	今後の予定	建材	更新情報
21	県	さんご荘	高知市鷹匠町二丁目143	B1F機械室天井	直ちに問題となるレベルではない	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
22	県	県営住宅(土佐山田)	香美郡土佐山田町1682	浄化槽機械室	H18対応(除去)済み		吹付け材	
23	県	県営住宅(鏡川)	高知市鴨部1-5	浄化槽機械室	H18対応(解体)済み		吹付け材	
24	県	県営住宅(船岡南)	高知市神田207	浄化槽機械室	H18対応(除去)済み		吹付け材	
25	高知市	鴨田小学校	高知市鴨部1155	北舎2階第一音楽室天井梁	H18対応(除去)済み		吹付け材	
26	高知市	神田小学校	高知市神田1174-1	東昇降所渡り廊下	H18対応(除去)済み		折板裏打ち断熱材	
27	高知市	高知商業高等学校	高知市大谷6	情報処理棟天井梁	H18対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
28	高知市	朝倉ふれあいセンター	高知市曙町1丁目14-12	天井	直ちに問題となるレベルではない	再調査中	吹付け材	
29	高知市	旧市民病院	高知市	感染病棟エレベータシャフト	H19対応(解体)済み		吹付け材	
30	高知市	四郎右工門排水機場	高知市布師田3399-4	天井	直ちに問題となるレベルではない	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
31	高知市	介良排水機場	高知市介良1782-11	機械室	H16以前対応(除去)済み		吹付け材	
32	高知市	東孕第一排水機場	高知市五台山664	機械室	H16以前対応(除去)済み		吹付け材	
33	高知市	丹七排水機場	高知市布師田3528-2	機械室	H16以前対応(除去)済み		吹付け材	
34	高知市	山崎の丸排水機場	高知市一宮3776	機械室	H16以前対応(除去)済み		吹付け材	
35	高知市	古川・徳谷排水機場	高知市布師田3297	機械室	H16以前対応(除去)済み		吹付け材	
36	高知市	前岡(東)排水機場	高知市一宮3963-1	機械室	H16以前対応(除去)済み		吹付け材	
37	高知市	クリーンセンター	高知市北本町4丁目4-43	2階事務室天井裏	対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
38	高知市	高知市菖蒲谷プラスチック減容工場	高知市仁井田3636	1階事務室、2階和室、3階事務室、階段、通路等	直ちに問題となるレベルではない	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
39	高知市	高知市民図書館	高知市本町5丁目1-30	旧館(玄関ホール、1階子ども室、2階ラウンジ、成人室、3階階段、視聴覚ホール、書庫)、改装部(玄関ホール、1階子ども室、2階ラウンジ、3階視聴覚ホー	直ちに問題となるレベルではない こども室はH18対応(除去)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
40	高知市	潮江市民図書館	高知市棧橋通2丁目1-59	集会室	対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	天井ボード破損	
41	高知市	第4小学校	高知市上町2丁目1-11	体育館	H18対応(除去)済み		折板裏打ち断熱材	
42	高知市	秦小学校	高知市愛宕山18	南舎3階音楽室	H18対応(除去)済み		吹付け材	
43	高知市	大津中学校	高知市大津乙740-1	体育館	H18対応(除去)済み		折板裏打ち断熱材	

番号	所有	施設名称	所在地	使用場所	対応状況等	今後の予定	建材	更新情報
44	高知市	下知排水機場	高知市青柳町44	壁、天井	H19対応 (除去) 済み		吹付け材	
45	高知市	種崎排水機場	高知市種崎148-1	壁、梁	対応 (除去) 済み		吹付け材	
46	高知市	針木浄水場	高知市針木北1丁目15-15	天井、階段裏、ダクト	直ちに問題となるレベルではない	平成20年度以降除去等検討	吹付け材	
47	高知市	中継ポンプ所	高知市針木北1丁目15-15	2階倉庫・1階搬入室・階段室(天井・壁)	直ちに問題となるレベルではない	平成20年度以降除去等検討	吹付け材	
48	高知市	水道局庁舎	高知市棧橋通3丁目31-11	ダクト	直ちに問題となるレベルではない	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
49	室戸市	室戸小学校	室戸市浮津115	給食室増築部	H17対応 (除去) 済み		折板裏打ち断熱材	
50	室戸市	羽根中学校	室戸市羽根町乙774	3年教室(旧視聴覚室)梁、PC教室(旧LL教室)梁、音楽室梁、各階段	H19対応 (除去) 済み		吹付け材	更新 (対応状況等)
51	安芸市	女性の家	安芸市矢ノ丸3丁目12-27	2階 (屋根裏)	囲い込み状態で、アスベストが飛散する状況ではない	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
52	安芸市	安芸市民会館	安芸市矢ノ丸3丁目12	屋根	H16以前対応 (除去) 済み		吹付け材	
53	安芸市	元県営住宅 (桜ヶ丘)	安芸市桜ヶ丘町3154-1	浄化槽機械室	H17解体完了、所管が県から安芸市に移管		吹付け材	
54	南国市	後免野田小学校	南国市下野田276-2	南舎2F教室 (屋根裏)	H18対応 (除去) 済み		吹付け材	
55	南国市	南国市庁舎	南国市大埴甲2301	東西階段下天井、4階大会議室、1階空調ダクト天井、5階講堂	H19対応 (除去) 済み (一部H18対応 (除去、封じ込め) 中)		吹付け材	更新 (対応状況等)
56	土佐市	戸波市民館	土佐市家俊1901-1	2階大ホール	H17対応(除去) 済み		吹付け材	
57	土佐市	高石小学校	土佐市中島279	校舎階段裏	H18対応 (除去) 済み		吹付け材	
58	土佐市	土佐市市役所北庁舎	土佐市高岡甲2111-1	階段裏面・議場天井	H17対応 (封じ込め) 済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
59	須崎市	新莊保育園	須崎市下分甲	保育室、遊戯室、玄関通路、階段	対応 (囲い込み、封じ込め) 済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材 (アスベストの可能性高い)	
60	須崎市	須崎公民館分館	須崎市西糺町4-4	2階天井	2階立入禁止	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
61	宿毛市	宿毛市ポンプ場	宿毛市宿毛	壁・天井	直ちに問題となるレベルではない	対応方針に基づき、維持管理を行う。	吹付け材	
62	宿毛市	宿毛市役所	宿毛市桜町2番1号	階段室	直ちに問題となるレベルではない	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
63	四万十市	四万十市国民健康保険四万十市立市民病院	四万十市中村東町1-1-27	ボイラー室、機械室	H17対応 (除去) 済み		吹付け材	
64	四万十市	八束小学校	四万十市間崎天満7483	校舎 (廊下、壁)	H19対応 (除去) 済み		吹付け材	更新 (対応状況等)
65	香南市	赤岡町庁舎	香南市赤岡町475番地5	3階天井・階段室	直ちに問題となるレベルではない	解体予定	吹付け材	アスベスト含有1%以下リストから移動

番号	所有	施設名称	所在地	使用場所	対応状況等	今後の予定	建材	更新情報
66	香南市	南別館	香南市野市町西野555番地1	階段室スラブ裏	直ちに問題となるレベルではない	解体予定	吹付け材	アスベスト含有1%以下リストから移動
67	香南市	町民会館	香南市香我美町徳王子2220-1	ステージ屋根裏	H17対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
68	香南市	吉川総合センター(吉川児童館)	香南市吉川町吉原352	屋根鉄骨、階段裏	囲い込み状態で、アスベストが飛散する状況ではない	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材(アスベストの可能性高い)	
69	香南市	野市中学校	香南市野市町東野	渡り廊下鉄骨梁	H18対応(除去)済み		吹付け材	
70	香南市	野市保育所	香南市野市町西野	階段室物入れ	H17対応(封じ込め)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
71	香南市	東小学校	香南市野市町中ノ村770	階段の天井、音楽室の梁、視聴覚室の梁、図工室の梁	H18対応(封じ込め)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
72	香南市	佐古小学校	香南市野市町母代寺104	階段天井	H18対応(封じ込め)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
73	香美市	カントリーコア(公会堂・市民会館)	香美市香北町美良布1101-1	2階通路	H17対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
74	香美市	物部村立大板診療所	香美市物部町大板898-1	ボイラー室	H17対応(除去)済み		吹付け材	
75	東洋町	野根中学校	安芸郡東洋町大字野根丙994-1	屋体 天井	対応を要する	H20封じ込め予定	折板裏打ち断熱材	
76	東洋町	東洋町B&G海洋センター	安芸郡東洋町生見10-2	倉庫天井	H19対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	折板裏打ち断熱材	更新(対応状況等)
77	本山町	(旧)福祉センター	長岡郡本山町本山1097	会議室(倉庫として使用)	立入禁止	除去準備中	吹付け材	
78	春野町	春野町立中央公民館	吾川郡春野町西分19	1階廊下、2階ホール天井	H18対応(除去)済み		吹付け材	
79	いの町	吾北総合支所	吾川郡いの町上八川甲1934	3階大会議室天井	直ちに問題となるレベルではない	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
80	日高村	くさか児童クラブ	高岡郡日高村本郷192番地の1	教室	H17対応(封じ込め、囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う。	折板裏打ち断熱材	
81	日高村	日高村立図書館	日高村本郷192番地	閲覧室、書庫(天井裏)	対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
82	津野町	船戸小学校	高岡郡津野町船戸1310	音楽室、各階段、1階フロア	H18対応(除去)済み		吹付け材	
83	津野町	中央小学校	高岡郡津野町芳生野甲200-1	音楽室	H18対応(除去)済み		吹付け材	
84	津野町	東津野中学校	高岡郡津野町力石2813	音楽室	H18対応(除去)済み		吹付け材	
85	四万十町	四万十町役場西庁舎	高岡郡四万十町茂串町	水道課天井	H17対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
86	四万十町	四万十町大正公民館	高岡郡四万十町大正377-1	1階機械室、2階機械室	対応(封じ込め)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
87	四万十町	見付保育所	高岡郡四万十町見付	玄関ホール 遊戯室、天井	H19対応(除去)済み		吹付け材	更新(対応状況等)
88	四万十町	四万十町十和林業研修センター	四万十町昭和67	会議室	H18使用禁止	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
89	四万十町	窪川小学校	高岡郡四万十町琴平町500-4	階段室(特別及び教室棟)、音楽室	H19対応(除去)済み		吹付け材	更新(対応状況)

番号	所有	施設名称	所在地	使用場所	対応状況等	今後の予定	建材	更新情報
90	四万十町	川口小学校	高岡郡四万十町南川口108	音楽室 会議室	H19対応(除去)済み		吹付け材	更新(対応状況)
91	四万十町	家地川小学校	高岡郡四万十町家地川689-3	教室棟玄関ホール	H19対応(除去)済み		吹付け材	更新(対応状況)
92	四万十町	東又小学校	高岡郡四万十町黒石502	高架タワ屋根(外部)	H17対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
93	四万十町	窪川中学校	高岡郡四万十町香月が丘8-18	屋上入口階段(南舎・北舎)	H19対応(除去)済み		吹付け材	更新(対応状況)
94	三原村	三原中学校	幡多郡三原村宮川1035	(天井・梁型)	H17対応(封じ込め)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	
95	黒潮町	大方町庁舎別館	幡多郡黒潮町入野2294-2	天井裏	未使用	解体予定	吹付け材	新規
96	広域組合等	大豊園	長岡郡大豊町津家1626	屋根裏	対応(囲い込み)済み	対応方針に基づき、維持管理を行う	吹付け材	