

県有建築物の耐震性能リスト

平成25年2月

高知県南海地震対策推進本部

県有建築物の耐震性能リスト

県有建築物は、南海地震が発生した際に、その建物の利用者の安全を確保することはもとより、応急救助や被災者支援などの行政として果たすべき役割を適切に発揮できる建物であることや、さらには被災者の避難施設などに緊急臨時的に転用できる建物であることなど、多面的な役割が必要となっている。

また、公共建築物の耐震性に係る情報については、平成17年9月に中央防災会議で決定された「建築物の耐震化緊急対策方針」においても、耐震診断の実施結果をもとにした耐震性に係るリストの作成と公表の積極的な取り組みが求められている。

こうしたことを受けて、本県ではこれまで実施してきた耐震診断をもとに、県有建築物の耐震性能の内容を公表する。（高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例 第9条第2項の規定に基づく公表）

1 耐震性能の指標

(1) 指標としての I_s 値

建築物が一定の耐震性を有しているかどうかについて実施される耐震診断は、建築物の構造体に関して耐震性能の指標として I_s 値が示されるが、この数値の大きさにより耐震性能が確保されているかどうかの判定がなされる。

平成7年10月に制定された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では I_s 値を指標のひとつとして、第二次診断及び第三次診断においては、0.6以上は倒壊または崩壊する危険性が低い、0.3以上0.6未満は危険性がある、0.3未満は危険性が高い、と区分されている。

県では、一般の建築物が安全とされる I_s 値0.6を基準に、地震発生後の県有建築物の用途等を考慮し、耐震化補強の要否を判断している。

<参考>

I_s 値は、(財)日本建築防災協会基準(2001年改訂版)によると、耐震診断の結果、 I_s 値0.6未満であれば、「構造体としての耐震性は『疑問有り』とされるが、これが直ちに構造体の崩壊・大破を意味するものでもない。被害は、ある I_s 値を境にそれよりも低い建物全てに確定的に生じるのではなく、 I_s 値が低くなるに従って被害の割合(すなわち被害を受ける可能性)が高くなり、被害程度の推定は、現状では、これら<被害状況>のばらつきを考慮することが重要である。

この理由としては、地盤や地震動が場所によって異なること(すなわち入力地震動のばらつき)、材料強度、強度・靱性の評価、施工などのばらつき(すなわち構造性能のばらつき)が存在することが考えられる。」と解説されている。

(「 」：2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準から引用)

(2) I s 値の掲載方法

耐震診断は、個々の建築物について、階ごとに桁行と梁間の2方向について、I s 値がそれぞれ算出されることから、耐震性能リストには、一番低い値と高い値を示すこととした。

(例) ○○高等学校(校舎棟) I s 値 = 0. 1 6 (最小値) ~ 1. 2 0 (最大値)

階	桁行方向のIs値	梁間方向のIs値
4	0. 5 7	1. 2 0
3	0. 3 1	0. 7 0
2	0. 3 3	0. 7 4
1	0. 1 6	0. 6 6

2 県有建築物の耐震安全性の目標及び分類

県有建築物の耐震化にあたっては、国が作成した「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」による建築物の耐震安全性の目標(表1参照)に基づき、大地震動時及び大地震動後の県有建築物の用途等による分類に応じて、それぞれに耐震安全性の目標を定めることとした。(表2参照)

なお、具体的な耐震安全性の目標数値は、一般の建築物が安全とされるI s 値(最小値が0. 6)に、分類(I類~Ⅲ類)別で示された重要度係数を乗じた数値が耐震安全性の目標となる。

表1 建築物(構造体)の耐震安全性の目標

分類	耐震安全性の目標	重要度係数	目標のI s 値(※)
I類	大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。	1. 5 0	0. 9 0
Ⅱ類	大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。	1. 2 5	0. 7 5
Ⅲ類	大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。	1. 0 0	0. 6 0

(※) 第二次診断及び第三次診断を実施した建築物が対象となる。

表2 県有建築物の耐震安全性の分類

施設の分類		用途等	対象となる施設	耐震安全性の分類
災害応急対策活動に必要な施設	災害時の指揮・情報伝達等を行う施設	<ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧対策の指揮 ・災害時の情報の収集、伝達等 ・災害復旧対策の立案、実施 ・防犯等の治安維持活動 ・保健衛生及び防疫活動 ・救援物資等の備蓄 ・緊急輸送活動等 	県庁本館等施設のなかで、防災対策、救助活動等の拠点となる施設	I類
			上記以外の施設及びこれに準ずる機能を有する施設	II類
	救護施設	<ul style="list-style-type: none"> ・被災者の救難、救助等 ・救急医療活動 ・消火活動等 	病院、消防関係施設のうち拠点施設	I類
			病院、消防関係施設のうち上記以外の施設	II類
避難所として位置づけられた施設		<ul style="list-style-type: none"> ・被災者の受入れ等 	学校、研修施設等のうち、地域防災計画に避難所として位置づけられた施設	II類
人命及び安全性確保が特に必要な施設	<ul style="list-style-type: none"> ・多数の者が利用する施設 		学校、社会福祉施設、文化施設等	II類
	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物を貯蔵又は使用する施設 	放射性物質や病原菌類を貯蔵又は使用する施設及びこれらに関する試験研究施設等	I類	
		石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類を貯蔵又は使用する施設及びこれらに関する試験研究施設等	II類	
その他の県有建築物			一般の事務所庁舎	III類

3 耐震診断結果の評価（耐震改修の要・不要の判定）の考え方

耐震診断結果の評価については、各施設の耐震安全性の分類（Ⅰ～Ⅲ類）に応じて、それぞれの目標 I s 値（例：Ⅰ類では 0.9）をひとつの基準として、耐震改修の要・不要の判定を行うこととする。

なお、建築物の耐震化にあたっては、原則として、当該建築物の分類（Ⅰ～Ⅲ類）の目標 I s 値（例：Ⅰ類では 0.9）まで耐震安全性を高めるものとするが、建物の構造上、それによりがたい場合などには、目標 I s 値を目安として、可能な範囲で耐震安全性を高めることとする。

4 県有建築物の耐震性能リスト

平成 21 年 3 月 31 日までに I s 値等が判明している建築物については、別添資料により、知事部局、教育委員会、警察本部、公営企業局ごとに公表する。

ただし、県営住宅、県職員住宅など特定の者が利用する施設は、別途個別に耐震性能の周知を図ることから、このリストから除くものとする。

用語の説明

耐震性能	I s 値 (RC、S、SRC)	<ul style="list-style-type: none"> ・地震に耐えられる能力としての建築物の強さ、地震の力を受け流す能力としての建築物の粘りの二つに、建築物の形状、経年変化を考慮して、耐震診断基準による計算式により求められる数値をいう。 ・I s 値が0.6以上ある建築物は、震度6強程度の大地震においても倒壊や崩壊には至らない耐震性を有するとされている。
	上部構造評点 (W)	<ul style="list-style-type: none"> ・建築物に求められる強さと実際に保有している強さを比較し率で算出したもの。 ・上部構造評点が1.0以上～1.5未満の建築物は、震度6強程度の大地震においても一応倒壊しない耐震性を有するとされている。
	重要度係数	<ul style="list-style-type: none"> ・建築物に要求される機能及びそれが位置する地理的条件に応じて、大地震動により建築物に生ずる変形を抑制するとともに、強度を向上させるための係数のこと。
耐震診断	<ul style="list-style-type: none"> ・建築物の構造体に関して診断レベルの異なる3段階の診断法で、第一次、第二次及び第三次診断法からなる。(ただし、鉄骨造、木造を除く。) ・高知県では、鉄筋コンクリート建物は、原則として第二次診断を行っている。 	
	第一次診断法	<ul style="list-style-type: none"> ・建築物の図面をもとに、現況調査を行い、柱や壁が十分に配置されているか診断する。 (人間で言うと定期健康診断のようなもので、問診や簡単な検査程度のもの。)
	第二次診断法	<ul style="list-style-type: none"> ・柱や壁の鉄筋が適切に入れているかどうか診断する。 (人間ドックの検査に近いもの。)
	第三次診断法	<ul style="list-style-type: none"> ・柱、壁に加えて梁の鉄筋も考慮し、その建物の問題点を精密に診断する。 (手術前の検査に近いもので、病気の原因の特定や治療方法の検討までできるような密な検査に相当するもの。)

建築物の構造	R C	・鉄筋コンクリート造	
	S	・鉄骨造	
	S R C	・鉄骨鉄筋コンクリート造	
	W	・木造	
耐震診断の結果	改修不要	・耐震性能を有すると判定された建築物	
	判 断 基 準	第 一 次 診 断 法	・ I s 値が0. 8以上の数値で示された建築物は改修不要
		第二・三次 診 断 法	・ I s 値がⅠ類では0. 9以上、Ⅱ類では0. 75以上、Ⅲ類では0. 6以上の数値で示された建築物は改修不要
		鉄 骨 造	
		木 造	・上部構造評点が1. 0以上の数値で示された建築物は改修不要
要改修	・耐震改修が必要とされる建築物		

高知県が所有する建築物の耐震性能リスト

知事部局

H23年度に耐震診断を行った棟

番号	施設名等	棟名	所在地 (市町村)	建築年月	建物構造	階数(階)		面積(m ²)		分類	診断結果	Is値等	備考
						地上	地下	建築面積	延床面積				
1	県庁	本館	高知市	昭和37年10月	RC	6階	1階	3,738.0	18,917.9	I	要改修 (第二次診断)	0.23~0.43	平成23年度補強済
2	県庁	正庁ホール	高知市	昭和37年10月	RC	2階	1階	547.2	964.6	III	要改修 (第二次診断)	0.50~1.47	平成23年度補強済
3	県庁	議会棟	高知市	昭和37年10月	RC	3階	1階	1,145.0	2,902.2	III	要改修 (第二次診断)	0.31~0.62	平成23年度補強済
4	県庁	議会棟別館	高知市	昭和46年12月	RC	3階		612.0	1,568.5	III	改修不要 (第二次診断)	0.62~1.41	
5	県庁	渡り廊下(東)	高知市	昭和37年10月	RC	2階			319.0	III	要改修 (第二次診断)	0.64~0.81	平成24年度 改修予定
6	県庁	渡り廊下(西)	高知市	昭和37年10月	RC	2階			218.0	III	要改修 (第二次診断)	0.14~0.55	平成24年度 改修予定
7	県庁	大型車庫棟	高知市	昭和37年10月	RC	1階			459.0	III	要改修 (第二次診断)	0.14~0.55	平成24年度 解体予定
8	県民文化ホール	ホール	高知市	昭和51年11月	RC	4階	1階	4,701.6	11,134.0	III	要改修 (第三次診断)	0.10~1.11	平成22年度補強済
9	高知土木事務所	庁舎1	高知市	昭和47年 3月	RC	3階		345.2	1,035.7	I	要改修 (第二次診断)	0.20~0.63	平成23年度補強済
10	高知土木事務所	庁舎2	高知市	昭和47年 3月	S	2階		168.0	341.0	I	要改修 (第二次診断)	0.21~0.86	H24年度 設計予定 H25年度 改修予定
11	保健衛生総合庁舎	庁舎	高知市	昭和48年 2月	RC	5階		980.0	4,548.6	I	要改修 (第二次診断)	0.31~1.02	平成26~28年度 改築予定
12	知事公舎	公邸1	高知市	昭和38年 3月	W・RC	2階		273.4	347.5	III	要改修 (W造診断)	0.13~0.66	平成21年度補強済
13	知事公舎	公邸2	高知市	昭和38年 3月	RC	1階		203.3	203.3	III	改修不要 (第一次診断)	1.39~1.65	
14	高知県立大学	南舎・南学舎	高知市	昭和55年 9月	RC	4階		906.6	3,136.0	II	要改修 (第二次診断)	0.29~2.30	H25年度 設計予定 H26年度 改修予定
15	高知県立大学	南舎・学生会館	高知市	昭和55年 9月	RC	4階		517.0	1,434.0	II	要改修 (第二次診断)	0.24~1.55	H29年度 解体予定
16	高知県立大学	北舎・図書館	高知市	昭和41年 3月	RC	2階		240.2	394.4	II	要改修 (第二次診断)	0.59~1.41	H27年度 解体予定
17	高知県立大学	学生寮宿舎	高知市	昭和46年 3月	RC	3階		504.8	1,173.0	II	改修不要 (第二次診断)	1.01~2.47	

別添

18	文学館	本館	高知市	昭和44年10月	RC	2階		1,474.9	2,748.0	Ⅱ	改修不要 (第一次診断)	0.92~1.42	
19	安芸総合庁舎	本棟	安芸市	昭和44年 3月	RC	3階		747.3	2,288.4	Ⅰ	要改修 (第三次診断)	0.21~0.45	平成22~25年度 改修予定
20	中央東土木事務所	庁舎1	南国市	昭和45年 3月	RC	2階		288.4	576.7	Ⅰ	要改修 (第一次診断)	0.33~0.59	平成25年度 改修予定
21	中央東土木事務所	庁舎2	南国市	昭和51年 3月	RC	2階		122.2	244.4	Ⅰ	要改修 (第一次診断)	0.51~0.84	平成25年度 改修予定
22	須崎総合庁舎	庁舎	須崎市	昭和45年 2月	RC	5階		636.3	3,208.0	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.15~0.29	平成23年度補強済
23	幡多総合庁舎	庁舎	四万十市	昭和41年 2月	RC	3階	1階	767.5	3,386.0	Ⅰ	要改修 (第三次診断)	0.44~0.53	平成26年度 改修予定
24	中村高等技術学校	本館	四万十市	昭和45年 8月	RC	2階		367.2	734.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.40~1.16	H25年度 設計予定 H26年度 改修予定
25	中村高等技術学校	板金科実習棟	四万十市	昭和45年 3月	S	1階		531.0	531.0	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.10~0.76	H24年度 設計予定 H25年度 改修予定
26	中村高等技術学校	建築左官実習棟	四万十市	昭和45年 3月	S	1階		610.5	610.5	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.35~0.57	H25年度 設計予定 H26年度 改修予定
27	中村高等技術学校	構造物鉄工科実習棟	四万十市	昭和45年 3月	S	1階		379.5	379.5	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.48~0.51	H25年度 設計予定 H26年度 改修予定
28	中村高等技術学校	食堂	四万十市	昭和45年 8月	RC	1階		210.0	210.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.53~1.26	H25年度 設計予定 H26年度 改修予定
29	中央東福祉保健所	旧棟	香美市	昭和49年12月	RC	2階		596.0	1,192.0	Ⅰ	要改修 (第二次診断)	0.58~1.71	H24年度 設計予定 H25年度 改修予定
30	農業大学校	体育館	いの町	昭和54年 3月	S	1階		777.0	777.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.23~1.62	平成25年度 改修予定
31	農業大学校	寄宿舍	いの町	昭和47年 3月	RC	3階		南舎 355 北舎 534	南舎 318 北舎 1190	Ⅱ	南舎 改修不要 (第二次診断) 北舎 要改修 (第二次診断)	南舎 0.77~1.24 北舎 0.62~1.19	H24年度 設計予定 H25年度 改修予定
32	農業大学校	校舎	いの町	昭和47年 3月	RC	2階		548.5	927.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.82~2.42	
33	農業大学校	体育館	四万十町	昭和47年 3月	S	1階		587.0	575.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.04~0.40	保留
34	農業大学校	教室棟	四万十町	昭和56年 3月	RC	2階		239.0	460.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	1.19~3.07	
35	農業大学校	本館	四万十町	昭和44年 3月	RC	1階		568.0	568.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.80~1.85	
36	職員能力開発センター	研修施設	高知市	昭和42年12月	RC	4階		388.72	1,058.76	Ⅲ	要改修 (第二次診断)	0.20~1.36	H25年度 設計予定 H26年度 改修予定

教育委員会

番号	施設名等	棟名	所在地 (市町村)	建築年月	建物構造	階数(階)		面積(m ²)		分類	診断結果	Is値等	備考
						地上	地下	建築面積	延床面積				
1	盲学校	寄宿舍	高知市	昭和54年 3月	RC	3階		435.4	970.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.36~1.98	平成21年度補強済
2	盲学校	本館	高知市	昭和55年 6月	RC	4階		1,125.0	3,576.9	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.53~2.03	平成21年度補強済
3	盲学校	別館	高知市	昭和56年 3月	RC	2階		276.0	552.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.82~1.80	
4	盲学校	体育館	高知市	昭和56年 3月	RC	2階		966.0	1,932.0	Ⅱ	(屋体基準)	0.17~1.26	平成19年度補強済
5	高知ろう学校	産工被服実習棟	高知市	昭和49年 5月	RC	2階		393.5	787.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.83~1.47	
6	高知江の口養護学校	寄宿舍	高知市	昭和55年 3月	RC	3階		—	998.9	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.25~0.97	平成21年度補強済
7	高知江の口養護学校	校舎(1期工事分)	高知市	昭和49年 3月	RC	4階		899.2	2,887.5	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.14~0.68	平成21年度補強済
8	高知江の口養護学校	校舎(2期工事分)	高知市	昭和50年 3月	RC	4階		541.8	1,205.7	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.14~0.68	平成21年度補強済
9	高知若草養護学校	管理教室棟	高知市	昭和55年 3月	RC	3階		—	1,898.9	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.45~0.98	平成23年度補強済
10	高知若草養護学校	普通教室棟	高知市	昭和54年 3月	RC	2階		1,148.7	2,297.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.60~0.84	改修未定
11	高知若草養護学校	寄宿舍	高知市	昭和54年 3月	RC	1階		1,293.5	1,293.5	Ⅱ	改修不要 (第一次診断)	2.06~2.90	
12	高知若草養護学校	体育館棟	高知市	昭和54年 9月	RC	2階		932.5	1,864.9	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.04~0.59	平成20年度補強済
13	高知東高等学校	北校舎	高知市	昭和51年 3月	RC	4階		1,044.7	3,598.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.24~0.92	平成24年度 改修予定
14	高知東高等学校	本館(管理教室棟)	高知市	昭和53年 3月	RC	4階		966.6	3,479.5	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.29~0.99	平成23年度補強済
15	高知東高等学校	中校舎	高知市	昭和52年 3月	RC	4階		797.3	3,182.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.26~0.97	平成24年度 改修予定
16	高知東高等学校	体育館	高知市	昭和52年 2月	RC	2階		1,335.0	2,676.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.14~0.89	平成22年度補強済
17	高知小津高等学校	本館(中央)	高知市	昭和 7年11月	RC	3階		295.6	887.0	Ⅱ	(第三次診断)	0.30~1.42	平成9年度補強済
18	高知小津高等学校	本館(中央)	高知市	昭和11年 3月	RC	3階		40.7	11.5	Ⅱ	(第三次診断)	0.30~1.42	平成9年度補強済
19	高知丸の内高等学校	南校舎	高知市	昭和41年 3月	RC	4階		997.8	4,021.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.23~0.39	平成22年度補強済

別添

20	高知丸の内高等学校	東校舎	高知市	昭和42年 3月	RC	4階		304.6	1,130.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.30~0.89	平成23年度補強済
21	高知丸の内高等学校	北校舎(西)	高知市	昭和42年 3月	RC	4階		85.5	315.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.20~0.58	平成23年度補強済
22	高知丸の内高等学校	北校舎(中央)	高知市	昭和42年 3月	RC	4階		468.7	1,877.2	Ⅱ	(第二次診断)	0.28~1.01	平成23年度補強済
23	高知丸の内高等学校	体育館	高知市	昭和38年5月	RS	3階		1,194.0	2,795.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.22~0.48	平成24~25年度 改修予定
24	高知追手前高等学校	新館	高知市	昭和48年 3月	RC	3階		585.6	1,822.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.29~1.09	平成23年度補強済
25	高知追手前高等学校	新館増築部	高知市	昭和56年 1月	RC	3階		—	506.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.29~1.09	平成23年度補強済
26	高知追手前高等学校	体育館	高知市	昭和52年12月	RC	2階		1,368.4	2,737.5	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.33~0.89	平成24~25年度 改修予定
27	高知追手前高等学校	本館	高知市	昭和5年12月	RC	3階		1,760.0	5,280.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~0.89	平成24~25年度 改修予定
28	高知追手前高等学校	本館増築部	高知市	昭和42年10月	RC	2階		66.1	132.1	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~0.89	平成24~25年度 改修予定
29	高知工業高等学校	1号館(1期工事分)	高知市	昭和44年 3月	RC	4階		421.0	1,701.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.24~0.48	平成22年度補強済
30	高知工業高等学校	1号館(2期工事分)	高知市	昭和44年12月	RC	4階		125.3	498.8	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.24~0.48	平成22年度補強済
31	高知工業高等学校	2号館	高知市	昭和45年 3月	RC	4階		760.7	3,063.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.40~1.24	平成24年度 改修予定
32	高知工業高等学校	3号館(実習棟)	高知市	昭和47年 3月	RC	4階		379.3	1,544.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.40~1.59	平成25年度 改修予定
33	高知工業高等学校	3号館(土木・建築科 実習棟)	高知市	昭和48年 3月	RC	4階		398.6	1,550.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.45~2.07	平成25年度 改修予定
34	高知工業高等学校	4号館(1期工事分)	高知市	昭和38年3月	RC	2階		350.4	700.8	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.42~1.12	平成24~25年度 改修予定
35	高知工業高等学校	4号館(2期工事分)	高知市	昭和39年3月	RC	2階		—	575.7	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.38~1.12	平成24~25年度 改修予定
36	高知工業高等学校	4号館(木材・工芸実 習棟)	高知市	昭和42年 2月	RC	2階		—	575.8	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.38~1.12	平成24~25年度 改修予定
37	高知工業高等学校	5号館(1期工事分)	高知市	昭和42年9月	RC	2階		166.7	333.4	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.40~0.78	平成25年度 改修予定
38	高知工業高等学校	5号館(2期工事分)	高知市	昭和43年1月	RC	2階		174.0	348.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.40~0.78	平成25年度 改修予定
39	高知工業高等学校	6号館(機械棟)	高知市	昭和54年 3月	RC	2階		420.8	841.5	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.99~2.41	
40	高知工業高等学校	本館(管理棟)	高知市	昭和46年 3月	RC	3階		631.6	1,908.6	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.38~0.86	平成23年度補強済

別添

41	高知工業高等学校	格技場	高知市	昭和48年2月	S	1階		397.3	397.3	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.44~0.68	平成26年度改修予定
42	高知工業高等学校	図書館	高知市	昭和37年12月	RC	2階		189.0	378.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.14~0.36	平成23~24年度 改修予定
43	高知北高等学校	南校舎1	高知市	昭和50年 3月	RC	4階		657.3	2,488.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.42~1.27	改修未定
44	高知北高等学校	南校舎2	高知市	昭和51年 3月	RC	4階		595.8	2,088.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.42~1.27	改修未定
45	高知北高等学校	体育館	高知市	昭和52年 8月	S	1階		1,032.5	1,032.5	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.64~1.06	改修未定
46	高知西高等学校	南舎西	高知市	昭和51年 3月	RC	4階		440.0	1,850.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.54~1.55	改修未定
47	高知西高等学校	南舎中央	高知市	昭和53年 5月	RC	4階		267.8	1,059.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.54~1.55	改修未定
48	高知西高等学校	南舎東	高知市	昭和54年 3月	RC	4階		361.3	1,460.9	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.49~2.01	改修未定
49	高知西高等学校	食堂棟	高知市	昭和55年 3月	RC	2階		—	376.7	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.91~1.95	
50	高知西高等学校	本館1	高知市	昭和38年3月	RC	3階		306.62	1,044.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.28~3.31	平成24年度改修予定
51	高知西高等学校	本館2	高知市	昭和39年3月	RC	3階		202.05	606.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.28~3.31	平成24年度改修予定
52	高知西高等学校	本館西	高知市	昭和43年3月	RC	3階		333.0	999.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.26~1.15	平成24年度改修予定
53	春野高等学校	専門棟(2号館1)	高知市	昭和50年 3月	RC	3階		252.0	765.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.48~1.84	改修未定
54	春野高等学校	専門棟(2号館2)	高知市	昭和50年10月	RC	3階		414.0	1,242.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.48~1.84	改修未定
55	春野高等学校	実習棟(3号館)	高知市	昭和47年 3月	RC	3階		197.9	593.7	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.41~0.99	平成23年度補強済
56	春野高等学校	造園実習棟(3号館)	高知市	昭和48年 3月	RC	3階		342.8	810.2	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.41~0.99	平成23年度補強済
57	春野高等学校	体育館	高知市	昭和50年 4月	S	1階		991.6	991.6	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.49~1.71	改修未定
58	春野高等学校	本館西	高知市	昭和44年3月	RC	3階		501.6	1,310.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.30~2.98	平成25年度改修予定
59	春野高等学校	本館東	高知市	昭和45年3月	RC	3階		254.4	798.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.30~2.98	平成25年度改修予定
60	春野高等学校	格技場	高知市	昭和49年1月	S	1階		299.0	299.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.21~0.40	平成24年度改修予定
61	県民体育館	アリーナ棟	高知市	昭和48年9月	RC	2階		4,920.4	6,493.1	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.30~0.53	平成24年度改修予定

別添

62	県民体育館	プール棟	高知市	昭和48年9月	RC	2階		1,173.7	2,347.3	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.30~0.72	平成24年度改修予定
63	永国寺第2ビル		高知市	昭和47年8月	RC	3階		336.2	1,009.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.48~0.84	改修未定
64	室戸高等学校	南校舎1(西)	室戸市	昭和46年 8月	RC	3階		265.4	836.2	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.40~0.58	平成26年度改修予定
65	室戸高等学校	南校舎2(東)	室戸市	昭和47年 3月	RC	3階		384.4	1,187.1	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.40~0.58	平成26年度改修予定
66	室戸高等学校	校舎(北舎)	室戸市	昭和56年 3月	RC	4階		1,008.0	3,106.0	Ⅱ	改修不要 (構造計算)	—	平成7年度増築済
67	安芸高等学校	本館1	安芸市	昭和47年 3月	RC	4階		439.3	1,783.4	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.42~0.75	平成25年度改修予定
68	安芸高等学校	本館2	安芸市	昭和48年 1月	RC	4階		442.7	1,770.6	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.42~0.75	平成25年度改修予定
69	安芸高等学校	中校舎1	安芸市	昭和48年 3月	RC	3階		—	972.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~1.34	平成26年度改修予定
70	安芸高等学校	中校舎2	安芸市	昭和49年 2月	RC	3階		388.9	1,006.1	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~1.34	平成26年度改修予定
71	安芸高等学校	記念会館、図書館	安芸市	昭和46年 9月	RC	2階		233.7	467.7	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.48~2.50	平成25~26年度 解体予定
72	安芸高等学校	寄宿舍	安芸市	昭和44年 3月	RC	2階		240.5	468.0	Ⅱ	要改修 (第一次診断)	0.78~1.83	改修未定 H17~休養中
73	安芸高等学校	南校舎(旧館西・東)	安芸市	昭和38年1月	RC	3階		564.0	1,584.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.23~0.53	平成25~26年度 改築予定
74	安芸高等学校	南校舎別棟	安芸市	昭和38年1月	RC	2階		66.5	133.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.56~1.06	平成25~26年度 改築予定
75	安芸桜ヶ丘高等学校	本館棟	安芸市	昭和47年 3月	RC	4階		731.7	2,958.2	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.19~0.47	平成22年度補強済
76	安芸桜ヶ丘高等学校	化学実習棟	安芸市	昭和47年 3月	RC	3階		—	1,176.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.40~0.89	平成26年度改修予定
77	安芸桜ヶ丘高等学校	電気実習棟	安芸市	昭和48年 3月	RC	3階		—	1,544.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.28~0.82	平成23年度補強済
78	安芸桜ヶ丘高等学校	建築科棟1	安芸市	昭和48年 8月	RC	3階		258.6	759.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.27~1.20	平成23年度補強済
79	安芸桜ヶ丘高等学校	建築科棟2	安芸市	昭和49年 3月	RC	3階		—	464.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.27~1.20	平成23年度補強済
80	安芸桜ヶ丘高等学校	体育館	安芸市	昭和49年12月	RC	2階		844.8	1,689.6	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.36~0.96	平成26年度改修予定
81	高知農業高等学校	寄宿舍(男子棟)	南国市	昭和53年 3月	RC	2階		250.3	445.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	1.17~2.84	
82	高知農業高等学校	寄宿舍(食堂棟)	南国市	昭和53年 3月	RC	1階		261.8	261.8	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	1.22~1.88	

83	高知農業高等学校	寄宿舎(女子棟)	南国市	昭和53年 3月	RC	2階		200.1	345.5	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.98~3.87	
84	高知農業高等学校	1号館	南国市	昭和51年 3月	RC	4階		684.2	2,796.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.21~0.87	平成22年度補強済
85	高知農業高等学校	2号館	南国市	昭和55年 3月	RC	4階		—	3,905.8	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.42~1.10	平成25年度改修予定
86	高知農業高等学校	3号館	南国市	昭和56年 3月	RC	4階		1,234.4	4,618.6	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~1.30	平成26年度改修予定
87	高知農業高等学校	実習棟	南国市	昭和55年 2月	S	1階		1,100.0	1,100.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.45~1.39	平成24年度改修予定
88	高知農業高等学校	食堂棟	南国市	昭和55年3月	RC	1階		250.0	250.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.83~0.92	
89	高知農業高等学校	6号館	南国市	昭和56年 1月	RC	2階		—	1,481.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.45~3.00	平成24年度改修予定
90	高知農業高等学校	格技場	南国市	昭和50年2月	S	1階		350.0	350.0	Ⅱ	改修不要 (屋体基準)	0.90~1.75	
91	高知東工業高等学校	本館1	南国市	昭和37年8月	RC	3階		789.9	2,319.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.07~1.86	平成23~24年度 改修予定
92	高知東工業高等学校	本館2	南国市	昭和38年2月	RC	3階		360.0	1,080.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.10~2.57	平成23~24年度 改修予定
93	高知東工業高等学校	本館3	南国市	昭和39年3月	RC	3階		270.0	842.9	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.10~2.57	平成23~24年度 改修予定
94	高知東工業高等学校	専門棟1	南国市	昭和38年2月	RC	3階		866.7	2,391.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.39~3.14	平成26年度改修予定
95	高知東工業高等学校	専門棟2	南国市	昭和39年3月	RC	3階		410.4	1,067.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.43~2.61	平成26年度改修予定
96	高知東工業高等学校	食堂教室棟	南国市	昭和56年3月	RC	2階		168.0	336.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.75~1.24	
97	高知海洋高等学校	本館(北舎1)	土佐市	昭和54年 7月	RC	4階		768.3	3,045.8	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.28~0.79	平成22年度補強済
98	高知海洋高等学校	本館(北舎2)	土佐市	昭和55年 3月	RC	5階		440.0	1,832.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.28~0.79	平成22年度補強済
99	高知海洋高等学校	体育館	土佐市	昭和56年 8月	S	2階		740.0	1,505.9	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.22~0.89	平成23~24年度 改修予定
100	高岡高等学校	本館1(本館中央)	土佐市	昭和44年 3月	RC	4階		211.2	844.8	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.18~0.36	平成22年度補強済
101	高岡高等学校	本館2(本館東)	土佐市	昭和45年 7月	RC	4階		615.1	2,231.0	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.18~0.36	平成22年度補強済
102	高岡高等学校	本館3(本館西)	土佐市	昭和46年 3月	RC	4階		175.1	700.2	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.18~0.36	平成22年度補強済
103	高岡高等学校	体育館	土佐市	昭和39年 3月	RC	2階		—	1,133.4	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.10~0.27	平成23~24年度 改修予定

別添

104	須崎工業高等学校	本館1	須崎市	昭和45年 9月	RC	4階		399.2	1,598.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.24~0.77	平成23年度補強済
105	須崎工業高等学校	本館2	須崎市	昭和46年 3月	RC	4階		557.6	2,274.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.24~0.77	平成23年度補強済
106	須崎工業高等学校	南舎1	須崎市	昭和46年 3月	RC	3階		963.2	2,930.9	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.41~1.16	平成26年度改修予定
107	須崎工業高等学校	南舎2	須崎市	昭和47年 3月	RC	3階		41.0	123.0	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.41~1.16	平成26年度改修予定
108	須崎工業高等学校	専門棟	須崎市	昭和47年 3月	RC	3階		490.8	1,472.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.35~1.31	平成26年度改修予定
109	須崎工業高等学校	機械棟	須崎市	昭和47年 3月	S	1階		1,001.3	1,001.3	Ⅱ	要改修 (S造診断)	0.40~0.79	平成26年度改修予定
110	須崎工業高等学校	体育館	須崎市	昭和47年 5月	RC	2階		948.7	1,948.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.29~1.60	平成22年度補強済
111	須崎高等学校	体育館	須崎市	昭和39年3月	RS	2階		1,189.0	1,229.7	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.20~1.44	平成23年度補強済
112	宿毛高等学校	図書館	宿毛市	昭和50年 3月	RC	3階		262.1	786.2	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.45~1.69	平成26年度改修予定
113	宿毛高等学校	本館1	宿毛市	昭和42年6月	RC	3階		349.08	1,077.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~1.68	平成26年度改修予定
114	宿毛高等学校	本館2	宿毛市	昭和43年3月	RC	3階		386.28	1,188.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~1.68	平成26年度改修予定
115	宿毛高等学校	本館3	宿毛市	昭和46年1月	RC	3階		86.4	259.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~1.68	平成26年度改修予定
116	宿毛工業高等学校	寄宿舍(旧館)	宿毛市	昭和45年 3月	RC	2階		189.3	356.2	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.93~1.92	
117	宿毛工業高等学校	寄宿舍(新館)	宿毛市	昭和50年 2月	RC	2階		115.8	232.2	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.67~1.97	改修年度検討中
118	宿毛工業高等学校	第2実習棟	宿毛市	昭和43年3月	S	1階		579.13	532.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.43~0.57	改修年度検討中
119	宿毛工業高等学校	第3実習棟	宿毛市	昭和44年3月	S	2階		1,846.0	1,825.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.16~0.22	平成24~25年度 改修予定
120	清水高等学校	特別教室棟	土佐清水市	昭和49年 6月	RC	3階		555.6	1,666.7	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.43~1.35	平成26年度改修予定
121	清水高等学校	体育館	土佐清水市	昭和54年 3月	S	1階		1,230.1	1,230.1	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.68~4.66	改修未定
122	清水高等学校	本館(西)	土佐清水市	昭和40年3月	RC	3階		568.15	1,383.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.47~2.55	平成24年度改修予定
123	清水高等学校	本館(東)	土佐清水市	昭和45年3月	RC	3階		483.53	1,153.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.28~0.76	平成24年度改修予定
124	清水高等学校	漁業・家庭科棟1	土佐清水市	昭和39年3月	RC	3階		218.5	690.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.40~0.69	平成26年度改修予定

別添

125	清水高等学校	漁業・家庭科棟2	土佐清水市	昭和40年1月	RC	3階		200.0	600.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.40~0.69	平成26年度改修予定
126	中村養護学校	本館	四万十市	昭和54年10月	RC	3階		656.0	2,000.1	Ⅱ	(第二次診断)	0.39~0.91	平成18年度補強済
127	中村養護学校	北舎	四万十市	昭和55年 3月	RC	3階		775.5	1,890.6	Ⅱ	(第二次診断)	0.41~1.08	平成18年度補強済
128	中村養護学校	寄宿舎	四万十市	昭和55年 3月	RC	1階		1,339.7	1,339.7	Ⅱ	改修不要 (第一次診断)	1.00~1.26	
129	中村養護学校	実習棟	四万十市	昭和56年 1月	S	1階		252.0	252.0	Ⅱ	要改修 (S造診断)	0.59~0.69	平成21年度補強済
130	中村養護学校	体育館	四万十市	昭和56年 2月	S	1階		947.3	947.3	Ⅱ	(屋体基準)	0.65~3.26	平成18年度補強済
131	幡多農業高等学校	寄宿舎(食堂)	四万十市	昭和50年 3月	RC	1階		233.1	233.1	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.73~1.75	平成26年度改修予定
132	幡多農業高等学校	寄宿舎(北舎)	四万十市	昭和50年 3月	RC	2階		190.4	380.9	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.85~2.34	
133	幡多農業高等学校	寄宿舎(南舎)	四万十市	昭和56年 2月	RC	2階		167.2	334.4	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	1.24~3.94	
134	幡多農業高等学校	校舎・南舎	四万十市	昭和47年 3月	RC	3階		763.5	2,278.7	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.33~1.29	平成24年度改修予定
135	幡多農業高等学校	校舎・専門第1棟	四万十市	昭和47年 3月	RC	2階		1,382.0	2,230.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.45~1.60	平成25年度改修予定
136	幡多農業高等学校	校舎・専門第2棟	四万十市	昭和48年 3月	S	2階		—	1,550.8	Ⅱ	要改修 (S造診断)	0.12~0.51	平成20年度補強済
137	幡多農業高等学校	体育館	四万十市	昭和47年 4月	RC	1階		—	1,087.4	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.32~1.24	平成24年度改修予定
138	幡多農業高等学校	本館	四万十市	昭和46年 9月	RC	4階		758.3	2,743.4	Ⅱ	(第二次診断)	0.47~0.97	平成13年度補強済
139	幡多農業高等学校	格技場	四万十市	昭和47年3月	S	1階		250.0	250.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.72~1.52	平成25年度改修予定
140	中村高等学校	C校舎(1期工事分)	四万十市	昭和43年 3月	RC	3階		353.8	1,061.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.34~0.72	平成23年度補強済
141	中村高等学校	C校舎(2期工事分)	四万十市	昭和44年 3月	RC	3階		212.7	663.3	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.34~0.72	平成23年度補強済
142	中村高等学校	図書館(記念会館)	四万十市	昭和45年 3月	RC	2階		182.4	358.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.47~0.61	平成25年度改修予定
143	中村高等学校	A校舎	四万十市	昭和56年 2月	RC	2階		900.7	1,842.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.78~1.61	
144	中村高校西土佐分校	寄宿舎	四万十市	昭和46年3月	RC	2階		173.0	329.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.76~4.14	
145	城山高等学校	本館1	香南市	昭和48年 9月	RC	4階		296.2	1,220.6	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.41~0.62	平成26年度改修予定

別添

146	城山高等学校	本館2	香南市	昭和49年 8月	RC	4階		404.6	1,651.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.41~0.62	平成26年度改修予定
147	城山高等学校	体育館	香南市	昭和46年 5月	S	1階		1,229.0	1,229.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.42~1.20	平成26年度改修予定
148	城山高等学校	北校舎1	香南市	昭和40年8月	RC	3階		452.25	1,392.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.17~2.04	平成24年度改修予定
149	城山高等学校	北校舎2	香南市	昭和41年3月	RC	3階		227.25	717.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.28~2.04	平成24年度改修予定
150	城山高等学校	格技場	香南市	昭和45年2月	S	1階		250.0	269.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.40~1.27	平成26年度改修予定
151	城山高等学校	トレーニングセンター	香南市	昭和46年5月	S	1階		389.0	389.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.48~0.91	改修年度検討中
152	山田養護学校	高等部棟	香美市	昭和56年 2月	RC	3階		387.9	1,129.6	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~1.25	平成21年度補強済
153	山田養護学校	北舎	香美市	昭和48年 3月	RC	2階		433.7	853.8	Ⅱ	改修不要 (第三次診断)	0.80~2.37	
154	山田養護学校	本館	香美市	昭和49年 5月	RC	2階		590.6	1,110.4	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.92~1.46	
155	山田養護学校	寄宿舍(南舎)	香美市	昭和46年 7月	RC	2階		427.2	662.8	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.71~2.49	耐震判定指標:0.63を満たしたため、耐震性ありと判断した。
156	山田養護学校	寄宿舍(南舎)	香美市	昭和49年 5月	RC	2階		—	60.6	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.71~2.49	耐震判定指標:0.63を満たしたため、耐震性ありと判断した。
157	山田高等学校	南校舎1	香美市	昭和49年 6月	RC	4階		554.6	2,074.1	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.34~1.13	平成26年度改修予定
158	山田高等学校	南校舎2	香美市	昭和56年 3月	RC	4階		129.6	693.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.34~1.13	平成26年度改修予定
159	山田高等学校	食堂兼会議室	香美市	昭和54年 3月	RC	2階		235.0	473.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.69~1.95	改修年度検討中
160	山田高等学校	本館1	香美市	昭和42年6月	RC	4階		384.0	1,564.8	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.22~1.41	平成24年度改修予定
161	山田高等学校	本館2	香美市	昭和43年3月	RC	4階		307.95	1,211.1	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.22~1.41	平成24年度改修予定
162	山田高等学校	本館3	香美市	昭和46年3月	RC	4階		111.85	347.8	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.22~1.41	平成24年度改修予定
163	中芸高等学校	本館1	田野町	昭和49年 3月	RC	4階		837.2	3,418.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.39~1.65	平成24年度改修予定
164	中芸高等学校	本館2	田野町	昭和50年 3月	RC	4階		216.0	722.6	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.46~1.18	平成24年度改修予定
165	中芸高等学校	東校舎(多目的棟)	田野町	昭和50年 3月	RC	4階		271.3	1,075.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.22~1.35	平成24年度改修予定
166	中芸高等学校	体育館	田野町	昭和56年 6月	S	1階		1,128.0	1,128.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.33~2.10	平成25年度改修予定

別添

167	嶺北高等学校	北舎1	本山町	昭和51年 3月	RC	4階		549.2	2,253.7	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.54~1.21	改修未定
168	嶺北高等学校	北舎2	本山町	昭和53年 3月	RC	4階		308.4	1,217.6	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.54~1.21	改修未定
169	嶺北高等学校	本館	本山町	昭和52年 3月	RC	4階		469.7	1,905.7	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.33~2.18	平成25年度改修予定
170	嶺北高等学校	東渡り廊下1	本山町	昭和52年3月	RC	2階		68.65	126.30	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.75~2.69	改修未定
171	嶺北高等学校	東渡り廊下2	本山町	昭和53年3月	RC	2階		150.46	280.02	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.75~2.69	改修未定
172	伊野商業高等学校	家庭科教室1	いの町	昭和46年 3月	RC	2階		248.6	248.6	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.85~2.26	
173	伊野商業高等学校	家庭科教室2	いの町	昭和47年 3月	RC	2階		252.3	252.3	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.85~2.26	
174	伊野商業高等学校	情報処理棟	いの町	昭和47年 3月	RC	2階		304.2	607.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.48~1.33	改修未定
175	伊野商業高等学校	本館1	いの町	昭和39年2月	RC	3階		756.0	1,970.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.34~1.66	平成26年度改修予定
176	伊野商業高等学校	本館2	いの町	昭和39年2月	RC	3階		576.0	1,586.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.39~2.61	平成26年度改修予定
177	伊野商業高等学校	北舎1	いの町	昭和40年3月	RC	3階		556.0	1,701.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.28~1.49	平成24年度改修予定
178	伊野商業高等学校	北舎2	いの町	昭和41年2月	RC	3階		286.0	891.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.52~1.88	平成24年度改修予定
179	佐川高等学校	体育館	佐川町	昭和47年 1月	S	1階		1,032.3	1,032.3	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.60~1.07	改修未定
180	佐川高等学校	本館1	佐川町	昭和43年3月	RC	4階		282.72	1,141.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.14~1.81	平成23年度補強済
181	佐川高等学校	本館2	佐川町	昭和42年6月	RC	4階		258.72	1,061.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.14~1.81	平成23年度補強済
182	佐川高等学校	本館3	佐川町	昭和46年3月	RC	4階		119.5	355.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.14~1.81	平成23年度補強済
183	橿原高等学校	中校舎	橿原町	昭和53年 3月	RC	3階		481.1	1,511.8	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.42~0.75	平成26年度改修予定
184	橿原高等学校	本館	橿原町	昭和54年 6月	RC	3階		428.5	1,370.6	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.31~0.65	平成25年度改修予定
185	橿原高等学校	特別教室棟	橿原町	昭和49年 8月	RC	2階		423.7	847.4	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.70~1.26	改修年度検討中
186	橿原高等学校	体育館	橿原町	昭和41年11月	RS	2階		862.0	936.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.20~1.32	平成23年度補強済
187	橿原高等学校	格技場	橿原町	昭和49年1月	S	1階		250.0	250.0	Ⅱ	改修不要 (屋体基準)	1.92~2.44	

別添

188	日高養護学校	第1校舎	日高村	昭和44年 3月	RC	2階		—	864.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.48~0.81	平成24年度改修予定
189	日高養護学校	第2校舎	日高村	昭和44年 3月	RC	2階		435.8	871.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.44~2.31	平成23年度補強済
190	日高養護学校	第3校舎	日高村	昭和47年 3月	RC	2階		435.8	871.5	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.35~1.58	平成25年度改修予定
191	日高養護学校	寄宿舎(南舎)	日高村	昭和44年 3月	RC	2階		389.6	767.2	Ⅱ	改修不要 (第一次診断)	0.63~1.23	壁構造のため耐震補強の必要なし
192	日高養護学校	寄宿舎(北舎)	日高村	昭和47年 3月	RC	2階		363.0	709.6	Ⅱ	改修不要 (第一次診断)	1.16~2.99	
193	日高養護学校	体育館	日高村	昭和45年 3月	S	1階		510.6	510.6	Ⅱ	(屋体基準)	0.63~1.23	平成12年度増築済
194	四万十高等学校	体育館	四万十町	昭和45年 4月	RC	1階		—	1,027.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.28~0.91	平成24年度改修予定
195	四万十高等学校	管理教室棟	四万十町	昭和41年1月	RC	3階		683.7	1,657.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.23~1.30	平成24年度改修予定
196	四万十高等学校	格技場	四万十町	昭和48年10月	S	1階		250.0	250.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.73~1.06	改修年度検討中
197	窪川高等学校	本館1	四万十町	昭和52年 7月	RC	4階		399.3	1,630.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.50~1.28	改修未定
198	窪川高等学校	本館2	四万十町	昭和54年 6月	RC	4階		435.6	1,580.4	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.50~1.28	改修未定
199	窪川高等学校	体育館	四万十町	昭和47年10月	S	1階		1,044.2	1,044.2	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.07~3.44	平成20年度補強済
200	宿毛高等学校 大月分校	校舎1	大月町	昭和51年 8月	RC	3階		491.6	1,504.1	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.56~0.89	改修未定
201	宿毛高等学校 大月分校	校舎2	大月町	昭和52年 3月	RC	3階		306.7	962.7	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.56~0.89	改修未定
202	宿毛高等学校 大月分校	体育館	大月町	昭和54年 9月	RC	2階		864.8	1,781.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.44~1.61	改修未定
203	大方高等学校	本館	黒潮町	昭和54年 6月	RC	4階		1,153.7	3,742.6	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.42~0.89	平成26年度改修予定
204	大方高等学校	校舎(北舎)	黒潮町	昭和55年 3月	RC	3階		964.0	2,891.9	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.62~1.99	改修未定
205	幡多青少年の家	宿泊棟東	黒潮町	昭和52年3月	RC	2階		1,264.5	1,353.4	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.45~1.72	平成25年度改修予定
206	幡多青少年の家	宿泊棟西	黒潮町	昭和52年3月	RC	2階		947.7	1,306.0	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.73~4.10	平成25年度改修予定
207	幡多青少年の家	体育館	黒潮町	昭和54年9月	RC	2階		1,094.0	1,192.0	Ⅱ	改修不要 (屋体基準)	0.89~4.23	
208	中村高校西土佐分校	教室棟1	四万十市	昭和47年3月	RC	4階		272.16	1,052.64	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.25~2.47	改修未定

別添

209	中村高校西土佐分校	教室棟2	四万十市	昭和48年3月	RC	4階		196.80	566.72	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.25~2.47	改修未定
210	香北青少年の家	本館	香美市	昭和53年3月	RC	2階		655.0	1,003.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	0.97~1.86	
211	塩見記念青少年プラザ	本館棟	高知市	昭和46年7月	SRC	7階		201.2	870.13	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.16~3.94	改修未定
212	青少年センター	宿泊棟	香南市	昭和42年10月	RC	3階		731.0	1,417.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.15~2.18	平成26年度改築予定
213	青少年センター	本館	香南市	昭和42年8月	RC	3階		1,046.0	2,215.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.11~0.62	平成26年度改築予定
214	幡多農業高等学校	農機具実習棟	四万十市	昭和48年3月	S	1階		364.0	364.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.62~1.48	平成26年度改修予定
215	中村高校西土佐分校	格技場	四万十市	昭和49年2月	S	1階		250.0	250.0	Ⅱ	要改修 (屋体基準)	0.10~3.27	改修未定

警察本部

番号	施設名等	棟名	所在地 (市町村)	建築年月	建物構造	階数(階)		面積(m ²)		分類	診断結果	Is値等	備考
						地上	地下	建築面積	延床面積				
1	高知警察署	警察庁舎	高知市	昭和47年 2月	RC	5階	1階	683.1	4,198.6	Ⅱ	要改修 (第三次診断)	0.38~0.47	H27~29年度 改築予定
2	警察本部布師田別館	事務所	高知市	昭和55年10月	RC	4階		535.6	1,923.2	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.24~1.55	H23~24年度 改修予定
3	南国警察署	警察庁舎	南国市	昭和48年 3月	RC	2階		484.0	1,017.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.46~1.07	H25~27年度 改築予定
4	南国警察署	車庫棟	南国市	昭和48年 3月	RC	2階		156.0	316.0	Ⅱ	改修不要 (第二次診断)	1.03~1.71	
5	宿毛警察署	庁舎棟	宿毛市	昭和51年 3月	RC	3階		340.0	1,073.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.27~5.30	平成23年度補強済
6	香南警察署	警察庁舎	香南市	昭和52年 3月	RC	3階		368.0	990.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.36~1.10	改修未定
7	香南警察署	階段棟	香南市	昭和52年 3月	RC	4階		36.0	144.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.55~1.26	改修未定
8	本山警察署	警察庁舎	本山町	昭和49年 3月	RC	2階		379.5	803.8	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.59~1.66	H26年度 改修予定
9	本山警察署	車庫棟	本山町	昭和49年 3月	RC	2階		139.0	282.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.15~1.59	H26年度 解体予定
10	運転免許センター	運転免許講習室 2号館	いの町	昭和44年 3月	RC	3階		563.2	1,728.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.38~1.19	H25~26年度 改修予定
11	運転免許センター	運転免許講習室 3号館	いの町	昭和49年 1月	RC	3階		207.7	623.0	Ⅱ	要改修 (第二次診断)	0.55~2.26	H25~26年度 改修予定

公営企業局

番号	施設名等	棟名	所在地 (市町村)	建築年月	建物構造	階数(階)		面積(m ²)		分類	診断結果	Is値等	備考
						地上	地下	建築面積	延床面積				
1	県立安芸病院	本館	安芸市	昭和49年 5月	RC	6階	1階	3,404.4	8,017.1	Ⅰ	要改修 (第三次診断)	0.10~0.42	H25年度 解体予定

※建物構造：RC(鉄筋コンクリート造)、S(鉄骨造)、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造)、W(木造)