

仁淀川の水質調査の結果(R2年10月調査)

仁淀川町

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2
1	長者川		● 0	● 2	● 0	● 1	● 1
2		森集落排水下	● 0	● 1	● 0	● 1	● 2
3	仁淀川本川	大渡ダム直下	● 2	● 1	● 1	● 0	● 3
4		寺村	● 0	● 1	● 1	● 0	● 2
5	土居川	田村集落排水下	● 0	● 0	● 1	● 2	● 0
6		安の川原	● 0	● 0	● 0	● 1	● 0

越知町・佐川町

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2	
7	佐川町	春日川	● 2	● 2	● 2	● 2	● 1	
8		かわせみ前	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	
9		二ノ部	● 1	● 1	● 1	—	● 1	
10		力岩	● 1	● 0	● 2	● 1	● 1	
11	越知町	尾川川	● 2	● 2	● 1	● 1	● 1	
12		仁淀川	上流	6	● 8			
			中流	●	● 8	● 4	● 4	● 4
			下流		● 6			
13	坂折川	● 2	● 1	● 0	● 0	● 1		
14	黒瀬	—	—	● 0	—	—		

日高村

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2
15	日下川	役場付近	● 1	● 3	● 2	● 3	● 1
16		加茂小学校近辺	● 1	● 1	● 1	● 2	● 1
17	屋形船発着場	屋形船発着場	● 1	● 0	● 1	● 0	● 1

いの町吾北

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2
18	上八川川	大久保	● 1	● 1	● 2	● 2	● 1
		広瀬	—	—	● 2	● 1	● 2
19	枝川川		● 1	● 2	● 1	● 2	● 2
20	高樽川		● 2	● 1	● 1	● 3	● 2
21	小川川		● 0	● 1	● 0	● 2	● 1

いの町伊野

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2
22	波川親水公園	清掃会場	● 1	● 1	● 0	● 3	● 4
23	奥田川	大坪橋	● 3	● 3	● 2	● 1	● 3
24	仁淀川	名越屋沈下橋	● 2	● 0	● 0	● 1	● 1

高知市・土佐市

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2
25	永野川・積善寺川合流点		2	2	1	3	1
26	土佐市	波介川 水門	2	2	1	2	1
27		波介川 潮止堰	3	6	3	3	2
28	高知市	仁淀川 河口	3	2	0	2	3
29		新川川 行当水路	2	3	1	2	3
30		新川川 春野庁舎前	3	3	1	2	2

COD(化学的酸素要求量)による評価

- 0~2 : きれい
- 3~4 : 少し汚れている
- 5~6 : 汚れている
- 7~ : かなり汚れている