

仁淀川の水質調査の結果(R3年9月・10月調査)

仁淀川町

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2	R3
1	長者川	五味谷	● 0	● 2	● 0	● 1	● 1	● 0
2		森集落排水下	● 0	● 1	● 0	● 1	● 2	● 1
3	仁淀川本川	大渡ダム直下	● 2	● 1	● 1	● 0	● 3	● 3
4		寺村	● 0	● 1	● 1	● 0	● 2	—
5		旧吾川中学校下	—	—	—	—	—	● 2
6	土居川	田村集落排水下	● 0	● 0	● 1	● 2	● 0	● 2
7		安の川原	● 0	● 0	● 0	● 1	● 0	● 0
8	小郷川	本流合流地点の200m上流	—	—	—	—	—	● 4

越知町・佐川町

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2	R3
9	春日川	かわせみ前	● 2	● 2	● 2	● 2	● 1	● 3
10		二ノ部	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1
11	力岩		● 1	● 1	● 1	—	● 1	—
12	柳瀬川	黒岩	—	—	—	—	—	● 3
13		西山耕	—	—	—	—	—	● 1
14	尾川川	小奥	● 1	● 0	● 2	● 1	● 1	—
15		松ノ木	—	—	—	—	—	● 2
16	仁淀川		● 2	● 2	● 1	● 1	● 1	● 1
17	梅ノ木谷川	上流	● 6	● 8				
		中流	●	● 8	● 4	● 4	● 4	● 2
		下流		● 6				
18	坂折川		● 2	● 1	● 0	● 0	● 1	● 0
19	柳瀬川	本流合流地点の200m上流	—	—	—	—	—	● 2
20	黒瀬		—	—	● 0	—	—	—

日高村

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2	R3
21	日下川	役場付近	● 1	● 3	● 2	● 3	● 1	● 3
22		加茂小学校近辺	● 1	● 1	● 1	● 2	● 1	● 1
23	屋形船発着場	屋形船発着場	● 1	● 0	● 1	● 0	● 1	● 2

いの町吾北

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2	R3
24	上八川川	大久保	● 1	● 1	● 2	● 2	● 1	● 1
		広瀬	—	—	● 2	● 1	● 2	● 2
25	枝川川		● 1	● 2	● 1	● 2	● 2	● 1
26	高樽川		● 2	● 1	● 1	● 3	● 2	● 1
27	小川川		● 0	● 1	● 0	● 2	● 1	● 1

いの町伊野

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2	R3
28	波川親水公園	清掃会場	● 1	● 1	● 0	● 3	● 4	● 0
29	奥田川	大坪橋	● 3	● 3	● 2	● 1	● 3	● 3
30	仁淀川	名越屋沈下橋	● 2	● 0	● 0	● 1	● 1	● 0
31	宇治川	伊野商業前	—	—	—	—	—	● 3
32		天神橋	—	—	—	—	—	● 2

高知市・土佐市

No.	採取地		H28	H29	H30	R1	R2	R3	
33	永野川・積善寺川合流点		● 2	● 2	● 1	● 3	● 1	● 1	
34	土佐市	波介川	水門	● 2	● 2	● 1	● 2	● 1	● 1
35		波介川	潮止堰	● 3	● 6	● 3	● 3	● 2	● 1
36	高知市	仁淀川	河口	● 3	● 2	● 0	● 2	● 3	● 1
37		新川川	行当水路	● 2	● 3	● 1	● 2	● 3	● 2
38		新川川	春野庁舎前	● 3	● 3	● 1	● 2	● 2	● 3

COD(化学的酸素要求量)による評価

- 0～2 : きれい
- 3～4 : 少し汚れている
- 5～6 : 汚れている
- 7～ : かなり汚れている