

飲料水調査結果

採水地点： 梶原町(六丁簡易水道とび地松谷水源取水堰)
 四万十町(地吉簡易水道取水地)
 四万十市(西土佐西ヶ方 広見川金刀比羅橋)
 宿毛市(山北下の谷川山北簡易水道取水堰)

(Bq/kg)

| 採水地点 | | 採取日 | 測定日 | 放射性ヨウ素 ヨウ素-131 | 放射性セシウム セシウム-134 | 放射性セシウム セシウム-137 | |
|------|------|-----|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 1 | 梶原町 | 六丁 | R5.7.24 | R5.7.31 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R4.7.25 | R4.7.28 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R3.7.12 | R3.7.14 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R2.7.21 | R2.7.27 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R1.7.16 | R1.7.19 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | H30.7.17 | H30.7.17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H29.7.11 | H29.7.11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H29.2.2 | H29.2.2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2 | 四万十町 | 地吉 | R5.7.28 | R5.7.31 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R4.7.25 | R4.7.28 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R3.7.12 | R3.7.14 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R2.7.21 | R2.7.27 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R1.7.16 | R1.7.18 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | H30.7.17 | H30.7.17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H29.7.11 | H29.7.11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H29.2.3 | H29.2.3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | 四万十市 | 西ヶ方 | R5.7.26 | R5.7.31 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R4.7.25 | R4.7.28 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R3.7.13 | R3.7.15 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R2.8.4 | R2.8.7 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R1.7.17 | R1.7.19 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | H30.7.17 | H30.7.18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H29.7.13 | H29.7.14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H29.2.7 | H29.2.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4 | 宿毛市 | 山北 | R5.7.24 | R5.7.31 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R4.7.25 | R4.7.28 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R3.7.13 | R3.7.15 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R2.7.26 | R2.7.30 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | R1.7.16 | R1.7.18 | - | 不検出 | 不検出 |
| | | | H30.7.17 | H30.7.18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H29.7.13 | H29.7.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H29.2.7 | H29.2.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

※「不検出」とは、検出限界値未満をいい、各放射性核種の検出限界値は次のとおり
 セシウム-134及びセシウム-137(2Bq/kg程度)

※令和元年度より、第三者機関に委託して測定を実施しており、ヨウ素-131は測定対象外となりました。