

飲料水調査結果

採水地点： 梶原町(六丁簡易水道とび地松谷水源取水堰)
 四万十町(地吉簡易水道取水地)
 四万十市(西土佐西ヶ方 広見川金刀比羅橋)
 宿毛市(山北下の谷川山北簡易水道取水堰)

(Bq/kg)

採水地点		採取日	測定日	放射性ヨウ素 ヨウ素-131	放射性セシウム セシウム-134	放射性セシウム セシウム-137
1	梶原町 六丁	R4.7.25	R4.7.28	-	不検出	不検出
		R3.7.12	R3.7.14	-	不検出	不検出
		R2.7.21	R2.7.27	-	不検出	不検出
		R1.7.16	R1.7.19	-	不検出	不検出
		H30.7.17	H30.7.17	不検出	不検出	不検出
		H29.7.11	H29.7.11	不検出	不検出	不検出
		H29.2.2	H29.2.2	不検出	不検出	不検出
2	四万十町 地吉	R4.7.25	R4.7.28	-	不検出	不検出
		R3.7.12	R3.7.14	-	不検出	不検出
		R2.7.21	R2.7.27	-	不検出	不検出
		R1.7.16	R1.7.18	-	不検出	不検出
		H30.7.17	H30.7.17	不検出	不検出	不検出
		H29.7.11	H29.7.11	不検出	不検出	不検出
		H29.2.3	H29.2.3	不検出	不検出	不検出
3	四万十市 西ヶ方	R4.7.25	R4.7.28	-	不検出	不検出
		R3.7.13	R3.7.15	-	不検出	不検出
		R2.8.4	R2.8.7	-	不検出	不検出
		R1.7.17	R1.7.19	-	不検出	不検出
		H30.7.17	H30.7.18	不検出	不検出	不検出
		H29.7.13	H29.7.14	不検出	不検出	不検出
		H29.2.7	H29.2.15	不検出	不検出	不検出
4	宿毛市 山北	R4.7.25	R4.7.28	-	不検出	不検出
		R3.7.13	R3.7.15	-	不検出	不検出
		R2.7.26	R2.7.30	-	不検出	不検出
		R1.7.16	R1.7.18	-	不検出	不検出
		H30.7.17	H30.7.18	不検出	不検出	不検出
		H29.7.13	H29.7.20	不検出	不検出	不検出
		H29.2.7	H29.2.16	不検出	不検出	不検出

※「不検出」とは、検出限界値未満をいい、各放射性核種の検出限界値は次のとおり
 セシウム-134及びセシウム-137(2Bq/kg程度)

※令和元年度より、第三者機関に委託して測定を実施しており、ヨウ素-131は測定対象外となりました。