飲料水調査結果

採水地点：椿原町（六丁簡易水道とび地松谷水源取水堰）
四万十町（地吉簡易水道取水地）
四万十市（西土佐西ケ方　広見川金刀比羅橋）
宿毛市（山北下の谷川山北簡易水道取水堰）

（Bq/kg）

	採水地点		採取日	測定日	放射性ヨウ素 ヨウ素-131	放射性セシウム セシウム-134	放射性セシウム セシウム-137
1	椿原町	六丁	R7.7.16	R7.7.24	－	不検出	不検出
			R6.7.22	R6.7.24	－	不検出	不検出
			R5.7.24	R5.7.31	－	不検出	不検出
			R4.7.25	R4.7.28	－	不検出	不検出
			R3.7.12	R3.7.14	－	不検出	不検出
			R2.7.21	R2.7.27	－	不検出	不検出
			R1.7.16	R1.7.19	－	不検出	不検出
			H30.7.17	H30.7.17	不検出	不検出	不検出
			H29.7.11	H29.7.11	不検出	不検出	不検出
			H29.2.2	H29.2.2	不検出	不検出	不検出
2	四万十町	地吉	R7.7.28	R7.7.31	－	不検出	不検出
			R6.7.17	R6.7.24	－	不検出	不検出
			R5.7.28	R5.7.31	－	不検出	不検出
			R4.7.25	R4.7.28	－	不検出	不検出
			R3.7.12	R3.7.14	－	不検出	不検出
			R2.7.21	R2.7.27	－	不検出	不検出
			R1.7.16	R1.7.18	－	不検出	不検出
			H30.7.17	H30.7.17	不検出	不検出	不検出
			H29.7.11	H29.7.11	不検出	不検出	不検出
			H29.2.3	H29.2.3	不検出	不検出	不検出
3	四万十市	西ヶ方	R7.7.8	R7.7.16	－	不検出	不検出
			R6.7.8	R6.7.10	－	不検出	不検出
			R5.7.26	R5.7.31	－	不検出	不検出
			R4.7.25	R4.7.28	－	不検出	不検出
			R3.7.13	R3.7.15	－	不検出	不検出
			R2.8.4	R2.8.7	－	不検出	不検出
			R1.7.17	R1.7.19	－	不検出	不検出
			H30.7.17	H30.7.18	不検出	不検出	不検出
			H29.7.13	H29.7.14	不検出	不検出	不検出
			H29.2.7	H29.2.15	不検出	不検出	不検出
4	宿毛市	山北	R7.7.8	R7.7.16	－	不検出	不検出
			R6.7.24	R6.7.31	－	不検出	不検出
			R5.7.24	R5.7.31	－	不検出	不検出
			R4.7.25	R4.7.28	－	不検出	不検出
			R3.7.13	R3.7.15	－	不検出	不検出
			R2.7.26	R2.7.30	－	不検出	不検出
			R1.7.16	R1.7.18	－	不検出	不検出
			H30.7.17	H30.7.18	不検出	不検出	不検出
			H29.7.13	H29.7.20	不検出	不検出	不検出
			H29.2.7	H29.2.16	不検出	不検出	不検出

※「不検出」とは、検出限界値未満をいい、各放射性核種の検出限界値は次のとおり
　セシウム－134及びセシウム－137（2Bq/kg程度）
※令和元年度より、第三者機関に委託して測定を実施しており、ヨウ素-131は測定対象外となりました。