

## 仁淀川の水質調査の結果(H30年10月調査)

### 仁淀川町

No.	採取地		H27	H28	H29	H30
1	長者川		● 0	● 0	● 2	● 0
2		森集落排水下	● 0	● 0	● 1	● 0
3	仁淀川本川	大渡ダム直下	● 2	● 2	● 1	● 1
4		寺村	● 2	● 0	● 1	● 1
5	土居川	田村集落排水下	● 0	● 0	● 0	● 1
6		安の川原	● 1	● 0	● 0	● 0

### 越知町・佐川町

No.	採取地		H27	H28	H29	H30	
7	佐川町	春日川	● 2	● 2	● 2	● 2	
8		かわせみ前	● 0	● 1	● 1	● 1	
9		二ノ部	● 0	● 1	● 1	● 1	
10		力岩	● 0	● 1	● 0	● 2	
11	越知町	尾川川	● 0	● 1	● 0	● 2	
12		仁淀川	● 0	● 2	● 2	● 1	
		梅ノ木谷川	上流			● 8	
			中流	● 3	● 6	● 8	● 4
下流					● 6		
13	坂折川	● 2	● 2	● 1	● 0		
14	黒瀬	—	—	—	● 0		

## 日高村

No.	採取地		H28	H29	H30
15	日下川	役場付近	● 1	● 3	● 2
16		加茂小学校近辺	● 1	● 1	● 1
17	屋形船発着場	屋形船発着場	● 1	● 0	● 1

## いの町吾北

No.	採取地		H28	H29	H30
18	上八川川	大久保	● 1	● 1	● 2
		広瀬	—	—	● 2
19	枝川川		● 1	● 2	● 1
20	高樽川		● 2	● 1	● 1
21	小川川		● 0	● 1	● 0

## いの町伊野

No.	採取地		H28	H29	H30
22	波川親水公園	清掃会場	● 1	● 1	● 0
23	奥田川	大坪橋	● 3	● 3	● 2
24	仁淀川	名越屋沈下橋	● 2	● 0	● 0

## 高知市・土佐市

No.	採取地		H28	H29	H30
25	土佐市	永野川・積善寺川合流点	● 2	● 2	● 1
26		波介川 水門	● 2	● 2	● 1
27		波介川 潮止堰	● 3	● 6	● 3
28	高知市	仁淀川 河口	● 3	● 2	● 0
29		新川川 行当水路	● 2	● 3	● 1
30		新川川 春野庁舎前	● 3	● 3	● 1

### COD(化学的酸素要求量)による評価

- 0～2 : きれい
- 3～4 : 少し汚れている
- 5～6 : 汚れている
- 7～ : かなり汚れている